


階段

No.	1	
整備項目	手すり	
建物名	教育総合センター	
具体的な整備内容	<ul style="list-style-type: none"> ・踊り場にも連続して手すりが設置されている。 ・高齢者や子ども等が使いやすいよう、2段になっている。 	

No.	2	
整備項目	手すり	
建物名	教育総合センター	
具体的な整備内容	手すりに行先表示と点字表示がされている。	

No.	3	 <div data-bbox="970 1406 1326 1585" style="background-color: #0070C0; color: white; padding: 5px; border-radius: 10px;"> <p>明度差の確認 モノクロ印刷をしても、段鼻と踏面の色がはっきり分かる明度としてください。</p> </div> 
整備項目	手すり	
建物名	教育総合センター	
具体的な整備内容	<ul style="list-style-type: none"> ・階段の上下端に点状ブロックが階段の幅いっぱいに敷設されている。 ・点状ブロックと床面の明度差をつけている。 ・段鼻に明度差をつけている。 	