浸水確認箇所図
（平成14～24年）

凡　例

○建物の被害　地下車庫除く
※世田谷区の地域をあらかじめ 1辺 25mのメッシュで区分けし、被害が生じた建物の敷地を含むメッシュを全て色塗りしている。

1 建物の被害のうち地下被害　メッシュに重ねて表記）
2 地下車庫の被害　単独被害の場合は円のみで表記。住居等被害と同時に発生した場合はメッシュに重ねて表記）
※　敷地の大小にかかわらず、直径 25mの円で表す。

浸水区域	水害発生日	件名	総雨量 (mm)	時間最大雨量 (mm/H)	浸水被害建物棟数			浸水区域	水害発生日	件名	総雨量 (mm)	時間最大雨量 (mm/H)	浸水被害建物棟数		
					床下	床上	地下車庫						床下	床上	地下車庫
	平成14年8月2日	集中豪雨	53	52	12	32	9		平成20年7月8日	集中豪雨	63	49	1	2	0
	平成14年8月4日	集中豪雨	53	52	18	8	13		平成20年7月12日	集中豪雨	19	19	2	0	1
	平成14年8月19日	台風13号	158	49	1	2	1		平成20年7月29日	集中豪雨	47	45	11	6	7
	平成14年9月6日	集中豪雨	151	39	1	1	1		平成20年8月5日	集中豪雨	66	57	0	1	0
	平成14年9月7日	集中豪雨	77	51	6	0	1		平成20年8月29日	集中豪雨	316	63	28	19	12
	平成15年5月20日	集中豪雨	40	28	3	0	1		平成20年9月6日	集中豪雨	42	42	1	0	0
	平成15年10月13日	集中豪雨	66	64	38	25	17		平成20年9月7日	集中豪雨	39	35	2	0	0
	平成16年9月4日	集中豪雨	83	33	2	0	0		平成21年8月24日	集中豪雨	54	54	0	4	1
	平成16年10月9日	台風22号	280	57	38	41	7		平成21年10月7日	台風18号	143	44	1	0	1
	平成16年10月20日	台風23号	224	47	15	13	4		平成22年9月8日	台風9号	62	38	1	0	1
	平成17年9月4日	集中豪雨	197	100	245	221	56		平成22年9月16日	集中豪雨	60	26	1	0	1
	平成18年5月24日	集中豪雨	58	25	3	0	2		平成22年12月3日	集中豪雨	99	20	0	5	2
	平成18年8月12日	集中豪雨	36	36	4	0	1		平成23年8月26日	集中豪雨	140	96	1	5	4
	平成18年9月11日	集中豪雨	56	49	2	3	1		平成23年9月2日	集中豪雨	10	7	0	0	1
	平成19年6月10日	集中豪雨	40	38	1	0	1		平成 24年 5月 3日	集中豪雨	169	20	0	1	0
	平成19年7月29日	集中豪雨	36	28	2	0	1		平成 24年 6月 19日	台風 4号	77	21	0	1	1
	平成19年9月6日	台風9号	92	14	5	0	0								