

浸水確認箇所一覧(平成元年～令和3年)

| 発生期間 | | 区分 | 原因 | 河川名 | 総雨量 (mm) | 最大雨量 (mm) | | | 被害住所 | | | 被害区分 | 建物構造 | 浸水 | | 備考 |
|-----------|----------|-------|----|-----|-------------|-----------|---------|---|------|----|----|------|------|------------|----|----------------|
| 発生年月日 | 終息年月日 | | | | | 10分 間 | 1時 間 | | 町名 | 丁目 | 番 | | | 深さ (cm) | 棟数 | |
| H30.8.27 | | 集中豪雨 | 内水 | | 72 | 38 | 71 | あ | 赤堤 | 1 | 20 | 床上 | 地下室 | 30 | 1 | 同時に地下車庫も浸水 |
| H30.8.27 | | 集中豪雨 | 内水 | | 72 | 38 | 71 | あ | 赤堤 | 1 | 43 | 床上 | | 5 | 3 | |
| H17.9.4 | | 集中豪雨 | 内水 | | 80 | 22 | 62 | あ | 赤堤 | 2 | 13 | 床下 | 地下車庫 | - | 1 | |
| H17.9.4 | | 集中豪雨 | 内水 | | 80 | 22 | 62 | あ | 赤堤 | 2 | 14 | 床下 | 地下車庫 | - | 1 | |
| H30.8.27 | | 集中豪雨 | 内水 | | 72 | 38 | 71 | あ | 赤堤 | 2 | 22 | 床下 | | - | 1 | |
| H14.8.2 | | 集中豪雨 | 内水 | | 53 | | 52 | あ | 赤堤 | 2 | 27 | 床上 | | 10 | 4 | |
| H17.9.4 | | 集中豪雨 | 内水 | | 80 | 22 | 62 | あ | 赤堤 | 2 | 27 | 床上 | | - | 4 | |
| H30.8.27 | | 集中豪雨 | 内水 | | 72 | 38 | 71 | あ | 赤堤 | 2 | 27 | | 地下車庫 | - | 1 | |
| H30.8.27 | | 集中豪雨 | 内水 | | 72 | 38 | 71 | あ | 赤堤 | 3 | 7 | 床上 | 地下室 | 45 | 1 | |
| H15.10.13 | | 集中豪雨 | 内水 | | 63 | 17 | 61 | あ | 赤堤 | 5 | 33 | 床上 | | 2 | 1 | |
| H25.7.23 | | 集中豪雨 | 内水 | | 61 | 24 | 61 | い | 池尻 | 1 | 7 | 床下 | | - | 1 | |
| H27.9.9 ~ | H27.9.10 | 集中豪雨 | 内水 | | 240 | 12 | 39 | い | 池尻 | 2 | 7 | | 地下車庫 | - | 1 | |
| H11.8.29 | | 集中豪雨 | 内水 | | 69 | | 66 | い | 池尻 | 3 | 9 | 床下 | | - | 3 | |
| H16.9.4 | | 集中豪雨 | 内水 | | 83 | 11 | 33 | い | 池尻 | 3 | 9 | 床下 | | - | 2 | |
| H11.8.29 | | 集中豪雨 | 内水 | | 69 | | 66 | い | 池尻 | 3 | 11 | 床下 | | - | 1 | |
| H11.8.29 | | 集中豪雨 | 内水 | | 69 | | 66 | い | 池尻 | 3 | 11 | | 地下車庫 | 50 | 1 | |
| H16.10.9 | | 台風22号 | 内水 | | 280 | 16 | 57 | い | 池尻 | 3 | 11 | 床下 | | - | 2 | |
| H16.10.9 | | 台風22号 | 内水 | | 280 | 16 | 57 | い | 池尻 | 3 | 11 | 床上 | | - | 4 | |
| H17.9.4 | | 集中豪雨 | 内水 | | 77 | 22 | 60 | い | 池尻 | 3 | 14 | 床上 | 地下車庫 | - | 1 | |
| H16.10.9 | | 台風22号 | 内水 | | 280 | 16 | 57 | い | 池尻 | 4 | 24 | 床下 | | - | 2 | |
| H1.7.31 ~ | H1.8.2 | 集中豪雨 | 内水 | | 230 | | 68 | い | 池尻 | 4 | 25 | 床下 | | - | ※ | 4-25,26,27で22棟 |
| H1.7.31 ~ | H1.8.2 | 集中豪雨 | 内水 | | 230 | | 68 | い | 池尻 | 4 | 25 | 床上 | | 50 | 1 | |
| H16.10.9 | | 台風22号 | 内水 | | 280 | 16 | 57 | い | 池尻 | 4 | 25 | 床下 | | - | 1 | |
| H1.7.31 ~ | H1.8.2 | 集中豪雨 | 内水 | | 230 | | 68 | い | 池尻 | 4 | 26 | 床上 | | 50 | 1 | |
| H1.7.31 ~ | H1.8.2 | 集中豪雨 | 内水 | | 230 | | 68 | い | 池尻 | 4 | 26 | 床下 | | - | ※ | 4-25,26,27で22棟 |
| H11.8.29 | | 集中豪雨 | 内水 | | 69 | | 66 | い | 池尻 | 4 | 26 | 床下 | | - | 1 | |
| H16.10.9 | | 台風22号 | 内水 | | 280 | 16 | 57 | い | 池尻 | 4 | 26 | 床下 | | - | 1 | |
| H16.10.9 | | 台風22号 | 内水 | | 275 | 17 | 49 | い | 池尻 | 4 | 26 | 床下 | 地下車庫 | - | 1 | |
| H16.10.9 | | 台風22号 | 内水 | | 280 | 16 | 57 | い | 池尻 | 4 | 26 | 床上 | | - | 7 | |
| H16.10.20 | | 台風23号 | 内水 | | 222 | 19 | 43 | い | 池尻 | 4 | 26 | 床下 | 地下車庫 | - | 1 | |
| H1.7.31 ~ | H1.8.2 | 集中豪雨 | 内水 | | 230 | | 68 | い | 池尻 | 4 | 27 | 床上 | | 50 | 1 | |
| H1.7.31 ~ | H1.8.2 | 集中豪雨 | 内水 | | 230 | | 68 | い | 池尻 | 4 | 27 | 床下 | | - | ※ | 4-25,26,27で22棟 |
| H16.10.9 | | 台風22号 | 内水 | | 275 | 17 | 49 | い | 池尻 | 4 | 27 | 床下 | | - | 1 | |
| H16.10.20 | | 台風23号 | 内水 | | 222 | 19 | 43 | い | 池尻 | 4 | 27 | 床下 | 地下車庫 | - | 1 | |
| H13.9.10 | | 台風 | 内水 | | 172 | | 42 | い | 池尻 | 4 | 39 | 床下 | | - | 1 | |
| H5.8.26 ~ | H5.8.27 | 台風 | 内水 | | 269 | | 41 | う | 宇奈根 | 1 | 3 | 床下 | | - | ※ | 1-4と合計で19棟 |
| H1.8.10 | | 集中豪雨 | 内水 | | 72 | | 72 | う | 宇奈根 | 1 | 4 | 床下 | | - | 1 | |

浸水確認箇所一覧(平成元年～令和3年)

| 発生期間 | | 区分 | 原因 | 河川名 | 総雨量 (mm) | 最大雨量 (mm) | | 被害住所 | | | 被害区分 | 建物構造 | 浸水 | | 備考 | |
|----------|-------|----------|-------|-----|-------------|-----------|---------|------|----|-----|------|------|------------|-------|----|------------|
| 発生年月日 | 終息年月日 | | | | | 10分 間 | 1時 間 | 町名 | 丁目 | 番 | | | 深さ (cm) | 棟数 | | |
| H5.8.26 | ～ | H5.8.27 | 台風 | 内水 | | 269 | | 41 | う | 宇奈根 | 1 | 4 | 床下 | | ※ | 1-3と合計で19棟 |
| H6.8.20 | ～ | H6.8.21 | 集中豪雨 | 内水 | | 148 | | 49 | う | 宇奈根 | 1 | 4 | 床下 | | 1 | |
| H7.8.2 | | | 集中豪雨 | 内水 | | 54 | | 53 | う | 宇奈根 | 1 | 4 | 床下 | | 1 | |
| H22.12.3 | | | 集中豪雨 | 内水 | | 99 | 20 | 41 | う | 宇奈根 | 1 | 4 | 床下 | 20～30 | 1 | |
| H22.12.3 | | | 集中豪雨 | 内水 | | 99 | 20 | 41 | う | 宇奈根 | 1 | 4 | 床下 | 30 | 2 | |
| H1.8.10 | | | 集中豪雨 | 内水 | | 72 | | 72 | う | 宇奈根 | 1 | 13 | 床下 | | 11 | |
| H22.12.3 | | | 集中豪雨 | 内水 | | 99 | 20 | 41 | う | 宇奈根 | 1 | 13 | 床下 | 20～30 | 1 | |
| H1.8.10 | | | 集中豪雨 | 内水 | | 72 | | 72 | う | 宇奈根 | 1 | 15 | 床下 | | 1 | |
| H17.9.4 | | | 集中豪雨 | 内水 | | 82 | 20 | 52 | う | 宇奈根 | 1 | 18 | 床下 | | 2 | |
| H1.8.10 | | | 集中豪雨 | 内水 | | 72 | | 72 | う | 宇奈根 | 1 | 22 | 床下 | | 1 | |
| H3.9.18 | ～ | H3.9.19 | 台風 | 内水 | | 229 | | 39 | う | 宇奈根 | 1 | 22 | 床上 | | 2 | |
| H16.10.9 | | | 台風22号 | 内水 | | 278 | 13 | 43 | う | 宇奈根 | 1 | 22 | 床下 | | 1 | |
| H17.9.4 | | | 集中豪雨 | 内水 | | 82 | 20 | 52 | う | 宇奈根 | 1 | 22 | 床下 | | 4 | |
| H17.9.4 | | | 集中豪雨 | 内水 | | 82 | 20 | 52 | う | 宇奈根 | 1 | 22 | 床上 | 20 | 3 | |
| H16.10.9 | | | 台風22号 | 内水 | | 278 | 13 | 43 | う | 宇奈根 | 1 | 24 | 床下 | | 1 | |
| H17.9.4 | | | 集中豪雨 | 内水 | | 82 | 20 | 52 | う | 宇奈根 | 1 | 24 | 床下 | | 1 | |
| R1.10.12 | ～ | R1.10.13 | 台風19号 | | | 274 | 8 | 33 | う | 宇奈根 | 1 | 29 | 車庫 | | 1 | |
| H1.8.10 | | | 集中豪雨 | 内水 | | 72 | | 72 | う | 宇奈根 | 1 | 34 | 床下 | | 1 | |
| H19.9.6 | ～ | H19.9.7 | 台風9号 | 内水 | | 109 | 7 | 11 | う | 宇奈根 | 1 | 34 | 床下 | | 3 | |
| R1.10.12 | ～ | R1.10.13 | 台風19号 | | | 274 | 8 | 33 | う | 宇奈根 | 1 | 34 | 床下 | | 1 | |
| H19.9.6 | ～ | H19.9.7 | 台風9号 | 内水 | | 109 | 7 | 11 | う | 宇奈根 | 1 | 35 | 床下 | | 2 | |
| H17.9.4 | | | 集中豪雨 | 内水 | | 164 | 19 | 89 | う | 宇奈根 | 3 | 1 | 床下 | | 4 | |
| H5.8.26 | ～ | H5.8.27 | 台風 | 内水 | | 269 | | 41 | う | 宇奈根 | 3 | 2 | 床下 | | 3 | |
| H17.9.4 | | | 集中豪雨 | 内水 | | 164 | 19 | 89 | う | 宇奈根 | 3 | 13 | 床下 | | 2 | |
| H17.9.4 | | | 集中豪雨 | 内水 | | 164 | 19 | 89 | う | 宇奈根 | 3 | 14 | 床下 | | 1 | |
| H17.9.4 | | | 集中豪雨 | 内水 | | 80 | 22 | 62 | う | 梅丘 | 2 | 10 | 床上 | 地下室 | 2 | |
| H21.10.7 | | H21.10.8 | 台風18号 | 内水 | | 137 | 11 | 42 | う | 梅丘 | 2 | 10 | 床下 | 地下車庫 | 45 | 1 |
| H30.8.27 | | | 集中豪雨 | 内水 | | 72 | 38 | 71 | う | 梅丘 | 2 | 10 | 床下 | | 1 | |
| H1.8.10 | | | 集中豪雨 | 内水 | | 59 | | 59 | う | 梅丘 | 2 | 21 | 床下 | | 1 | |
| H16.10.9 | | | 台風22号 | 内水 | | 275 | 17 | 49 | う | 梅丘 | 3 | 19 | 地下車庫 | | 1 | |
| H11.7.21 | | | 集中豪雨 | 内水 | | 46 | | 43 | お | 大蔵 | 5 | 7 | 床下 | | 1 | |
| H17.9.4 | | | 集中豪雨 | 内水 | | 164 | 19 | 89 | お | 大蔵 | 5 | 25 | 床下 | | 1 | |
| H7.8.2 | | | 集中豪雨 | 内水 | | 64 | | 63 | お | 大蔵 | 6 | 1 | 地下車庫 | | 2 | |
| H11.7.21 | | | 集中豪雨 | 内水 | | 46 | | 43 | お | 大蔵 | 6 | 1 | 地下車庫 | 20 | 2 | |
| H12.7.7 | ～ | H12.7.8 | 台風 | 内水 | | 200 | | 30 | お | 大蔵 | 6 | 1 | 地下車庫 | 20 | 1 | |
| H17.9.4 | | | 集中豪雨 | 氾濫 | 仙川 | 82 | 20 | 52 | お | 大蔵 | 6 | 1 | 床下 | 地下車庫 | | 1 |
| H17.9.4 | | | 集中豪雨 | 氾濫 | 仙川 | 82 | 20 | 52 | お | 大蔵 | 6 | 1 | 床下 | | 1 | |

浸水確認箇所一覧(平成元年～令和3年)

| 発生期間 | | 区分 | 原因 | 河川名 | 総雨量 (mm) | 最大雨量 (mm) | | | 被害住所 | | | 被害区分 | 建物構造 | 浸水 | | 備考 |
|-----------|------------|-------|-------|-----|-------------|-----------|---------|------|------|----|------|--------|-------|------------|---------------|----|
| 発生年月日 | 終息年月日 | | | | | 10分 間 | 1時 間 | | 町名 | 丁目 | 番 | | | 深さ (cm) | 棟数 | |
| H17.9.4 | | 集中豪雨 | 氾濫 | 仙川 | 82 | 20 | 52 | お大蔵 | 6 | 1 | 床上 | 地下室 | 60 | 1 | | |
| H17.9.4 | | 集中豪雨 | 氾濫 | 仙川 | 82 | 20 | 52 | お大蔵 | 6 | 1 | 床上 | 地下車庫 | 60 | 1 | | |
| H9.8.23 | | 集中豪雨 | 内水 | | 123 | | 78 | お大蔵 | 6 | 18 | 床上 | | 50 | 1 | | |
| H17.9.4 | | 集中豪雨 | 氾濫 | 野川 | 82 | 20 | 52 | お大蔵 | 6 | 18 | 床下 | 地下車庫 | - | 1 | | |
| H17.9.4 | | 集中豪雨 | 氾濫 | 野川 | 82 | 20 | 52 | お大蔵 | 6 | 19 | 床下 | | - | 2 | | |
| H7.8.22 | | 集中豪雨 | 内水 | | 26 | | 23 | お岡本 | 1 | 7 | | 地下車庫 | - | 3 | | |
| H11.8.29 | | 集中豪雨 | 内水 | | 60 | | 60 | お岡本 | 1 | 9 | 床下 | | - | 1 | | |
| H17.9.4 | | 集中豪雨 | 内水 | | 82 | 20 | 52 | お岡本 | 1 | 9 | 床下 | | - | 1 | | |
| H16.10.9 | | 台風22号 | 内水 | | 278 | 13 | 43 | お岡本 | 1 | 17 | 床下 | | - | 1 | | |
| H20.8.29 | ~ H20.8.31 | 集中豪雨 | 内水 | | 264 | 16 | 54 | お岡本 | 1 | 17 | 床下 | | - | 1 | | |
| H20.9.7 | | 集中豪雨 | 内水 | | 21 | 10 | 15 | お岡本 | 1 | 17 | 床下 | | - | 1 | | |
| H6.8.20 | ~ H6.8.21 | 集中豪雨 | 内水 | | 153 | | 47 | お岡本 | 1 | 30 | 床上 | | 40~50 | 1 | | |
| H9.4.7 | | 集中豪雨 | 内水 | | 25 | | 17 | お岡本 | 1 | 30 | | 地下室 | 5 | 2 | | |
| H11.8.29 | | 集中豪雨 | 内水 | | 60 | | 60 | お岡本 | 1 | 30 | 床上 | | 8 | 1 | | |
| H15.10.13 | | 集中豪雨 | 内水 | | 61 | 18 | 58 | お岡本 | 1 | 30 | 床上 | | 10 | 1 | | |
| H16.10.9 | | 台風22号 | 内水 | | 278 | 13 | 43 | お岡本 | 1 | 30 | 床下 | 地下室 | - | 1 | | |
| H17.9.4 | | 集中豪雨 | 内水 | | 82 | 20 | 52 | お岡本 | 1 | 30 | 床下 | | - | 1 | | |
| H1.8.10 | | 集中豪雨 | 無堤部溢水 | | 72 | | 72 | お岡本 | 2 | 12 | 河川溢水 | | - | - | 浸水確認箇所図には記載せず | |
| H17.9.4 | | 集中豪雨 | 内水 | | 82 | 20 | 52 | お岡本 | 2 | 14 | 床上 | 地下室 | 30 | 1 | | |
| H17.9.4 | | 集中豪雨 | 内水 | | 82 | 20 | 52 | お岡本 | 3 | 37 | 床下 | 地下車庫 | - | 3 | | |
| H25.7.23 | | 集中豪雨 | 内水 | | 42 | 25 | 36 | お岡本 | 3 | 41 | | 車庫(地上) | | | 浸水確認箇所図には記載せず | |
| H22.12.3 | | 集中豪雨 | 内水 | | 76 | 16 | 28 | お奥沢 | 1 | 15 | 床上 | 地下室 | 10 | 1 | | |
| H16.10.20 | | 台風23号 | 内水 | | 217 | 19 | 47 | お奥沢 | 1 | 34 | 床上 | 地下室 | - | 1 | | |
| H25.7.23 | | 集中豪雨 | 内水 | | 70 | 20 | 66 | お奥沢 | 1 | 65 | 床上 | | - | 1 | | |
| H29.8.19 | | 集中豪雨 | 内水 | | 43 | 19 | 32 | お奥沢 | 2 | 39 | 床下 | | 3 | 1 | 平置駐車場 | |
| H25.7.23 | | 集中豪雨 | 内水 | | 70 | 20 | 66 | お奥沢 | 3 | 28 | | 地下車庫 | - | 1 | | |
| H25.7.23 | | 集中豪雨 | 内水 | | 70 | 20 | 66 | お奥沢 | 3 | 47 | 床下 | | - | 1 | | |
| H12.7.7 | ~ H12.7.8 | 台風 | 内水 | | 167 | | 27 | お奥沢 | 6 | 6 | 床下 | | - | 1 | | |
| H30.8.27 | | 集中豪雨 | 内水 | | 114 | 39 | 111 | お奥沢 | 7 | 16 | 床上 | | - | 1 | | |
| R3.3.13 | R3.3.13 | 集中豪雨 | 内水 | | 133 | 15 | 54 | お奥沢 | 8 | 37 | 床上 | | - | 1 | | |
| R1.10.12 | ~ R1.10.13 | 台風19号 | | | 256 | 7 | 31 | お尾山台 | 1 | 1 | 床下 | | | 1 | | |
| H1.7.31 | ~ H1.8.2 | 集中豪雨 | 内水 | | 229 | | 47 | お尾山台 | 1 | 2 | | 地下車庫 | - | 1 | | |
| R1.10.12 | ~ R1.10.13 | 台風19号 | | | 256 | 7 | 31 | お尾山台 | 1 | 2 | 床上 | 半地下 | 2 | 1 | | |
| R1.10.12 | ~ R1.10.13 | 台風19号 | | | 256 | 7 | 31 | お尾山台 | 1 | 2 | | | | 1 | | |
| R1.10.12 | ~ R1.10.13 | 台風19号 | | | 256 | 7 | 31 | お尾山台 | 1 | 15 | 床下 | | | 1 | | |
| H14.1.21 | | 集中豪雨 | 内水 | | 43 | | 43 | お尾山台 | 2 | 6 | | 地下車庫 | - | 1 | | |
| H3.9.18 | ~ H3.9.19 | 台風 | 内水 | | 240 | | 40 | お尾山台 | 3 | 22 | 床上 | 地下室 | - | 1 | | |

浸水確認箇所一覧(平成元年～令和3年)

| 発生期間 | | 区分 | 原因 | 河川名 | 総雨量 (mm) | 最大雨量 (mm) | | | 被害住所 | | | 被害区分 | 建物構造 | 浸水 | | 備考 |
|----------|-------|----------|-------|-----|-------------|-----------|---------|---|------|----|----|------|------|------------|----|-----------------------------------|
| 発生年月日 | 終息年月日 | | | | | 10分 間 | 1時 間 | | 町名 | 丁目 | 番 | | | 深さ (cm) | 棟数 | |
| H30.8.27 | | 集中豪雨 | 内水 | | 114 | 39 | 111 | お | 尾山台 | 3 | 23 | | 地下車庫 | 200 | 1 | |
| H11.8.29 | | 集中豪雨 | 内水 | | 48 | | 45 | お | 尾山台 | 3 | 24 | | 地下車庫 | - | 1 | |
| H25.7.23 | | 集中豪雨 | 内水 | | 70 | 20 | 66 | お | 尾山台 | 3 | 24 | 床上 | | - | 1 | |
| H25.7.23 | | 集中豪雨 | 内水 | | 70 | 20 | 66 | お | 尾山台 | 3 | 28 | | 地下車庫 | - | 1 | |
| H30.8.27 | | 集中豪雨 | 内水 | | 114 | 39 | 111 | お | 尾山台 | 3 | 29 | 床上 | | - | 1 | |
| H30.8.27 | | 集中豪雨 | 内水 | | 114 | 39 | 111 | お | 尾山台 | 3 | 30 | 床上 | 半地下 | - | 1 | |
| H25.7.23 | | 集中豪雨 | 内水 | | 70 | 20 | 66 | お | 尾山台 | 3 | 33 | 床上 | | - | 1 | |
| H5.8.26 | ～ | H5.8.27 | 台風 | 内水 | 266 | | 50 | お | 尾山台 | 3 | 34 | 床下 | | - | 1 | |
| H7.8.22 | | 集中豪雨 | 内水 | | 86 | | 74 | お | 尾山台 | 3 | 34 | 床上 | | 10 | 1 | |
| H11.8.29 | | 集中豪雨 | 内水 | | 48 | | 45 | お | 尾山台 | 3 | 34 | 床下 | | - | 1 | |
| H14.8.4 | | 集中豪雨 | 内水 | | 52 | | 48 | お | 尾山台 | 3 | 34 | 床上 | | - | 1 | |
| H16.10.9 | | 台風22号 | 内水 | | 258 | 14 | 42 | お | 尾山台 | 3 | 34 | 床下 | | - | 1 | |
| H17.9.4 | | 集中豪雨 | 内水 | | 197 | 21 | 100 | か | 粕谷 | 1 | 6 | 床上 | 地下車庫 | - | 1 | |
| H17.9.4 | | 集中豪雨 | 内水 | | 197 | 21 | 100 | か | 粕谷 | 1 | 6 | 床上 | | - | 1 | |
| H17.9.4 | | 集中豪雨 | 内水 | | 197 | 21 | 100 | か | 粕谷 | 1 | 11 | 床下 | 地下車庫 | - | 1 | |
| H1.8.10 | | 集中豪雨 | 内水 | | 99 | | 98 | か | 粕谷 | 1 | 12 | 床上 | | - | 1 | |
| H7.8.2 | | 集中豪雨 | 内水 | | 78 | | 74 | か | 粕谷 | 1 | 15 | 床下 | | - | 1 | |
| H7.8.2 | | 集中豪雨 | 内水 | | 78 | | 74 | か | 粕谷 | 1 | 15 | | 地下車庫 | 5 | 1 | |
| H3.9.18 | ～ | H3.9.19 | 台風 | 内水 | 237 | | 40 | か | 粕谷 | 3 | 10 | 床下 | | - | 1 | |
| H23.8.26 | | 集中豪雨 | 内水 | | 140 | 23 | 96 | か | 粕谷 | 3 | 10 | 床上 | 地下室 | 20 | 1 | |
| H17.9.4 | | 集中豪雨 | 内水 | | 197 | 21 | 100 | か | 粕谷 | 4 | 11 | 床上 | | - | 1 | |
| H17.9.4 | | 集中豪雨 | 内水 | | 197 | 21 | 100 | か | 粕谷 | 4 | 25 | 床上 | 地下車庫 | - | 1 | |
| H17.9.4 | | 集中豪雨 | 氾濫 | 野川 | 82 | 20 | 52 | か | 鎌田 | 1 | 3 | 床下 | | - | 8 | |
| H17.9.4 | | 集中豪雨 | 氾濫 | 野川 | 82 | 20 | 52 | か | 鎌田 | 1 | 3 | 床上 | | 100 | 1 | |
| R1.10.12 | ～ | R1.10.13 | 台風19号 | | 274 | 8 | 33 | か | 鎌田 | 1 | 3 | 床下 | | - | 1 | |
| H17.9.4 | | 集中豪雨 | 氾濫 | 野川 | 82 | 20 | 52 | か | 鎌田 | 1 | 4 | 床下 | | - | 2 | |
| H17.9.4 | | 集中豪雨 | 氾濫 | 野川 | 82 | 20 | 52 | か | 鎌田 | 1 | 5 | 床下 | | - | 1 | |
| H17.9.4 | | 集中豪雨 | 氾濫 | 野川 | 82 | 20 | 52 | か | 鎌田 | 1 | 5 | 床下 | 地下車庫 | - | 3 | |
| H1.7.31 | ～ | H1.8.2 | 集中豪雨 | 内水 | 220 | | 48 | か | 鎌田 | 1 | 7 | 床下 | | - | 14 | 浸水確認箇所図の色塗り範囲は、当時の資料どおり(メッシュ記載せず) |
| H3.9.18 | ～ | H3.9.19 | 台風 | 内水 | 229 | | 39 | か | 鎌田 | 1 | 7 | 床下 | | - | ※ | 1-8と合計で8棟、浸水確認箇所図の色塗り範囲は、当時の地図どおり |
| H17.9.4 | | 集中豪雨 | 氾濫 | 野川 | 82 | 20 | 52 | か | 鎌田 | 1 | 7 | 床下 | | - | 1 | |
| H17.9.4 | | 集中豪雨 | 氾濫 | 野川 | 82 | 20 | 52 | か | 鎌田 | 1 | 7 | 床上 | | 70 | 2 | |
| H17.9.4 | | 集中豪雨 | 氾濫 | 野川 | 82 | 20 | 52 | か | 鎌田 | 1 | 7 | 床上 | | 130 | 1 | |
| H17.9.4 | | 集中豪雨 | 氾濫 | 野川 | 82 | 20 | 52 | か | 鎌田 | 1 | 7 | 床上 | | 100 | 4 | |
| H17.9.4 | | 集中豪雨 | 氾濫 | 野川 | 82 | 20 | 52 | か | 鎌田 | 1 | 7 | 床上 | | 30 | 1 | |
| H17.9.4 | | 集中豪雨 | 氾濫 | 野川 | 82 | 20 | 52 | か | 鎌田 | 1 | 7 | 床上 | | 60 | 1 | |
| H20.7.29 | | 集中豪雨 | 内水 | | 31 | 21 | 27 | か | 鎌田 | 1 | 7 | 床上 | | 5 | 1 | |

浸水確認箇所一覧(平成元年～令和3年)

| 発生期間 | | 区分 | 原因 | 河川名 | 総雨量 (mm) | 最大雨量 (mm) | | 被害住所 | 被害区分 | 建物構造 | 浸水 | | 備考 | | | | |
|----------|-------|----------|-------|-----|-------------|-----------|---------|------|------|------|----|----|----|------|--|----|--|
| 発生年月日 | 終息年月日 | | | | | 10分 間 | 1時 間 | | | | 町名 | 丁目 | | 番 | 深さ (cm) | 棟数 | |
| R1.10.12 | ～ | R1.10.13 | 台風19号 | | 274 | 8 | 33 | か | 鎌田 | 1 | 7 | 床上 | | 1 | | | |
| R1.10.12 | ～ | R1.10.13 | 台風19号 | | 274 | 8 | 33 | か | 鎌田 | 1 | 7 | 床下 | | 1 | | | |
| H3.9.18 | ～ | H3.9.19 | 台風 | 内水 | 229 | | 39 | か | 鎌田 | 1 | 8 | 床下 | - | ※ | 1-7と合計で8棟、浸水確認箇所図の色塗り範囲は、当時の資料どおり(メッシュ記載せず) | | |
| H17.9.4 | | | 集中豪雨 | 氾濫 | 野川 | 82 | 20 | 52 | か | 鎌田 | 1 | 8 | 床下 | - | 1 | | |
| H17.9.4 | | | 集中豪雨 | 氾濫 | 野川 | 82 | 20 | 52 | か | 鎌田 | 1 | 8 | 床上 | 70 | 1 | | |
| H17.9.4 | | | 集中豪雨 | 氾濫 | 野川 | 82 | 20 | 52 | か | 鎌田 | 1 | 8 | 床上 | 80 | 1 | | |
| H17.9.4 | | | 集中豪雨 | 氾濫 | 野川 | 82 | 20 | 52 | か | 鎌田 | 1 | 9 | 床下 | - | 7 | | |
| H17.9.4 | | | 集中豪雨 | 氾濫 | 野川 | 82 | 20 | 52 | か | 鎌田 | 1 | 9 | 床上 | 60 | 1 | | |
| H17.9.4 | | | 集中豪雨 | 氾濫 | 野川 | 82 | 20 | 52 | か | 鎌田 | 1 | 9 | 床上 | 80 | 1 | | |
| H17.9.4 | | | 集中豪雨 | 氾濫 | 野川 | 82 | 20 | 52 | か | 鎌田 | 1 | 10 | 床下 | - | 8 | | |
| H17.9.4 | | | 集中豪雨 | 氾濫 | 野川 | 82 | 20 | 52 | か | 鎌田 | 1 | 10 | 床上 | 30 | 1 | | |
| H17.9.4 | | | 集中豪雨 | 氾濫 | 野川 | 82 | 20 | 52 | か | 鎌田 | 1 | 11 | 床下 | - | 2 | | |
| H17.9.4 | | | 集中豪雨 | 氾濫 | 野川 | 82 | 20 | 52 | か | 鎌田 | 1 | 11 | 床上 | 10 | 1 | | |
| H17.9.4 | | | 集中豪雨 | 氾濫 | 野川 | 82 | 20 | 52 | か | 鎌田 | 1 | 13 | 床上 | 40 | 1 | | |
| H3.9.18 | ～ | H3.9.19 | 台風 | 内水 | 229 | | 39 | か | 鎌田 | 1 | 17 | 床上 | - | 1 | | | |
| H17.9.4 | | | 集中豪雨 | 氾濫 | 野川 | 82 | 20 | 52 | か | 鎌田 | 1 | 17 | 床上 | 30 | 2 | | |
| H1.7.31 | ～ | H1.8.2 | 集中豪雨 | 内水 | 220 | | 48 | か | 鎌田 | 1 | 18 | 床下 | - | ※ | 1-18,19,20で15棟、浸水確認箇所図の色塗り範囲は、当時の資料どおり(メッシュ記載せず) | | |
| H17.9.4 | | | 集中豪雨 | 氾濫 | 野川 | 82 | 20 | 52 | か | 鎌田 | 1 | 18 | 床下 | - | 13 | | |
| H17.9.4 | | | 集中豪雨 | 氾濫 | 野川 | 82 | 20 | 52 | か | 鎌田 | 1 | 18 | 床上 | 80 | 3 | | |
| H17.9.4 | | | 集中豪雨 | 氾濫 | 野川 | 82 | 20 | 52 | か | 鎌田 | 1 | 18 | 床上 | 100 | 1 | | |
| H1.7.31 | ～ | H1.8.2 | 集中豪雨 | 内水 | 220 | | 48 | か | 鎌田 | 1 | 19 | 床下 | - | ※ | 1-18,19,20で15棟、浸水確認箇所図の色塗り範囲は、当時の資料どおり(メッシュ記載せず) | | |
| H3.9.18 | ～ | H3.9.19 | 台風 | 内水 | 229 | | 39 | か | 鎌田 | 1 | 19 | 床下 | - | ※ | 1-20と合計で15棟、浸水確認箇所図の色塗り範囲は、当時の資料どおり(メッシュ記載せず) | | |
| H17.9.4 | | | 集中豪雨 | 氾濫 | 野川 | 82 | 20 | 52 | か | 鎌田 | 1 | 19 | 床下 | - | 10 | | |
| H17.9.4 | | | 集中豪雨 | 氾濫 | 野川 | 82 | 20 | 52 | か | 鎌田 | 1 | 19 | 床下 | 地下車庫 | - | 1 | |
| H17.9.4 | | | 集中豪雨 | 氾濫 | 野川 | 82 | 20 | 52 | か | 鎌田 | 1 | 19 | 床上 | 100 | 4 | | |
| H1.7.31 | ～ | H1.8.2 | 集中豪雨 | 内水 | 220 | | 48 | か | 鎌田 | 1 | 20 | 床下 | - | ※ | 1-18,19,20で15棟、浸水確認箇所図の色塗り範囲は、当時の資料どおり(メッシュ記載せず) | | |
| H3.9.18 | ～ | H3.9.19 | 台風 | 内水 | 229 | | 39 | か | 鎌田 | 1 | 20 | 床下 | - | ※ | 1-19と合計で15棟、浸水確認箇所図の色塗り範囲は、当時の資料どおり(メッシュ記載せず) | | |
| H11.8.29 | | | 集中豪雨 | 内水 | 60 | | 60 | か | 鎌田 | 1 | 20 | 床下 | - | 4 | | | |
| H17.9.4 | | | 集中豪雨 | 氾濫 | 野川 | 82 | 20 | 52 | か | 鎌田 | 1 | 20 | 床下 | - | 4 | | |
| H17.9.4 | | | 集中豪雨 | 氾濫 | 野川 | 82 | 20 | 52 | か | 鎌田 | 1 | 20 | 床上 | 30 | 1 | | |
| H17.9.4 | | | 集中豪雨 | 氾濫 | 野川 | 82 | 20 | 52 | か | 鎌田 | 1 | 20 | 床上 | 50 | 1 | | |
| H17.9.4 | | | 集中豪雨 | 氾濫 | 野川 | 82 | 20 | 52 | か | 鎌田 | 1 | 20 | 床上 | 100 | 7 | | |
| H17.9.4 | | | 集中豪雨 | 氾濫 | 野川 | 82 | 20 | 52 | か | 鎌田 | 1 | 20 | 床上 | 150 | 1 | | |
| H17.9.4 | | | 集中豪雨 | 氾濫 | 野川 | 82 | 20 | 52 | か | 鎌田 | 1 | 20 | 床上 | - | 1 | | |
| H20.7.29 | | | 集中豪雨 | 内水 | 31 | 21 | 27 | か | 鎌田 | 2 | 5 | 床下 | - | 1 | | | |
| H20.9.7 | | | 集中豪雨 | 内水 | 21 | 10 | 15 | か | 鎌田 | 2 | 5 | 床下 | - | 1 | | | |
| H17.9.4 | | | 集中豪雨 | 氾濫 | 野川 | 82 | 20 | 52 | か | 鎌田 | 2 | 14 | 床下 | - | 4 | | |

浸水確認箇所一覧(平成元年～令和3年)

| 発生期間 | | 区分 | 原因 | 河川名 | 総雨量 (mm) | 最大雨量 (mm) | | 被害住所 | 被害区分 | 建物構造 | 浸水 | | 備考 |
|----------|-----------|------|--------|-----|-------------|-----------|---------|-----------|---------|------|-----|-----|--|
| 発生年月日 | 終息年月日 | | | | | 10分 間 | 1時 間 | | | | 町名 | 丁目番 | |
| H17.9.4 | | 集中豪雨 | 氾濫 | 野川 | 82 | 20 | 52 | か 鎌田 2 14 | 床上 | | 20 | 1 | |
| H17.9.4 | | 集中豪雨 | 氾濫 | 野川 | 82 | 20 | 52 | か 鎌田 2 14 | 床上 | | 40 | 1 | |
| H17.9.4 | | 集中豪雨 | 氾濫 | 野川 | 82 | 20 | 52 | か 鎌田 2 14 | 床上 | | 50 | 1 | |
| H17.9.4 | | 集中豪雨 | 氾濫 | 野川 | 82 | 20 | 52 | か 鎌田 2 15 | 床下 地下室 | | - | 2 | |
| H17.9.4 | | 集中豪雨 | 氾濫 | 野川 | 82 | 20 | 52 | か 鎌田 2 15 | 床下 地下車庫 | | - | 1 | |
| H17.9.4 | | 集中豪雨 | 氾濫 | 野川 | 82 | 20 | 52 | か 鎌田 2 15 | 床上 地下室 | | 150 | 1 | |
| H17.9.4 | | 集中豪雨 | 氾濫 | 野川 | 82 | 20 | 52 | か 鎌田 2 16 | 床下 | | - | 3 | |
| H3.9.18 | ～ H3.9.19 | 台風 | 内水 | | 229 | | 39 | か 鎌田 2 17 | 床下 | | - | ※ | 2-18,19と合計で4棟、浸水確認箇所図の色塗り範囲は、当時の資料どおり(メッシュ記載せず) |
| H3.9.18 | ～ H3.9.19 | 台風 | 内水 | | 229 | | 39 | か 鎌田 2 18 | 床下 | | - | ※ | 2-17,19と合計で4棟、浸水確認箇所図の色塗り範囲は、当時の資料どおり(メッシュ記載せず) |
| H1.8.10 | | 集中豪雨 | 内水 | | 72 | | 72 | か 鎌田 2 19 | 床下 | | - | 5 | |
| H3.9.18 | ～ H3.9.19 | 台風 | 内水 | | 229 | | 39 | か 鎌田 2 19 | 床下 | | - | ※ | 2-17,18と合計で4棟、浸水確認箇所図の色塗り範囲は、当時の資料どおり(メッシュ記載せず) |
| H1.7.31 | ～ H1.8.2 | 集中豪雨 | 内水 | | 220 | | 48 | か 鎌田 2 20 | 床下 | | - | ※ | 2-20,21,22,23,24で36棟、浸水確認箇所図の色塗り範囲は、当時の資料どおり(メッシュ記載せず) |
| H1.7.31 | ～ H1.8.2 | 集中豪雨 | 内水 | | 220 | | 48 | か 鎌田 2 21 | 床下 | | - | ※ | 2-20,21,22,23,24で36棟、浸水確認箇所図の色塗り範囲は、当時の資料どおり(メッシュ記載せず) |
| H1.7.31 | ～ H1.8.2 | 集中豪雨 | 内水 | | 220 | | 48 | か 鎌田 2 22 | 床下 | | - | ※ | 2-20,21,22,23,24で36棟、浸水確認箇所図の色塗り範囲は、当時の資料どおり(メッシュ記載せず) |
| H3.9.18 | ～ H3.9.19 | 台風 | 内水 | | 229 | | 39 | か 鎌田 2 22 | 床下 | | - | 2 | 浸水確認箇所図の色塗り範囲は、当時の資料どおり(メッシュ記載せず) |
| H3.9.18 | ～ H3.9.19 | 台風 | 内水 | | 229 | | 39 | か 鎌田 2 22 | 床上 | | - | 1 | 浸水確認箇所図の色塗り範囲は、当時の資料どおり(メッシュ記載せず) |
| H17.9.4 | | 集中豪雨 | 氾濫 | 野川 | 82 | 20 | 52 | か 鎌田 2 22 | 床上 | | 20 | 1 | |
| H1.7.31 | ～ H1.8.2 | 集中豪雨 | 内水 | | 220 | | 48 | か 鎌田 2 23 | 床下 | | - | ※ | 2-20,21,22,23,24で36棟、浸水確認箇所図の色塗り範囲は、当時の資料どおり(メッシュ記載せず) |
| H3.9.18 | ～ H3.9.19 | 台風 | 内水 | | 229 | | 39 | か 鎌田 2 23 | 床上 | | - | 2 | 浸水確認箇所図の色塗り範囲は、当時の資料どおり(メッシュ記載せず) |
| H17.9.4 | | 集中豪雨 | 氾濫 | 野川 | 82 | 20 | 52 | か 鎌田 2 23 | 床下 | | - | 1 | |
| H1.7.31 | ～ H1.8.2 | 集中豪雨 | 内水 | | 220 | | 48 | か 鎌田 2 24 | 床下 | | - | ※ | 2-20,21,22,23,24で36棟、浸水確認箇所図の色塗り範囲は、当時の資料どおり(メッシュ記載せず) |
| H1.8.10 | | 集中豪雨 | 内水 | | 72 | | 72 | か 鎌田 2 24 | 床下 | | - | 不明 | 33世帯 |
| H3.9.18 | ～ H3.9.19 | 台風 | 内水 | | 229 | | 39 | か 鎌田 2 24 | 床下 | | - | 15 | 浸水確認箇所図の色塗り範囲は、当時の資料どおり(メッシュ記載せず) |
| H4.7.15 | ～ H4.7.16 | 集中豪雨 | 内水 | | 37 | | 30 | か 鎌田 2 24 | 床下 | | - | 1 | |
| H17.9.4 | | 集中豪雨 | 氾濫 | 野川 | 82 | 20 | 52 | か 鎌田 2 24 | 床下 | | - | 9 | |
| H17.9.4 | | 集中豪雨 | 氾濫 | 野川 | 82 | 20 | 52 | か 鎌田 2 24 | 床下 地下車庫 | | - | 1 | |
| H17.9.4 | | 集中豪雨 | 氾濫 | 野川 | 82 | 20 | 52 | か 鎌田 2 25 | 床上 | | 80 | 1 | |
| H19.8.28 | | 集中豪雨 | 急斜面地崩壊 | 野川 | 45 | 19 | 45 | か 鎌田 3 1 | 河川 | | - | 1 | 浸水確認箇所図には記載せず |
| H17.9.4 | | 集中豪雨 | 氾濫 | 野川 | 82 | 20 | 52 | か 鎌田 3 10 | 床下 地下車庫 | | - | 1 | |
| H17.9.4 | | 集中豪雨 | 氾濫 | 野川 | 82 | 20 | 52 | か 鎌田 3 10 | 床下 | | - | 1 | |
| H17.9.4 | | 集中豪雨 | 氾濫 | 野川 | 82 | 20 | 52 | か 鎌田 3 11 | 床上 | | 40 | 1 | |
| H25.7.23 | | 集中豪雨 | 内水 | | 42 | 25 | 36 | か 鎌田 3 22 | 地下車庫 | | - | 1 | |
| H17.9.4 | | 集中豪雨 | 氾濫 | 仙川 | 82 | 20 | 52 | か 鎌田 3 34 | 床上 | | 30 | 1 | |
| H17.9.4 | | 集中豪雨 | 氾濫 | 野川 | 82 | 20 | 52 | か 鎌田 4 1 | 床下 | | - | 3 | |
| H17.9.4 | | 集中豪雨 | 氾濫 | 野川 | 82 | 20 | 52 | か 鎌田 4 1 | 床上 | | 40 | 1 | |
| H17.9.4 | | 集中豪雨 | 氾濫 | 野川 | 82 | 20 | 52 | か 鎌田 4 1 | 床上 | | 50 | 7 | |
| H17.9.4 | | 集中豪雨 | 氾濫 | 仙川 | 82 | 20 | 52 | か 鎌田 4 2 | 床下 | | - | 3 | |

浸水確認箇所一覧(平成元年～令和3年)

| 発生期間 | | 区分 | 原因 | 河川名 | 総雨量 (mm) | 最大雨量 (mm) | | 被害住所 | 被害区分 | 建物構造 | 浸水 | | 備考 | |
|-----------|-----------|------|----|-----|-------------|-----------|---------|------|------|------|------|-----|----|---------|
| 発生年月日 | 終息年月日 | | | | | 10分 間 | 1時 間 | | | | 町名 | 丁目 | | 番 |
| H17.9.4 | | 集中豪雨 | 氾濫 | 仙川 | 82 | 20 | 52 | か 鎌田 | 4 3 | 床上 | | 30 | 1 | |
| H17.9.4 | | 集中豪雨 | 氾濫 | 仙川 | 82 | 20 | 52 | か 鎌田 | 4 5 | 床下 | | - | 4 | |
| H17.9.4 | | 集中豪雨 | 氾濫 | 仙川 | 82 | 20 | 52 | か 鎌田 | 4 5 | 床上 | | 50 | 3 | |
| H17.9.4 | | 集中豪雨 | 氾濫 | 仙川 | 82 | 20 | 52 | か 鎌田 | 4 5 | 床上 | | 20 | 1 | |
| H17.9.4 | | 集中豪雨 | 氾濫 | 野川 | 82 | 20 | 52 | か 鎌田 | 4 6 | 床上 | | - | 1 | |
| H17.9.4 | | 集中豪雨 | 氾濫 | 野川 | 82 | 20 | 52 | か 鎌田 | 4 7 | 床下 | | - | 1 | |
| H17.9.4 | | 集中豪雨 | 氾濫 | 野川 | 82 | 20 | 52 | か 鎌田 | 4 8 | 床下 | | - | 1 | |
| H17.9.4 | | 集中豪雨 | 氾濫 | 野川 | 82 | 20 | 52 | か 鎌田 | 4 9 | 床下 | | - | 3 | |
| H17.9.4 | | 集中豪雨 | 氾濫 | 野川 | 82 | 20 | 52 | か 鎌田 | 4 12 | 床下 | | - | 2 | |
| H17.9.4 | | 集中豪雨 | 氾濫 | 野川 | 82 | 20 | 52 | か 鎌田 | 4 13 | 床下 | | - | 1 | |
| H17.9.4 | | 集中豪雨 | 氾濫 | 野川 | 82 | 20 | 52 | か 鎌田 | 4 13 | 床下 | 地下車庫 | - | 1 | |
| H17.9.4 | | 集中豪雨 | 氾濫 | 野川 | 82 | 20 | 52 | か 鎌田 | 4 13 | 床上 | | 50 | 1 | |
| H5.8.26 | ～ H5.8.27 | 台風 | 内水 | | 269 | | 41 | か 鎌田 | 4 14 | 床下 | | - | 1 | |
| H17.9.4 | | 集中豪雨 | 氾濫 | 野川 | 82 | 20 | 52 | か 鎌田 | 4 14 | 床下 | | - | 1 | |
| H17.9.4 | | 集中豪雨 | 氾濫 | 野川 | 82 | 20 | 52 | か 鎌田 | 4 14 | 床上 | | 100 | 1 | |
| H17.9.4 | | 集中豪雨 | 氾濫 | 野川 | 82 | 20 | 52 | か 鎌田 | 4 15 | 床上 | 地下室 | 90 | 1 | |
| H17.9.4 | | 集中豪雨 | 氾濫 | 野川 | 82 | 20 | 52 | か 鎌田 | 4 16 | 床上 | | 55 | 1 | |
| H17.9.4 | | 集中豪雨 | 氾濫 | 野川 | 82 | 20 | 52 | か 鎌田 | 4 16 | 床上 | | 50 | 1 | |
| H17.9.4 | | 集中豪雨 | 氾濫 | 野川 | 82 | 20 | 52 | か 鎌田 | 4 17 | 床下 | 地下車庫 | - | 1 | |
| H17.9.4 | | 集中豪雨 | 氾濫 | 野川 | 82 | 20 | 52 | か 鎌田 | 4 17 | 床上 | | 50 | 1 | |
| H15.10.13 | | 集中豪雨 | 内水 | | 62 | 18 | 61 | か 上馬 | 2 10 | 床下 | | - | 2 | |
| H25.7.23 | | 集中豪雨 | 内水 | | 61 | 24 | 61 | か 上馬 | 2 27 | 床上 | | 15 | 1 | |
| H25.7.23 | | 集中豪雨 | 内水 | | 61 | 24 | 61 | か 上馬 | 2 34 | 床上 | 地下車庫 | 30 | 1 | |
| H5.8.26 | ～ H5.8.27 | 台風 | 内水 | | 232 | | 37 | か 上馬 | 4 1 | 床下 | | - | 1 | |
| H25.7.23 | | 集中豪雨 | 内水 | | 61 | 24 | 61 | か 上馬 | 4 27 | 床上 | 地下室 | - | 1 | |
| H25.7.23 | | 集中豪雨 | 内水 | | 61 | 24 | 61 | か 上馬 | 4 28 | 床下 | | - | 1 | |
| H15.10.13 | | 集中豪雨 | 内水 | | 62 | 18 | 61 | か 上馬 | 4 31 | 床上 | | - | 1 | |
| H25.7.23 | | 集中豪雨 | 内水 | | 61 | 24 | 61 | か 上馬 | 4 31 | 床上 | | - | ※ | 4-31で2棟 |
| H25.7.23 | | 集中豪雨 | 内水 | | 61 | 24 | 61 | か 上馬 | 4 35 | 床上 | | - | 1 | |
| H14.8.2 | | 集中豪雨 | 内水 | | 51 | | 50 | か 上馬 | 4 36 | 床上 | | - | 3 | |
| H25.7.23 | | 集中豪雨 | 内水 | | 61 | 24 | 61 | か 上馬 | 4 36 | 床上 | | 20 | 1 | |
| H15.10.13 | | 集中豪雨 | 内水 | | 62 | 18 | 61 | か 上馬 | 4 39 | 床下 | | - | 1 | |
| H25.7.23 | | 集中豪雨 | 内水 | | 61 | 24 | 61 | か 上馬 | 4 39 | 床上 | | - | ※ | 4-39で2棟 |
| H25.7.23 | | 集中豪雨 | 内水 | | 61 | 24 | 61 | か 上馬 | 4 39 | | 地下車庫 | - | 1 | |
| H9.9.3 | | 集中豪雨 | 内水 | | 48 | | 44 | か 上馬 | 4 40 | | 地下車庫 | 100 | 1 | |
| H11.8.29 | | 集中豪雨 | 内水 | | 69 | | 66 | か 上馬 | 4 40 | 床下 | | - | 1 | |
| H14.8.2 | | 集中豪雨 | 内水 | | 51 | | 50 | か 上馬 | 4 40 | 床上 | | - | 2 | |

浸水確認箇所一覧(平成元年～令和3年)

| 発生期間 | | 区分 | 原因 | 河川名 | 総雨量 (mm) | 最大雨量 (mm) | | 被害住所 | 被害区分 | 建物構造 | 浸水 | | 備考 | | |
|-----------|------------|-------|----|-----|-------------|-----------|---------|------|------|------|------|------|----|---------|------------|
| 発生年月日 | 終息年月日 | | | | | 10分 間 | 1時 間 | | | | 町名 | 丁目 | | 番 | 深さ (cm) |
| H15.10.13 | | 集中豪雨 | 内水 | | 62 | 18 | 61 | か上馬 | 4 | 40 | 床下 | - | 2 | | |
| H16.10.9 | | 台風22号 | 内水 | | 275 | 17 | 49 | か上馬 | 4 | 40 | 床上 | - | 1 | | |
| H16.10.20 | | 台風23号 | 内水 | | 224 | 17 | 44 | か上馬 | 4 | 40 | 床上 | - | 1 | | |
| H17.9.4 | | 集中豪雨 | 内水 | | 80 | 22 | 62 | か上馬 | 4 | 40 | 床上 | - | 1 | | |
| H25.7.23 | | 集中豪雨 | 内水 | | 61 | 24 | 61 | か上馬 | 4 | 40 | 床上 | - | ※ | 4-40で2棟 | |
| H14.8.4 | | 集中豪雨 | 内水 | | 45 | | 38 | か上馬 | 4 | 41 | 床下 | 地下車庫 | - | 1 | |
| H15.10.13 | | 集中豪雨 | 内水 | | 62 | 18 | 61 | か上馬 | 4 | 41 | 床下 | 地下車庫 | - | 1 | |
| H16.10.9 | | 台風22号 | 内水 | | 275 | 17 | 49 | か上馬 | 4 | 41 | 床下 | 地下車庫 | - | 1 | |
| H25.7.23 | | 集中豪雨 | 内水 | | 61 | 24 | 61 | か上馬 | 4 | 41 | 床上 | - | ※ | 4-41で2棟 | |
| H1.8.10 | | 集中豪雨 | 内水 | | 59 | | 59 | か上馬 | 5 | 1 | 床下 | - | - | 1 | |
| H14.8.2 | | 集中豪雨 | 内水 | | 51 | | 50 | か上馬 | 5 | 1 | 床上 | - | - | 2 | |
| H15.10.13 | | 集中豪雨 | 内水 | | 62 | 18 | 61 | か上馬 | 5 | 1 | 床下 | 地下車庫 | - | 1 | |
| H15.10.13 | | 集中豪雨 | 内水 | | 62 | 18 | 61 | か上馬 | 5 | 1 | 床下 | - | - | 1 | |
| H15.10.13 | | 集中豪雨 | 内水 | | 62 | 18 | 61 | か上馬 | 5 | 1 | 床上 | - | - | 3 | |
| H16.10.9 | | 台風22号 | 内水 | | 275 | 17 | 49 | か上馬 | 5 | 1 | 床上 | - | - | 3 | |
| H16.10.20 | | 台風23号 | 内水 | | 224 | 17 | 44 | か上馬 | 5 | 1 | 床上 | - | - | 4 | |
| H17.9.4 | | 集中豪雨 | 内水 | | 80 | 22 | 62 | か上馬 | 5 | 1 | 床下 | 地下車庫 | - | 1 | |
| H17.9.4 | | 集中豪雨 | 内水 | | 80 | 22 | 62 | か上馬 | 5 | 1 | 床下 | - | - | 2 | |
| H17.9.4 | | 集中豪雨 | 内水 | | 80 | 22 | 62 | か上馬 | 5 | 1 | 床上 | - | - | 2 | |
| H20.8.29 | ～ H20.8.31 | 集中豪雨 | 内水 | | 303 | 16 | 55 | か上馬 | 5 | 1 | 床上 | 6 | 1 | | |
| H25.7.23 | | 集中豪雨 | 内水 | | 61 | 24 | 61 | か上馬 | 5 | 1 | 地下車庫 | - | - | 1 | |
| H25.7.23 | | 集中豪雨 | 内水 | | 61 | 24 | 61 | か上馬 | 5 | 1 | 床上 | 20 | 1 | | |
| H25.7.23 | | 集中豪雨 | 内水 | | 61 | 24 | 61 | か上馬 | 5 | 1 | 床下 | - | ※ | 5-1で2棟 | |
| H14.8.2 | | 集中豪雨 | 内水 | | 51 | | 50 | か上馬 | 5 | 2 | 床上 | - | - | 2 | |
| H14.8.4 | | 集中豪雨 | 内水 | | 45 | | 38 | か上馬 | 5 | 2 | 床下 | - | - | 3 | |
| H14.9.7 | | 集中豪雨 | 内水 | | 77 | | 51 | か上馬 | 5 | 2 | 床下 | - | - | 1 | |
| H15.10.13 | | 集中豪雨 | 内水 | | 62 | 18 | 61 | か上馬 | 5 | 2 | 床下 | - | - | 1 | |
| H15.10.13 | | 集中豪雨 | 内水 | | 62 | 18 | 61 | か上馬 | 5 | 2 | 床下 | 地下室 | - | 1 | |
| H15.10.13 | | 集中豪雨 | 内水 | | 62 | 18 | 61 | か上馬 | 5 | 2 | 床下 | 地下車庫 | - | 1 | |
| H16.10.20 | | 台風23号 | 内水 | | 224 | 17 | 44 | か上馬 | 5 | 2 | 床上 | - | - | 1 | |
| H25.7.23 | | 集中豪雨 | 内水 | | 61 | 24 | 61 | か上馬 | 5 | 2 | 床上 | - | ※ | 5-2で2棟 | |
| H25.7.23 | | 集中豪雨 | 内水 | | 61 | 24 | 61 | か上馬 | 5 | 2 | 床下 | - | ※ | 5-2で4棟 | |
| H13.8.11 | | 集中豪雨 | 内水 | | 91 | | 65 | か上馬 | 5 | 3 | 床上 | 地下室 | 25 | 2 | |
| H13.8.11 | | 集中豪雨 | 内水 | | 91 | | 65 | か上馬 | 5 | 3 | 床上 | 地下室 | 20 | 1 | |
| H13.9.10 | | 台風 | 内水 | | 172 | | 42 | か上馬 | 5 | 3 | 床上 | 地下室 | 10 | 1 | |
| H14.8.2 | | 集中豪雨 | 内水 | | 51 | | 50 | か上馬 | 5 | 3 | 床上 | - | - | 7 | |
| H14.8.19 | | 台風13号 | 内水 | | 129 | | 28 | か上馬 | 5 | 3 | 床上 | 6 | 1 | | |

浸水確認箇所一覧(平成元年～令和3年)

| 発生期間 | | 区分 | 原因 | 河川名 | 総雨量 (mm) | 最大雨量 (mm) | | か | 被害住所 | | | 被害区分 | 建物構造 | 浸水 | | 備考 |
|-----------|------------|-------|----|-----|-------------|-----------|---------|---|------|----|----|------|--------|------------|----|-----------------------------------|
| 発生年月日 | 終息年月日 | | | | | 10分 間 | 1時 間 | | 町名 | 丁目 | 番 | | | 深さ (cm) | 棟数 | |
| H14.9.7 | | 集中豪雨 | 内水 | | 77 | | 51 | か | 上馬 | 5 | 3 | 床下 | | - | 2 | |
| H15.10.13 | | 集中豪雨 | 内水 | | 62 | 18 | 61 | か | 上馬 | 5 | 3 | 床下 | 地下車庫 | - | 2 | |
| H15.10.13 | | 集中豪雨 | 内水 | | 62 | 18 | 61 | か | 上馬 | 5 | 3 | 床下 | | - | 1 | |
| H15.10.13 | | 集中豪雨 | 内水 | | 62 | 18 | 61 | か | 上馬 | 5 | 3 | 床上 | | - | 2 | |
| H15.10.13 | | 集中豪雨 | 内水 | | 62 | 18 | 61 | か | 上馬 | 5 | 3 | 床上 | 地下車庫 | - | 1 | |
| H15.10.13 | | 集中豪雨 | 内水 | | 62 | 18 | 61 | か | 上馬 | 5 | 3 | 床上 | | 7 | 1 | |
| H16.10.9 | | 台風22号 | 内水 | | 275 | 17 | 49 | か | 上馬 | 5 | 3 | 床上 | | - | 3 | |
| H16.10.20 | | 台風23号 | 内水 | | 224 | 17 | 44 | か | 上馬 | 5 | 3 | 床上 | | - | 3 | |
| H17.9.4 | | 集中豪雨 | 内水 | | 80 | 22 | 62 | か | 上馬 | 5 | 3 | 床下 | 地下車庫 | - | 1 | |
| H17.9.4 | | 集中豪雨 | 内水 | | 80 | 22 | 62 | か | 上馬 | 5 | 3 | 床上 | | - | 4 | |
| H18.9.11 | | 集中豪雨 | 内水 | | 51 | 17 | 45 | か | 上馬 | 5 | 3 | 床下 | | - | 2 | |
| H18.9.11 | | 集中豪雨 | 内水 | | 51 | 17 | 45 | か | 上馬 | 5 | 3 | 床上 | | - | 3 | |
| H20.7.29 | | 集中豪雨 | 内水 | | 47 | 21 | 45 | か | 上馬 | 5 | 3 | 床下 | | - | 2 | |
| H20.7.29 | | 集中豪雨 | 内水 | | 47 | 21 | 45 | か | 上馬 | 5 | 3 | 床上 | | 3 | 1 | |
| H20.7.29 | | 集中豪雨 | 内水 | | 47 | 21 | 45 | か | 上馬 | 5 | 3 | | 地下車庫 | - | 1 | |
| H20.8.29 | ～ H20.8.31 | 集中豪雨 | 内水 | | 303 | 16 | 55 | か | 上馬 | 5 | 3 | 床下 | | - | 2 | |
| H20.8.29 | ～ H20.8.31 | 集中豪雨 | 内水 | | 303 | 16 | 55 | か | 上馬 | 5 | 3 | 床上 | | 4 | 1 | |
| H20.8.29 | ～ H20.8.31 | 集中豪雨 | 内水 | | 303 | 16 | 55 | か | 上馬 | 5 | 3 | 床上 | | 1 | 2 | |
| H20.8.29 | ～ H20.8.31 | 集中豪雨 | 内水 | | 303 | 16 | 55 | か | 上馬 | 5 | 3 | | 地下車庫 | - | 1 | |
| H20.8.29 | ～ H20.8.31 | 集中豪雨 | 内水 | | 303 | 16 | 55 | か | 上馬 | 5 | 3 | | 車庫(地上) | - | 1 | 浸水確認箇所図には記載せず |
| H25.7.23 | | 集中豪雨 | 内水 | | 61 | 24 | 61 | か | 上馬 | 5 | 3 | 床上 | | 20 | ※ | 5-3で5棟 |
| H25.7.23 | | 集中豪雨 | 内水 | | 61 | 24 | 61 | か | 上馬 | 5 | 12 | 床上 | | - | 1 | |
| H25.7.23 | | 集中豪雨 | 内水 | | 61 | 24 | 61 | か | 上馬 | 5 | 14 | 床上 | | - | 1 | |
| H30.8.27 | | 集中豪雨 | 内水 | | 78 | 40 | 76 | か | 上馬 | 5 | 14 | 床上 | | - | 1 | |
| H16.10.9 | | 台風22号 | 内水 | | 275 | 17 | 49 | か | 上馬 | 5 | 35 | 床下 | 地下車庫 | - | 1 | |
| H30.8.27 | | 集中豪雨 | 内水 | | 78 | 40 | 76 | か | 上馬 | 5 | 35 | 床上 | 半地下 | - | 1 | |
| H30.8.27 | | 集中豪雨 | 内水 | | 54 | 26 | 53 | か | 上北沢 | 1 | 13 | 床上 | 地下室 | - | 1 | |
| H11.7.21 | | 集中豪雨 | 内水 | | 38 | | 34 | か | 上北沢 | 4 | 24 | 床下 | | - | 1 | |
| H14.7.10 | ～ H14.7.11 | 台風6号 | 内水 | | 58 | | 24 | か | 上北沢 | 4 | 24 | 床下 | | - | 1 | 浸水確認箇所図には記載せず(当該地設置施設不良に起因するものため) |
| H22.12.3 | | 集中豪雨 | 内水 | | 98 | 20 | 42 | か | 上北沢 | 4 | 24 | 床上 | | 10 | 1 | |
| H17.9.4 | | 集中豪雨 | 内水 | | 197 | 21 | 100 | か | 上北沢 | 5 | 22 | 床上 | | - | 1 | |
| H25.9.15 | | 台風18号 | 内水 | | 176 | 13 | 44 | か | 上北沢 | 5 | 22 | 床上 | 地下室 | 15 | 1 | |
| H5.8.26 | ～ H5.8.27 | 台風 | 内水 | | 231 | | 31 | か | 上北沢 | 5 | 36 | 床上 | | - | 1 | |
| H17.9.4 | | 集中豪雨 | 内水 | | 197 | 21 | 100 | か | 上祖師谷 | 1 | 24 | 床上 | 地下室 | - | 1 | |
| H17.9.4 | | 集中豪雨 | 内水 | | 197 | 21 | 100 | か | 上祖師谷 | 1 | 35 | 床上 | | - | 1 | |
| H4.12.7 | ～ H4.12.8 | 集中豪雨 | 内水 | | 231 | | 31 | か | 上祖師谷 | 2 | 6 | 床下 | | - | 1 | |
| H17.9.4 | | 集中豪雨 | 内水 | | 197 | 21 | 100 | か | 上祖師谷 | 2 | 10 | 床下 | 地下車庫 | - | 1 | |

浸水確認箇所一覧(平成元年～令和3年)

| 発生期間 | | 区分 | 原因 | 河川名 | 総雨量 (mm) | 最大雨量 (mm) | | 被害住所 | 被害区分 | 建物構造 | 浸水 | | 備考 | |
|-----------|------------|-------|----|-----|-------------|-----------|---------|-------|------|------|------|-------|----|------------|
| 発生年月日 | 終息年月日 | | | | | 10分 間 | 1時 間 | | | | 町名 | 丁目番 | | 深さ (cm) |
| H17.9.4 | | 集中豪雨 | 内水 | | 197 | 21 | 100 | か上祖師谷 | 2 19 | 床下 | 地下車庫 | - | 1 | |
| H17.9.4 | | 集中豪雨 | 内水 | | 197 | 21 | 100 | か上祖師谷 | 2 22 | 床下 | | - | 1 | |
| H17.9.4 | | 集中豪雨 | 内水 | | 197 | 21 | 100 | か上祖師谷 | 2 23 | 床下 | | - | 2 | |
| H17.9.4 | | 集中豪雨 | 内水 | | 197 | 21 | 100 | か上祖師谷 | 2 33 | 床上 | | - | 1 | |
| H17.9.4 | | 集中豪雨 | 内水 | | 197 | 21 | 100 | か上祖師谷 | 2 34 | 床下 | | - | 8 | |
| H17.9.4 | | 集中豪雨 | 内水 | | 197 | 21 | 100 | か上祖師谷 | 2 34 | | 地下車庫 | | 1 | |
| H23.8.26 | | 集中豪雨 | 内水 | | 140 | 23 | 96 | か上祖師谷 | 2 34 | | 地下車庫 | 30～50 | 1 | |
| H17.9.4 | | 集中豪雨 | 内水 | | 197 | 21 | 100 | か上祖師谷 | 2 35 | 床下 | | - | 2 | |
| H23.8.26 | | 集中豪雨 | 内水 | | 140 | 23 | 96 | か上祖師谷 | 3 5 | 床下 | | - | 1 | |
| H17.9.4 | | 集中豪雨 | 内水 | | 197 | 21 | 100 | か上祖師谷 | 6 20 | 床上 | | - | 1 | |
| H17.9.4 | | 集中豪雨 | 内水 | | 197 | 21 | 100 | か上祖師谷 | 6 20 | 床上 | 地下車庫 | - | 1 | |
| H17.9.4 | | 集中豪雨 | 内水 | | 197 | 21 | 100 | か上祖師谷 | 6 27 | 床上 | | - | 1 | |
| H7.8.2 | | 集中豪雨 | 内水 | | 78 | | 74 | か上祖師谷 | 7 14 | 床下 | | - | 1 | |
| H7.8.2 | | 集中豪雨 | 内水 | | 78 | | 74 | か上祖師谷 | 7 14 | | 地下車庫 | 100 | 1 | |
| H4.12.7 | ～ H4.12.8 | 集中豪雨 | 内水 | | 231 | | 31 | か上祖師谷 | 7 25 | 床下 | | - | 4 | |
| H7.8.2 | | 集中豪雨 | 内水 | | 78 | | 74 | か上祖師谷 | 7 25 | 床下 | | - | 1 | |
| H4.12.7 | ～ H4.12.8 | 集中豪雨 | 内水 | | 266 | | 50 | か上野毛 | 1 6 | 床下 | | - | 1 | |
| R1.10.12 | ～ R1.10.13 | 台風19号 | | | 256 | 7 | 31 | か上野毛 | 2 22 | 床上 | 半地下 | | 1 | |
| R1.10.12 | ～ R1.10.13 | 台風19号 | | | 256 | 7 | 31 | か上野毛 | 2 22 | 床上 | 地下室 | 150 | 1 | |
| H1.7.31 | ～ H1.8.2 | 集中豪雨 | 内水 | | 229 | | 47 | か上野毛 | 2 23 | 床上 | | - | 1 | |
| H5.8.26 | ～ H5.8.27 | 台風 | 内水 | | 266 | | 50 | か上野毛 | 2 23 | 床下 | | - | 1 | |
| H5.11.13 | ～ H5.11.14 | 集中豪雨 | 内水 | | 132 | | 33 | か上野毛 | 2 23 | 床下 | | - | 1 | |
| R1.10.12 | ～ R1.10.13 | 台風19号 | | | 256 | 7 | 31 | か上野毛 | 2 23 | | 地下車庫 | | 1 | |
| R1.10.12 | ～ R1.10.13 | 台風19号 | | | 256 | 7 | 31 | か上野毛 | 2 24 | 床上 | 地下室 | | 1 | |
| R1.10.12 | ～ R1.10.13 | 台風19号 | | | 256 | 7 | 31 | か上野毛 | 2 25 | 床上 | 半地下 | 70 | 1 | |
| H25.7.23 | | 集中豪雨 | 内水 | | 70 | 20 | 66 | か上野毛 | 3 19 | 床上 | | - | 1 | |
| H1.8.10 | | 集中豪雨 | 内水 | | 41 | | 41 | か上野毛 | 3 23 | 床上 | | 10 | 1 | |
| H17.9.4 | | 集中豪雨 | 内水 | | 63 | 18 | 41 | か上野毛 | 4 11 | | 地下車庫 | - | 1 | |
| H5.8.26 | ～ H5.8.27 | 台風 | 内水 | | 266 | | 50 | か上野毛 | 4 15 | 床上 | | - | 1 | |
| H6.8.20 | ～ H6.8.21 | 集中豪雨 | 内水 | | 182 | | 72 | か上野毛 | 4 15 | 床上 | | 20 | 1 | |
| H7.8.22 | | 集中豪雨 | 内水 | | 86 | | 74 | か上野毛 | 4 15 | 床下 | | - | 1 | |
| H11.7.21 | | 集中豪雨 | 内水 | | 36 | | 32 | か上野毛 | 4 15 | 床上 | | 10 | 1 | |
| H13.9.10 | | 台風 | 内水 | | 187 | | 42 | か上野毛 | 4 15 | | 地下車庫 | - | 1 | |
| H25.7.23 | | 集中豪雨 | 内水 | | 70 | 20 | 66 | か上野毛 | 4 15 | 床上 | 地下室 | - | 1 | |
| H15.10.13 | | 集中豪雨 | 内水 | | 51 | 16 | 50 | か上野毛 | 4 23 | 床下 | 地下車庫 | - | 1 | |
| H25.7.23 | | 集中豪雨 | 内水 | | 70 | 20 | 66 | か上野毛 | 4 27 | | 地下車庫 | - | 1 | |
| H20.8.29 | ～ H20.8.31 | 集中豪雨 | 内水 | | 264 | 16 | 54 | か上用賀 | 1 4 | 床上 | 地下室 | - | 1 | |

浸水確認箇所一覧(平成元年～令和3年)

| 発生期間 | | 区分 | 原因 | 河川名 | 総雨量 (mm) | 最大雨量 (mm) | | 被害住所 | 被害区分 | 建物構造 | 浸水 | | 備考 | | | |
|----------|-------|---------|------|-----|-------------|-----------|---------|------|------|------|----|------|------|----|--------------|----|
| 発生年月日 | 終息年月日 | | | | | 10分 間 | 1時 間 | | | | 町名 | 丁目 | | 番 | 深さ (cm) | 棟数 |
| H25.7.23 | | 集中豪雨 | 内水 | | 70 | 20 | 66 | か | 上用賀 | 1 | 4 | 床上 | - | 1 | | |
| H30.8.27 | | 集中豪雨 | 内水 | | 82 | 30 | 75 | か | 上用賀 | 1 | 6 | 床下 | - | 1 | | |
| H25.7.23 | | 集中豪雨 | 内水 | | 70 | 20 | 66 | か | 上用賀 | 1 | 7 | 床下 | - | 1 | | |
| H1.8.10 | | 集中豪雨 | 内水 | | 58 | | 58 | か | 上用賀 | 3 | 7 | 床上 | 15 | ※3 | 5-22と合計で3棟 | |
| H2.8.8 | | 集中豪雨 | 内水 | | 66 | | 54 | か | 上用賀 | 3 | 7 | 床上 | - | 2 | | |
| H3.7.5 | ～ | H3.7.6 | 集中豪雨 | 内水 | 54 | | 35 | か | 上用賀 | 3 | 7 | 床上 | - | 1 | | |
| H5.8.26 | ～ | H5.8.27 | 台風 | 内水 | 266 | | 50 | か | 上用賀 | 3 | 7 | 床下 | - | 1 | | |
| H6.8.20 | ～ | H6.8.21 | 集中豪雨 | 内水 | 153 | | 47 | か | 上用賀 | 3 | 7 | 床上 | 10 | 2 | | |
| H25.7.23 | | 集中豪雨 | 内水 | | 70 | 20 | 66 | か | 上用賀 | 3 | 7 | 床上 | - | 1 | | |
| H1.8.10 | | 集中豪雨 | 内水 | | 58 | | 58 | か | 上用賀 | 3 | 20 | 床上 | - | 1 | | |
| H2.8.8 | | 集中豪雨 | 内水 | | 66 | | 54 | か | 上用賀 | 3 | 20 | 床上 | - | 1 | | |
| H5.8.26 | ～ | H5.8.27 | 台風 | 内水 | 269 | | 41 | か | 上用賀 | 4 | 5 | 床上 | - | 1 | | |
| H11.7.21 | | 集中豪雨 | 内水 | | 36 | | 32 | か | 上用賀 | 4 | 8 | 床上 | 10 | 1 | | |
| H11.7.21 | | 集中豪雨 | 内水 | | 36 | | 32 | か | 上用賀 | 4 | 8 | 床上 | 地下車庫 | 30 | 2 | |
| H11.8.29 | | 集中豪雨 | 内水 | | 64 | | 63 | か | 上用賀 | 4 | 8 | 床下 | 地下室 | - | 3 | |
| H2.8.8 | | 集中豪雨 | 内水 | | 66 | | 54 | か | 上用賀 | 4 | 9 | 地下車庫 | - | 1 | | |
| H20.7.29 | | 集中豪雨 | 内水 | | 31 | 21 | 27 | か | 上用賀 | 4 | 9 | 地下車庫 | 15 | 1 | | |
| H27.7.24 | | 集中豪雨 | 内水 | | 49 | 17 | 49 | か | 上用賀 | 4 | 9 | 地下車庫 | 97 | 1 | | |
| H29.8.19 | | 集中豪雨 | 内水 | | 43 | 19 | 32 | か | 上用賀 | 4 | 9 | 地下車庫 | - | 1 | | |
| H2.8.8 | | 集中豪雨 | 内水 | | 66 | | 54 | か | 上用賀 | 4 | 19 | 床下 | - | 1 | | |
| H3.7.5 | ～ | H3.7.6 | 集中豪雨 | 内水 | 54 | | 35 | か | 上用賀 | 4 | 19 | 床下 | - | 1 | | |
| H5.8.26 | ～ | H5.8.27 | 台風 | 内水 | 269 | | 41 | か | 上用賀 | 4 | 19 | 床下 | - | 1 | | |
| H18.5.24 | | 集中豪雨 | 内水 | | 53 | 14 | 25 | か | 上用賀 | 4 | 30 | 床下 | 地下車庫 | - | 1 | |
| H1.8.10 | | 集中豪雨 | 内水 | | 58 | | 58 | か | 上用賀 | 5 | 2 | 床下 | - | ※ | 用賀4-24と合計で6棟 | |
| H2.8.8 | | 集中豪雨 | 内水 | | 66 | | 54 | か | 上用賀 | 5 | 2 | 床上 | - | 1 | | |
| H3.7.5 | ～ | H3.7.6 | 集中豪雨 | 内水 | 54 | | 35 | か | 上用賀 | 5 | 2 | 床上 | - | 4 | | |
| H7.8.2 | | 集中豪雨 | 内水 | | 54 | | 53 | か | 上用賀 | 5 | 2 | 床上 | 5 | 1 | | |
| H14.8.19 | | 集中豪雨 | 内水 | | 152 | | 49 | か | 上用賀 | 5 | 5 | 床上 | 地下室 | - | 1 | |
| H1.8.10 | | 集中豪雨 | 内水 | | 58 | | 58 | か | 上用賀 | 5 | 22 | 床上 | 15 | 3 | 3-7と合計で3棟 | |
| H2.8.8 | | 集中豪雨 | 内水 | | 66 | | 54 | か | 上用賀 | 5 | 24 | 床下 | - | 1 | | |
| H13.8.21 | | 台風 | 内水 | | 136 | | 22 | か | 上用賀 | 5 | 26 | 地下車庫 | - | 1 | | |
| H1.8.10 | | 集中豪雨 | 内水 | | 58 | | 58 | か | 上用賀 | 6 | 33 | 床上 | - | 1 | | |
| H2.8.8 | | 集中豪雨 | 内水 | | 66 | | 54 | か | 上用賀 | 6 | 33 | 床上 | - | 1 | | |
| H5.8.26 | ～ | H5.8.27 | 台風 | 内水 | 269 | | 41 | か | 上用賀 | 6 | 33 | 床上 | - | 1 | | |
| H17.9.4 | | 集中豪雨 | 内水 | | 197 | 21 | 100 | き | 北烏山 | 1 | 13 | 床上 | - | 1 | | |
| H17.9.4 | | 集中豪雨 | 内水 | | 197 | 21 | 100 | き | 北烏山 | 1 | 41 | 床上 | - | 1 | | |
| H26.6.24 | | 集中豪雨 | 内水 | | 65 | 29 | 59 | き | 北烏山 | 1 | 41 | 床下 | - | | | |

浸水確認箇所一覧(平成元年～令和3年)

| 発生期間 | | 区分 | 原因 | 河川名 | 総雨量 (mm) | 最大雨量 (mm) | | 被害住所 | | | 被害区分 | 建物構造 | 浸水 | | 備考 |
|-----------|-------|---------|----|-----|-------------|-----------|---------|------|----|----|------|------|------------|----|-------------|
| 発生年月日 | 終息年月日 | | | | | 10分 間 | 1時 間 | 町名 | 丁目 | 番 | | | 深さ (cm) | 棟数 | |
| H7.8.2 | | 集中豪雨 | 内水 | | 78 | | 74 | 北烏山 | 1 | 42 | 床下 | | - | 1 | |
| H17.9.4 | | 集中豪雨 | 内水 | | 197 | 21 | 100 | 北烏山 | 1 | 42 | 床上 | | - | 1 | |
| H26.6.24 | | 集中豪雨 | 内水 | | 65 | 29 | 59 | 北烏山 | 1 | 48 | 床上 | 半地下 | 50 | 1 | |
| H1.8.10 | | 集中豪雨 | 内水 | | 99 | | 98 | 北烏山 | 1 | 54 | 床下 | | - | 1 | |
| H17.9.4 | | 集中豪雨 | 内水 | | 197 | 21 | 100 | 北烏山 | 2 | 12 | 床下 | 地下車庫 | - | 1 | |
| H17.9.4 | | 集中豪雨 | 内水 | | 197 | 21 | 100 | 北烏山 | 3 | 10 | 床上 | | - | 6 | |
| H17.9.4 | | 集中豪雨 | 内水 | | 197 | 21 | 100 | 北烏山 | 3 | 12 | 床上 | | - | 8 | |
| H26.6.24 | | 集中豪雨 | 内水 | | 65 | 29 | 59 | 北烏山 | 3 | 12 | 床上 | 半地下 | 50 | 1 | |
| H17.9.4 | | 集中豪雨 | 内水 | | 197 | 21 | 100 | 北烏山 | 3 | 17 | 床上 | | - | 7 | |
| H26.6.24 | | 集中豪雨 | 内水 | | 65 | 29 | 59 | 北烏山 | 3 | 17 | 床上 | 半地下 | 50 | 1 | |
| H26.6.24 | | 集中豪雨 | 内水 | | 65 | 29 | 59 | 北烏山 | 3 | 17 | 床上 | 半地下 | 60 | 1 | |
| H17.9.4 | | 集中豪雨 | 内水 | | 197 | 21 | 100 | 北烏山 | 3 | 19 | 床上 | | - | 1 | |
| H17.9.4 | | 集中豪雨 | 内水 | | 197 | 21 | 100 | 北烏山 | 3 | 20 | 床上 | | - | 3 | |
| H17.9.4 | | 集中豪雨 | 内水 | | 197 | 21 | 100 | 北烏山 | 3 | 21 | 床上 | | - | 2 | |
| H17.9.4 | | 集中豪雨 | 内水 | | 197 | 21 | 100 | 北烏山 | 4 | 25 | 床上 | | - | 1 | |
| H17.9.4 | | 集中豪雨 | 内水 | | 197 | 21 | 100 | 北烏山 | 4 | 32 | 床上 | 地下室 | - | 1 | |
| H17.9.4 | | 集中豪雨 | 内水 | | 197 | 21 | 100 | 北烏山 | 4 | 33 | 床下 | 地下車庫 | - | 1 | |
| H17.9.4 | | 集中豪雨 | 内水 | | 197 | 21 | 100 | 北烏山 | 6 | 1 | 床上 | | - | 1 | |
| H17.9.4 | | 集中豪雨 | 内水 | | 197 | 21 | 100 | 北烏山 | 6 | 7 | 床下 | | - | 1 | |
| H1.8.10 | | 集中豪雨 | 内水 | | 99 | | 98 | 北烏山 | 6 | 26 | 床下 | | - | 1 | |
| H26.6.24 | | 集中豪雨 | 内水 | | 65 | 29 | 59 | 北烏山 | 6 | 29 | 床上 | 半地下 | 50 | 1 | |
| H17.9.4 | | 集中豪雨 | 内水 | | 197 | 21 | 100 | 北烏山 | 7 | 3 | 床下 | | - | 1 | |
| H16.10.9 | | 台風22号 | 内水 | | 263 | 12 | 42 | 北烏山 | 7 | 13 | 床下 | | - | 1 | |
| H1.8.10 | | 集中豪雨 | 内水 | | 99 | | 98 | 北烏山 | 8 | 1 | 床上 | | - | 2 | |
| H1.8.10 | | 集中豪雨 | 内水 | | 99 | | 98 | 北烏山 | 8 | 13 | 床上 | | - | 1 | |
| H17.9.4 | | 集中豪雨 | 内水 | | 197 | 21 | 100 | 北烏山 | 8 | 18 | | 地下車庫 | - | 1 | |
| H3.9.18 | ～ | H3.9.19 | 台風 | 内水 | 237 | | 40 | 北烏山 | 8 | 20 | 床下 | | - | ※ | 8-21と合計で14棟 |
| H3.9.18 | ～ | H3.9.19 | 台風 | 内水 | 237 | | 40 | 北烏山 | 8 | 21 | 床下 | | - | ※ | 8-20と合計で14棟 |
| H1.8.10 | | 集中豪雨 | 内水 | | 99 | | 98 | 北烏山 | 8 | 27 | 床下 | | - | 1 | |
| H26.6.24 | | 集中豪雨 | 内水 | | 65 | 29 | 59 | 北烏山 | 9 | 12 | 床上 | 半地下 | 100 | 2 | |
| H26.6.24 | | 集中豪雨 | 内水 | | 65 | 29 | 59 | 北烏山 | 9 | 13 | 床上 | 半地下 | 100 | 3 | |
| H26.6.24 | | 集中豪雨 | 内水 | | 65 | 29 | 59 | 北烏山 | 9 | 25 | 床上 | 半地下 | 50 | 1 | |
| H1.8.10 | | 集中豪雨 | 内水 | | 99 | | 98 | 北烏山 | 9 | 32 | 床下 | | - | 3 | |
| H1.8.10 | | 集中豪雨 | 内水 | | 99 | | 98 | 北烏山 | 9 | 32 | 床上 | | - | 4 | |
| H16.10.20 | | 台風23号 | 内水 | | 222 | 19 | 43 | 北沢 | 2 | 22 | 床下 | | - | 1 | |
| H26.6.29 | | 集中豪雨 | 内水 | | 48 | 30 | 46 | 北沢 | 3 | 7 | | 地下車庫 | - | 1 | |
| H26.6.29 | | 集中豪雨 | 内水 | | 48 | 30 | 46 | 北沢 | 3 | 9 | 床下 | | 20 | 1 | |

浸水確認箇所一覧(平成元年～令和3年)

| 発生期間 | | 区分 | 原因 | 河川名 | 総雨量 (mm) | 最大雨量 (mm) | | 被害住所 | 被害区分 | 建物構造 | 浸水 | | 備考 | | | |
|-----------|-------|----------|------|-----|-------------|-----------|---------|------|------|------|------|------|----|----|---------------|----|
| 発生年月日 | 終息年月日 | | | | | 10分 間 | 1時 間 | | | | 町名 | 丁目 | | 番 | 深さ (cm) | 棟数 |
| H26.6.29 | | 集中豪雨 | 内水 | | 48 | 30 | 46 | 北沢 | 3 | 15 | 床下 | - | 1 | | | |
| H26.6.29 | | 集中豪雨 | 内水 | | 48 | 30 | 46 | 北沢 | 3 | 19 | 床上 | 半地下 | - | 1 | | |
| H26.6.29 | | 集中豪雨 | 内水 | | 48 | 30 | 46 | 北沢 | 3 | 20 | 床上 | | - | 1 | | |
| H26.6.29 | | 集中豪雨 | 内水 | | 48 | 30 | 46 | 北沢 | 4 | 4 | 床上 | 半地下 | - | 1 | | |
| H26.6.29 | | 集中豪雨 | 内水 | | 48 | 30 | 46 | 北沢 | 4 | 7 | 床下 | | - | 1 | | |
| H17.9.4 | | 集中豪雨 | 内水 | | 77 | 22 | 60 | 北沢 | 4 | 13 | 床上 | 地下室 | - | 1 | | |
| H26.6.29 | | 集中豪雨 | 内水 | | 48 | 30 | 46 | 北沢 | 4 | 22 | 床上 | | - | 1 | | |
| H27.7.24 | | 集中豪雨 | 内水 | | 39 | 21 | 39 | 北沢 | 4 | 22 | 床上 | 地下室 | 5 | 1 | | |
| H11.8.29 | | 集中豪雨 | 内水 | | 84 | | 75 | 北沢 | 4 | 23 | | 地下車庫 | - | 1 | | |
| H16.10.20 | | 台風23号 | 内水 | | 222 | 19 | 43 | 北沢 | 4 | 23 | 床下 | 地下車庫 | - | 1 | | |
| H17.9.4 | | 集中豪雨 | 内水 | | 77 | 22 | 60 | 北沢 | 4 | 23 | 床下 | 地下室 | - | 1 | | |
| H27.7.24 | | 集中豪雨 | 内水 | | 39 | 21 | 39 | 北沢 | 4 | 23 | 床上 | 地下室 | 10 | 1 | | |
| H17.9.4 | | 集中豪雨 | 内水 | | 77 | 22 | 60 | 北沢 | 4 | 24 | 床上 | 地下室 | - | 1 | | |
| H26.6.29 | | 集中豪雨 | 内水 | | 48 | 30 | 46 | 北沢 | 5 | 13 | 床上 | | - | 1 | | |
| H26.6.29 | | 集中豪雨 | 内水 | | 48 | 30 | 46 | 北沢 | 5 | 13 | 床下 | | - | 1 | | |
| H26.6.29 | | 集中豪雨 | 内水 | | 48 | 30 | 46 | 北沢 | 5 | 13 | | 地下車庫 | - | 1 | | |
| H11.8.29 | | 集中豪雨 | 内水 | | 84 | | 75 | 北沢 | 5 | 42 | | 地下車庫 | 10 | 1 | | |
| H17.9.4 | | 集中豪雨 | 内水 | | 77 | 22 | 60 | 北沢 | 5 | 42 | 床下 | 地下車庫 | - | 1 | | |
| H17.9.4 | | 集中豪雨 | 内水 | | 164 | 19 | 89 | 喜多見 | 3 | 1 | 床下 | | - | 1 | | |
| H8.9.22 | | 台風 | 内水 | | 243 | | 33 | 喜多見 | 3 | 3 | 床下 | | - | 1 | | |
| H17.9.4 | | 集中豪雨 | 内水 | | 164 | 19 | 89 | 喜多見 | 3 | 3 | 床上 | | 50 | 1 | | |
| H17.9.4 | | 集中豪雨 | 内水 | | 164 | 19 | 89 | 喜多見 | 3 | 3 | 床上 | | 80 | 2 | | |
| H18.6.16 | | 集中豪雨 | 内水 | | 97 | 6 | 27 | 喜多見 | 3 | 3 | 水路溢水 | | - | - | 浸水確認箇所図には記載せず | |
| H20.8.29 | ～ | H20.8.31 | 集中豪雨 | 内水 | | 253 | 14 | 60 | 喜多見 | 3 | 3 | 床下 | | - | 1 | |
| H20.8.29 | ～ | H20.8.31 | 集中豪雨 | 内水 | | 253 | 14 | 60 | 喜多見 | 3 | 3 | 床上 | | 60 | 1 | |
| H20.8.29 | ～ | H20.8.31 | 集中豪雨 | 内水 | | 253 | 14 | 60 | 喜多見 | 3 | 3 | 床上 | | - | 1 | |
| H8.9.22 | | 台風 | 内水 | | 243 | | 33 | 喜多見 | 3 | 5 | 床下 | | - | 1 | | |
| H17.9.4 | | 集中豪雨 | 内水 | | 164 | 19 | 89 | 喜多見 | 3 | 5 | 床下 | | - | 4 | | |
| H17.9.4 | | 集中豪雨 | 内水 | | 164 | 19 | 89 | 喜多見 | 3 | 5 | 床上 | | 40 | 1 | | |
| H17.9.4 | | 集中豪雨 | 内水 | | 164 | 19 | 89 | 喜多見 | 3 | 5 | 床上 | | 30 | 1 | | |
| H17.9.4 | | 集中豪雨 | 内水 | | 164 | 19 | 89 | 喜多見 | 3 | 5 | 床上 | | 20 | 2 | | |
| H17.9.4 | | 集中豪雨 | 内水 | | 164 | 19 | 89 | 喜多見 | 3 | 7 | 床下 | | - | 1 | | |
| H17.9.4 | | 集中豪雨 | 内水 | | 164 | 19 | 89 | 喜多見 | 3 | 7 | 床上 | | 10 | 1 | | |
| H17.9.4 | | 集中豪雨 | 内水 | | 164 | 19 | 89 | 喜多見 | 3 | 11 | 床上 | | 10 | 1 | | |
| H25.7.23 | | 集中豪雨 | 内水 | | 42 | 25 | 36 | 喜多見 | 4 | 6 | 床下 | | - | 1 | | |
| H9.8.23 | | 集中豪雨 | 内水 | | 123 | | 78 | 喜多見 | 4 | 9 | 床下 | | - | 1 | | |
| H1.8.10 | | 集中豪雨 | 内水 | | 72 | | 72 | 喜多見 | 5 | 17 | 床下 | | - | 1 | | |

浸水確認箇所一覧(平成元年～令和3年)

| 発生期間 | | 区分 | 原因 | 河川名 | 総雨量 (mm) | 最大雨量 (mm) | | 被害住所 | | | 被害区分 | 建物構造 | 浸水 | | 備考 |
|-----------|------------|------|----|-----|-------------|-----------|---------|------|----|----|------|--------|------------|----|---------------|
| 発生年月日 | 終息年月日 | | | | | 10分 間 | 1時 間 | 町名 | 丁目 | 番 | | | 深さ (cm) | 棟数 | |
| H4.7.15 | ～ H4.7.16 | 集中豪雨 | 内水 | | 37 | | 30 | き喜多見 | 5 | 17 | 床下 | | - | 1 | |
| H3.9.18 | ～ H3.9.19 | 台風 | 内水 | | 229 | | 39 | き喜多見 | 8 | 17 | | 車庫(地上) | 5 | 1 | 浸水確認箇所図には記載せず |
| H1.8.10 | | 集中豪雨 | 内水 | | 72 | | 72 | き砧 | 1 | 15 | | 車庫(地上) | - | 1 | 浸水確認箇所図には記載せず |
| H2.8.8 | | 集中豪雨 | 内水 | | 48 | | 41 | き砧 | 1 | 15 | | 地下車庫 | - | 1 | 浸水確認箇所図には記載せず |
| H3.7.5 | ～ H3.7.6 | 集中豪雨 | 内水 | | 89 | | 22 | き砧 | 1 | 15 | 床下 | | - | 6 | |
| H15.10.13 | | 集中豪雨 | 内水 | | 66 | 18 | 64 | き砧 | 1 | 15 | 床下 | 地下車庫 | - | 3 | |
| H17.9.4 | | 集中豪雨 | 内水 | | 82 | 20 | 52 | き砧 | 1 | 15 | 床下 | 地下車庫 | - | 4 | |
| H20.8.29 | ～ H20.8.31 | 集中豪雨 | 内水 | | 264 | 16 | 54 | き砧 | 1 | 15 | | 地下車庫 | - | 2 | |
| H1.8.10 | | 集中豪雨 | 内水 | | 72 | | 72 | き砧 | 1 | 18 | 床下 | | - | 1 | |
| H2.8.8 | | 集中豪雨 | 内水 | | 48 | | 41 | き砧 | 1 | 18 | 床下 | | - | 2 | |
| H11.8.29 | | 集中豪雨 | 内水 | | 60 | | 60 | き砧 | 1 | 18 | 床下 | | - | 1 | |
| H15.10.13 | | 集中豪雨 | 内水 | | 66 | 18 | 64 | き砧 | 1 | 18 | 床下 | | - | 2 | |
| H17.9.4 | | 集中豪雨 | 内水 | | 82 | 20 | 52 | き砧 | 1 | 18 | 床下 | | - | 1 | |
| H20.7.29 | | 集中豪雨 | 内水 | | 36 | 24 | 30 | き砧 | 1 | 18 | 床下 | | - | 1 | |
| H1.8.10 | | 集中豪雨 | 内水 | | 72 | | 72 | き砧 | 1 | 20 | | 車庫(地上) | - | 1 | 浸水確認箇所図には記載せず |
| H3.7.5 | ～ H3.7.6 | 集中豪雨 | 内水 | | 89 | | 22 | き砧 | 1 | 20 | | 地下車庫 | - | 1 | |
| H1.8.10 | | 集中豪雨 | 内水 | | 72 | | 72 | き砧 | 1 | 25 | 床下 | | - | 1 | |
| H1.8.10 | | 集中豪雨 | 内水 | | 72 | | 72 | き砧 | 1 | 25 | 床下 | 地下車庫 | - | 1 | |
| H9.9.3 | | 集中豪雨 | 内水 | | 43 | | 39 | き砧 | 1 | 29 | | 地下車庫 | 20 | 1 | |
| H11.7.21 | | 集中豪雨 | 内水 | | 46 | | 43 | き砧 | 1 | 29 | | 地下車庫 | 40 | 1 | |
| H1.8.10 | | 集中豪雨 | 内水 | | 72 | | 72 | き砧 | 2 | 1 | | 車庫(地上) | 20 | 1 | 浸水確認箇所図には記載せず |
| H20.7.29 | | 集中豪雨 | 内水 | | 36 | 24 | 30 | き砧 | 2 | 1 | 床下 | | - | 1 | |
| H23.8.26 | | 集中豪雨 | 内水 | | 81 | 12 | 42 | き砧 | 2 | 1 | | 地下車庫 | 50 | 1 | |
| H25.7.23 | | 集中豪雨 | 内水 | | 42 | 25 | 36 | き砧 | 2 | 1 | 床上 | 地下室 | - | ※ | 2-1で3棟 |
| H20.7.29 | | 集中豪雨 | 内水 | | 36 | 24 | 30 | き砧 | 2 | 4 | | 車庫(地上) | 30 | 4 | 浸水確認箇所図には記載せず |
| H25.7.23 | | 集中豪雨 | 内水 | | 42 | 25 | 36 | き砧 | 2 | 4 | 床下 | | - | 1 | |
| H9.9.3 | | 集中豪雨 | 内水 | | 43 | | 39 | き砧 | 2 | 5 | | 地下室 | 80 | 1 | |
| H11.7.21 | | 集中豪雨 | 内水 | | 46 | | 43 | き砧 | 2 | 5 | 床下 | | - | 2 | |
| H11.7.21 | | 集中豪雨 | 内水 | | 46 | | 43 | き砧 | 2 | 5 | 床上 | | 20 | 1 | |
| H11.7.21 | | 集中豪雨 | 内水 | | 46 | | 43 | き砧 | 2 | 5 | 床上 | | 40 | 1 | |
| H11.7.21 | | 集中豪雨 | 内水 | | 46 | | 43 | き砧 | 2 | 5 | | 地下車庫 | 20 | 1 | |
| H11.8.29 | | 集中豪雨 | 内水 | | 60 | | 60 | き砧 | 2 | 5 | | 地下車庫 | 15 | 1 | |
| H15.10.13 | | 集中豪雨 | 内水 | | 66 | 18 | 64 | き砧 | 2 | 5 | 床下 | 地下車庫 | - | 1 | |
| H15.10.13 | | 集中豪雨 | 内水 | | 66 | 18 | 64 | き砧 | 2 | 5 | 床上 | 地下車庫 | 10 | 1 | |
| H20.7.29 | | 集中豪雨 | 内水 | | 36 | 24 | 30 | き砧 | 2 | 5 | 床上 | | 20 | 1 | |
| H20.8.29 | ～ H20.8.31 | 集中豪雨 | 内水 | | 253 | 14 | 60 | き砧 | 2 | 5 | | 地下車庫 | - | 1 | |
| H25.7.23 | | 集中豪雨 | 内水 | | 42 | 25 | 36 | き砧 | 2 | 5 | 床上 | | - | 1 | |

浸水確認箇所一覧(平成元年～令和3年)

| 発生期間 | | 区分 | 原因 | 河川名 | 総雨量 (mm) | 最大雨量 (mm) | | 被害住所 | | | 被害区分 | 建物構造 | 浸水 | | 備考 |
|-----------|-------|----------|------|-----|-------------|-----------|---------|------|----|----|-------|--------|------------|----|--------------------|
| 発生年月日 | 終息年月日 | | | | | 10分 間 | 1時 間 | 町名 | 丁目 | 番 | | | 深さ (cm) | 棟数 | |
| H7.8.2 | | 集中豪雨 | 内水 | | 64 | | 63 | 碓 | 2 | 11 | | 地下車庫 | - | 1 | |
| H9.9.3 | | 集中豪雨 | 内水 | | 43 | | 39 | 碓 | 2 | 11 | | 地下室 | 20 | 1 | |
| H20.7.29 | | 集中豪雨 | 内水 | | 36 | 24 | 30 | 碓 | 2 | 11 | 床上 | | 20 | 1 | |
| H17.9.4 | | 集中豪雨 | 内水 | | 164 | 19 | 89 | 碓 | 3 | 14 | 床下 | | - | 1 | |
| H1.8.10 | | 集中豪雨 | 内水 | | 72 | | 72 | 碓 | 3 | 17 | 床上 | | - | 1 | |
| H6.8.20 | ～ | H6.8.21 | 集中豪雨 | 内水 | 148 | | 49 | 碓 | 3 | 17 | | 地下車庫 | 30 | 1 | |
| H20.8.29 | ～ | H20.8.31 | 集中豪雨 | 内水 | 253 | 14 | 60 | 碓 | 3 | 17 | | 地下車庫 | - | 1 | |
| H1.8.10 | | 集中豪雨 | 内水 | | 72 | | 72 | 碓 | 3 | 21 | | 車庫(地上) | - | 1 | 浸水確認箇所図には記載せず |
| H1.8.10 | | 集中豪雨 | 内水 | | 72 | | 72 | 碓 | 4 | 1 | 床上 | | - | 1 | |
| H17.9.4 | | 集中豪雨 | 内水 | | 164 | 19 | 89 | 碓 | 4 | 12 | 床上 | | 50 | 2 | |
| H16.10.9 | | 台風22号 | 内水 | | 275 | 12 | 42 | 碓 | 4 | 22 | 床下 | 地下室 | - | 1 | |
| H20.7.12 | | 集中豪雨 | 内水 | | 16 | 16 | 16 | 碓 | 4 | 28 | | 地下車庫 | 20 | 1 | |
| H20.7.29 | | 集中豪雨 | 内水 | | 36 | 24 | 30 | 碓 | 4 | 28 | | 地下車庫 | 50 | 1 | |
| H20.7.12 | | 集中豪雨 | 内水 | | 16 | 16 | 16 | 碓 | 5 | 12 | 床下 | 地下室 | - | 2 | |
| H20.7.29 | | 集中豪雨 | 内水 | | 36 | 24 | 30 | 碓 | 5 | 12 | 床下 | 地下室 | - | 4 | |
| H17.9.4 | | 集中豪雨 | 内水 | | 164 | 19 | 89 | 碓 | 6 | 4 | 床上 | | 10 | 1 | |
| H11.7.21 | | 集中豪雨 | 内水 | | 46 | | 43 | 碓 | 6 | 22 | 床上 | | 5 | 1 | |
| H15.10.13 | | 集中豪雨 | 内水 | | 66 | 18 | 64 | 碓 | 7 | 1 | 床下 | | - | 2 | |
| H11.7.21 | | 集中豪雨 | 内水 | | 46 | | 43 | 碓 | 7 | 12 | 床上 | | 50 | 1 | |
| H16.10.9 | | 台風22号 | 内水 | | 275 | 12 | 42 | 碓 | 8 | 9 | 床下 | 地下室 | - | 1 | |
| H1.8.10 | | 集中豪雨 | 内水 | | 72 | | 72 | 碓 | 8 | 31 | 床下 | | - | 1 | |
| H13.7.25 | | 集中豪雨 | 内水 | | 41 | | 41 | 給田 | 1 | 14 | | 地下車庫 | 10 | 1 | |
| H1.8.10 | | 集中豪雨 | 内水 | | 99 | | 98 | 給田 | 2 | 9 | 床上 | | - | 1 | |
| H17.9.4 | | 集中豪雨 | 内水 | | 197 | 21 | 100 | 給田 | 2 | 9 | 床上 | 地下車庫 | - | 2 | |
| H17.9.4 | | 集中豪雨 | 内水 | | 197 | 21 | 100 | 給田 | 2 | 9 | 床上 | | - | 2 | |
| H23.8.26 | | 集中豪雨 | 内水 | | 140 | 23 | 96 | 給田 | 2 | 9 | 床上 | | 20～30 | 2 | |
| H23.8.26 | | 集中豪雨 | 内水 | | 140 | 23 | 96 | 給田 | 2 | 9 | 床上 | | 15～20 | 1 | |
| H23.8.26 | | 集中豪雨 | 内水 | | 140 | 23 | 96 | 給田 | 2 | 9 | 床上 | 地下車庫 | 20～30 | 1 | |
| H26.6.24 | | 集中豪雨 | 内水 | | 65 | 29 | 59 | 給田 | 2 | 9 | 床上 | 半地下 | - | 3 | |
| H26.6.24 | | 集中豪雨 | 内水 | | 65 | 29 | 59 | 給田 | 3 | 17 | 床上 | | 15 | 1 | |
| H26.6.24 | | 集中豪雨 | 内水 | | 65 | 29 | 59 | 給田 | 3 | 23 | 床上 | 半地下 | 60 | 1 | |
| H3.9.18 | ～ | H3.9.19 | 台風 | 内水 | 237 | | 40 | 給田 | 4 | 3 | 床下 | | - | 1 | |
| H17.9.4 | | 集中豪雨 | 内水 | | 197 | 21 | 100 | 給田 | 4 | 20 | 床上 | 地下室 | - | 1 | |
| H1.8.10 | | 集中豪雨 | 内水 | | 99 | | 98 | 給田 | 4 | 32 | 床上・床下 | | - | ※ | 5-4と合計で床上12棟、床下2棟 |
| H1.8.10 | | 集中豪雨 | 内水 | | 99 | | 98 | 給田 | 5 | 4 | 床上・床下 | | - | ※ | 4-32と合計で床上12棟、床下2棟 |
| H17.9.4 | | 集中豪雨 | 内水 | | 197 | 21 | 100 | 給田 | 5 | 4 | 床上 | | - | 1 | |
| H19.7.29 | | 集中豪雨 | 内水 | | 36 | 13 | 28 | 給田 | 5 | 4 | | 地下車庫 | 30 | 2 | |

浸水確認箇所一覧(平成元年～令和3年)

| 発生期間 | | 区分 | 原因 | 河川名 | 総雨量 (mm) | 最大雨量 (mm) | | 被害住所 | | | 被害区分 | 建物構造 | 浸水 | | 備考 |
|-----------|-------|----------|-------|-----|-------------|-----------|---------|------|----|----|------|------|------------|----|---------------|
| 発生年月日 | 終息年月日 | | | | | 10分 間 | 1時 間 | 町名 | 丁目 | 番 | | | 深さ (cm) | 棟数 | |
| R1.10.12 | ～ | R1.10.13 | 台風19号 | | 292 | 8 | 33 | き給田 | 5 | 4 | 床上 | | | 1 | |
| H24.5.3 | | | 集中豪雨 | 内水 | 169 | 5 | 20 | き経堂 | 1 | 1 | 床上 | 地下室 | 10 | 1 | |
| H16.10.9 | | | 台風22号 | 内水 | 279 | 16 | 50 | き経堂 | 2 | 24 | 床下 | 地下車庫 | - | 1 | |
| H25.7.23 | | | 集中豪雨 | 内水 | 78 | 40 | 76 | き経堂 | 5 | 10 | 床上 | 半地下 | 10 | 1 | |
| H25.7.23 | | | 集中豪雨 | 内水 | 61 | 24 | 61 | き経堂 | 5 | 13 | 床上 | | - | 1 | |
| H25.7.23 | | | 集中豪雨 | 内水 | 61 | 24 | 61 | こ駒沢 | 2 | 18 | 床上 | | - | 1 | |
| H25.7.23 | | | 集中豪雨 | 内水 | 61 | 24 | 61 | こ駒沢 | 2 | 22 | 床上 | | 50 | 1 | |
| H25.7.23 | | | 集中豪雨 | 内水 | 61 | 24 | 61 | こ駒沢 | 2 | 38 | 床下 | | - | ※ | 2-38で7棟 |
| H25.7.23 | | | 集中豪雨 | 内水 | 61 | 24 | 61 | こ駒沢 | 2 | 38 | 床上 | | 40 | 1 | |
| H3.9.18 | ～ | H3.9.19 | 台風 | 内水 | 240 | | 40 | こ駒沢 | 2 | 41 | 床下 | | - | 2 | |
| H25.7.23 | | | 集中豪雨 | 内水 | 61 | 24 | 61 | こ駒沢 | 2 | 41 | 床上 | | - | 1 | |
| H25.7.23 | | | 集中豪雨 | 内水 | 61 | 24 | 61 | こ駒沢 | 2 | 60 | 床上 | | - | 1 | |
| H25.7.23 | | | 集中豪雨 | 内水 | 61 | 24 | 61 | こ駒沢 | 2 | 61 | 床上 | | - | 1 | |
| H14.8.2 | | | 集中豪雨 | 内水 | 51 | | 50 | こ駒沢 | 3 | 6 | 床上 | | - | 1 | |
| H25.7.23 | | | 集中豪雨 | 内水 | 70 | 20 | 66 | こ駒沢 | 3 | 6 | 床上 | | - | 1 | |
| H9.8.23 | | | 集中豪雨 | 内水 | 88 | | 54 | こ駒沢 | 3 | 8 | 床下 | | - | 1 | |
| H9.8.23 | | | 集中豪雨 | 内水 | 88 | | 54 | こ駒沢 | 3 | 8 | | 地下車庫 | 20 | 1 | |
| H9.9.3 | | | 集中豪雨 | 内水 | 53 | | 51 | こ駒沢 | 3 | 8 | 床下 | | - | 1 | |
| H14.8.2 | | | 集中豪雨 | 内水 | 51 | | 50 | こ駒沢 | 3 | 8 | 床下 | | - | 4 | |
| H14.8.2 | | | 集中豪雨 | 内水 | 51 | | 50 | こ駒沢 | 3 | 8 | 床上 | | - | 4 | |
| H14.8.4 | | | 集中豪雨 | 内水 | 45 | | 38 | こ駒沢 | 3 | 8 | 床下 | | - | 5 | |
| H16.10.9 | | | 台風22号 | 内水 | 275 | 17 | 49 | こ駒沢 | 3 | 8 | 床上 | | - | 1 | |
| H16.10.20 | | | 台風23号 | 内水 | 224 | 17 | 44 | こ駒沢 | 3 | 8 | 床下 | | - | 1 | |
| H16.10.20 | | | 台風23号 | 内水 | 224 | 17 | 44 | こ駒沢 | 3 | 8 | 床上 | | - | 4 | |
| H17.9.4 | | | 集中豪雨 | 内水 | 80 | 22 | 62 | こ駒沢 | 3 | 8 | 床下 | | - | 6 | |
| H20.7.29 | | | 集中豪雨 | 内水 | 47 | 21 | 45 | こ駒沢 | 3 | 8 | 床下 | | - | 1 | |
| H25.7.23 | | | 集中豪雨 | 内水 | 70 | 20 | 66 | こ駒沢 | 3 | 8 | 床上 | | - | ※ | 3-8で5棟 |
| H25.7.23 | | | 集中豪雨 | 内水 | 70 | 20 | 66 | こ駒沢 | 3 | 8 | 床下 | | - | ※ | 3-8で3棟 |
| H22.9.16 | | | 集中豪雨 | 内水 | 51 | 6 | 21 | こ駒沢 | 5 | 7 | 床上 | 地下室 | - | - | 浸水確認箇所図には記載せず |
| H17.9.4 | | | 集中豪雨 | 内水 | 80 | 22 | 62 | さ桜 | 1 | 2 | 床上 | 地下車庫 | - | 1 | |
| H17.9.4 | | | 集中豪雨 | 内水 | 80 | 22 | 62 | さ桜 | 1 | 2 | 床上 | | - | 1 | |
| H30.8.27 | | | 集中豪雨 | 内水 | 78 | 40 | 76 | さ桜 | 1 | 4 | 床上 | | 3 | 1 | |
| H25.7.23 | | | 集中豪雨 | 内水 | 61 | 24 | 61 | さ桜 | 2 | 1 | 床上 | | - | ※ | 2-1で2棟 |
| H25.7.23 | | | 集中豪雨 | 内水 | 61 | 24 | 61 | さ桜 | 2 | 8 | 床上 | | - | 1 | |
| H3.9.18 | ～ | H3.9.19 | 台風 | 内水 | 232 | | 39 | さ桜 | 2 | 10 | 床下 | | - | 1 | |
| H25.7.23 | | | 集中豪雨 | 内水 | 61 | 24 | 61 | さ桜 | 2 | 10 | 床上 | | - | 1 | |
| H27.9.9 | ～ | H27.9.10 | 集中豪雨 | 内水 | 240 | 12 | 39 | さ桜 | 2 | 10 | | 地下車庫 | - | 1 | |

浸水確認箇所一覧(平成元年～令和3年)

| 発生期間 | | 区分 | 原因 | 河川名 | 総雨量 (mm) | 最大雨量 (mm) | | さ | 被害住所 | | | 被害区分 | 建物構造 | 浸水 | | 備考 |
|-----------|-------------|-------|----|-----|-------------|-----------|---------|---|------|----|----|------|--------|------------|----|---------------|
| 発生年月日 | 終息年月日 | | | | | 10分 間 | 1時 間 | | 町名 | 丁目 | 番 | | | 深さ (cm) | 棟数 | |
| H30.8.27 | | 集中豪雨 | 内水 | | 78 | 40 | 76 | さ | 桜 | 2 | 10 | 床上 | | - | 1 | |
| H25.7.23 | | 集中豪雨 | 内水 | | 61 | 24 | 61 | さ | 桜 | 2 | 11 | 床上 | | - | 1 | |
| H30.8.27 | | 集中豪雨 | 内水 | | 78 | 40 | 76 | さ | 桜 | 2 | 11 | 床上 | 地下室 | - | 1 | |
| H25.7.23 | | 集中豪雨 | 内水 | | 61 | 24 | 61 | さ | 桜 | 2 | 16 | 床上 | | - | 1 | |
| H25.7.23 | | 集中豪雨 | 内水 | | 61 | 24 | 61 | さ | 桜 | 2 | 16 | 床上 | | - | 1 | |
| H25.7.23 | | 集中豪雨 | 内水 | | 61 | 24 | 61 | さ | 桜 | 2 | 19 | 床上 | | - | 1 | |
| H29.8.19 | | 集中豪雨 | 内水 | | 37 | 14 | 32 | さ | 桜 | 3 | 16 | 床下 | | - | 1 | 玄関土間 |
| H29.8.19 | | 集中豪雨 | 内水 | | 37 | 14 | 32 | さ | 桜 | 3 | 18 | 床下 | | - | 1 | 玄関土間 |
| H30.8.27 | | 集中豪雨 | 内水 | | 78 | 40 | 76 | さ | 桜 | 3 | 18 | 床上 | | - | 1 | |
| H1.8.10 | | 集中豪雨 | 内水 | | 59 | | 59 | さ | 桜 | 3 | 19 | | 車庫(地上) | - | 1 | 浸水確認箇所図には記載せず |
| H14.8.4 | | 集中豪雨 | 内水 | | 53 | | 52 | さ | 桜 | 3 | 19 | 床下 | | - | 1 | |
| H1.8.10 | | 集中豪雨 | 内水 | | 58 | | 58 | さ | 桜 | 3 | 20 | 床上 | | 10~15 | 3 | |
| H25.7.23 | | 集中豪雨 | 内水 | | 61 | 24 | 61 | さ | 桜 | 3 | 27 | 床上 | | - | ※ | 3-27で4棟 |
| H29.10.22 | ~ H29.10.23 | 台風21号 | 内水 | | 189 | 14 | 26 | さ | 桜丘 | 2 | 5 | 床下 | | - | 1 | 半地下室 |
| H16.10.9 | | 台風22号 | 内水 | | 275 | 17 | 49 | さ | 桜丘 | 3 | 19 | 床上 | | - | 1 | |
| H20.8.29 | ~ H20.8.31 | 集中豪雨 | 内水 | | 316 | 19 | 58 | さ | 桜丘 | 3 | 19 | 床下 | 地下室 | - | 6 | |
| H20.8.29 | ~ H20.8.31 | 集中豪雨 | 内水 | | 316 | 19 | 58 | さ | 桜丘 | 3 | 19 | | 地下車庫 | - | 1 | |
| H1.8.10 | | 集中豪雨 | 内水 | | 58 | | 58 | さ | 桜丘 | 4 | 1 | 床下 | | - | 1 | |
| H9.8.23 | | 集中豪雨 | 内水 | | 79 | | 52 | さ | 桜丘 | 4 | 1 | | 地下車庫 | 100 | 3 | |
| H9.9.3 | | 集中豪雨 | 内水 | | 48 | | 44 | さ | 桜丘 | 4 | 1 | 床下 | | - | 1 | |
| H9.9.3 | | 集中豪雨 | 内水 | | 48 | | 44 | さ | 桜丘 | 4 | 1 | | 地下車庫 | 100 | 2 | |
| H11.7.21 | | 集中豪雨 | 内水 | | 35 | | 29 | さ | 桜丘 | 4 | 1 | 床下 | | - | 1 | |
| H11.7.21 | | 集中豪雨 | 内水 | | 35 | | 29 | さ | 桜丘 | 4 | 1 | | 地下車庫 | - | 2 | |
| H11.8.29 | | 集中豪雨 | 内水 | | 69 | | 66 | さ | 桜丘 | 4 | 1 | | 地下車庫 | 10 | 1 | |
| H11.8.29 | | 集中豪雨 | 内水 | | 69 | | 66 | さ | 桜丘 | 4 | 1 | | 地下車庫 | 20 | 1 | |
| H11.8.29 | | 集中豪雨 | 内水 | | 69 | | 66 | さ | 桜丘 | 4 | 1 | | 地下車庫 | 40 | 1 | |
| H20.8.29 | ~ H20.8.31 | 集中豪雨 | 内水 | | 316 | 19 | 58 | さ | 桜丘 | 4 | 1 | | 地下車庫 | - | 1 | |
| H30.8.27 | | 集中豪雨 | 内水 | | 78 | 40 | 76 | さ | 桜丘 | 4 | 1 | | 地下車庫 | - | 1 | |
| H9.9.3 | | 集中豪雨 | 内水 | | 48 | | 44 | さ | 桜丘 | 4 | 8 | | 地下車庫 | - | 2 | |
| H11.7.21 | | 集中豪雨 | 内水 | | 35 | | 29 | さ | 桜丘 | 4 | 8 | | 地下車庫 | 15 | 1 | |
| H11.8.29 | | 集中豪雨 | 内水 | | 69 | | 66 | さ | 桜丘 | 4 | 8 | | 地下車庫 | - | 1 | |
| H20.7.29 | | 集中豪雨 | 内水 | | 31 | 21 | 27 | さ | 桜丘 | 4 | 8 | | 地下車庫 | - | 2 | |
| H20.8.29 | ~ H20.8.31 | 集中豪雨 | 内水 | | 316 | 19 | 58 | さ | 桜丘 | 4 | 8 | | 地下車庫 | - | 1 | |
| H9.9.3 | | 集中豪雨 | 内水 | | 48 | | 44 | さ | 桜丘 | 4 | 9 | | 地下車庫 | 5 | 1 | |
| H11.7.21 | | 集中豪雨 | 内水 | | 35 | | 29 | さ | 桜丘 | 4 | 9 | 床下 | | - | 1 | |
| H11.8.29 | | 集中豪雨 | 内水 | | 69 | | 66 | さ | 桜丘 | 4 | 9 | | 地下車庫 | 10 | 1 | |
| H13.7.25 | | 集中豪雨 | 内水 | | 41 | | 41 | さ | 桜丘 | 4 | 9 | | 地下車庫 | 5 | 1 | |

浸水確認箇所一覧(平成元年～令和3年)

| 発生期間 | | 区分 | 原因 | 河川名 | 総雨量 (mm) | 最大雨量 (mm) | | 被害住所 | | | 被害区分 | 建物構造 | 浸水 | | 備考 | |
|-----------|-------|----------|------|-----|-------------|-----------|---------|------|------|---|------|------|------------|----|----|-----------|
| 発生年月日 | 終息年月日 | | | | | 10分 間 | 1時 間 | 町名 | 丁目 | 番 | | | 深さ (cm) | 棟数 | | |
| H14.9.7 | | 集中豪雨 | 内水 | | 57 | | 50 | さ | 桜丘 | 4 | 9 | | 地下車庫 | - | 1 | |
| H20.7.29 | | 集中豪雨 | 内水 | | 31 | 21 | 27 | さ | 桜丘 | 4 | 9 | 床下 | 地下室 | - | 1 | |
| H20.7.29 | | 集中豪雨 | 内水 | | 31 | 21 | 27 | さ | 桜丘 | 4 | 9 | | 地下車庫 | 5 | 1 | |
| H20.8.29 | ～ | H20.8.31 | 集中豪雨 | 内水 | 316 | 19 | 58 | さ | 桜丘 | 4 | 9 | | 地下車庫 | - | 1 | |
| H3.8.20 | ～ | H3.8.21 | 台風 | 内水 | 89 | | 22 | さ | 桜丘 | 4 | 15 | 床下 | | - | 1 | |
| H30.8.27 | | 集中豪雨 | 内水 | | 78 | 40 | 76 | さ | 桜丘 | 4 | 19 | | 地下車庫 | 20 | 1 | |
| H11.8.29 | | 集中豪雨 | 内水 | | 69 | | 66 | さ | 桜丘 | 4 | 24 | 床下 | | - | 2 | |
| H16.10.20 | | 台風23号 | 内水 | | 216 | 14 | 39 | さ | 桜丘 | 4 | 24 | 床上 | | - | 1 | |
| H29.8.19 | | 集中豪雨 | 内水 | | 37 | 14 | 32 | さ | 桜丘 | 4 | 24 | 床下 | | - | 1 | 玄関周り、駐車場内 |
| H9.8.23 | | 集中豪雨 | 内水 | | 79 | | 52 | さ | 桜丘 | 4 | 25 | | 地下車庫 | - | 1 | |
| H25.7.23 | | 集中豪雨 | 内水 | | 61 | 24 | 61 | さ | 桜丘 | 4 | 25 | 床上 | | 20 | 1 | |
| H9.8.23 | | 集中豪雨 | 内水 | | 79 | | 52 | さ | 桜丘 | 4 | 26 | 床下 | | - | 1 | |
| H9.9.3 | | 集中豪雨 | 内水 | | 48 | | 44 | さ | 桜丘 | 4 | 26 | 床下 | | - | 1 | |
| H11.7.21 | | 集中豪雨 | 内水 | | 35 | | 29 | さ | 桜丘 | 4 | 26 | 床下 | | - | 2 | |
| H11.8.29 | | 集中豪雨 | 内水 | | 69 | | 66 | さ | 桜丘 | 4 | 26 | 床下 | | - | 1 | |
| H24.6.19 | | 台風4号 | 内水 | | 77 | 5 | 21 | さ | 桜丘 | 5 | 31 | 床上 | 地下車庫 | 20 | 1 | |
| H25.7.23 | | 集中豪雨 | 内水 | | 61 | 24 | 61 | さ | 桜丘 | 5 | 31 | 床上 | 地下室 | - | 1 | |
| H17.9.4 | | 集中豪雨 | 内水 | | 197 | 21 | 100 | さ | 桜上水 | 1 | 9 | 床下 | 地下車庫 | - | 1 | |
| H1.8.10 | | 集中豪雨 | 内水 | | 53 | | 52 | さ | 桜上水 | 1 | 18 | 床下 | | - | 4 | |
| H30.8.27 | | 集中豪雨 | 内水 | | 72 | 38 | 71 | さ | 桜上水 | 1 | 19 | 床上 | 半地下 | - | 1 | |
| H30.8.27 | | 集中豪雨 | 内水 | | 72 | 38 | 71 | さ | 桜上水 | 1 | 24 | 床上 | | - | 1 | |
| H23.8.26 | | 集中豪雨 | 内水 | | 122 | 17 | 74 | さ | 桜上水 | 2 | 7 | 床上 | 地下車庫 | 3 | 1 | |
| H1.8.10 | | 集中豪雨 | 内水 | | 53 | | 52 | さ | 桜上水 | 2 | 11 | | 地下車庫 | - | 1 | |
| H16.10.9 | | 台風22号 | 内水 | | 279 | 16 | 50 | さ | 桜上水 | 5 | 31 | 床下 | 地下室 | - | 1 | |
| H30.8.27 | | 集中豪雨 | 内水 | | 114 | 39 | 111 | さ | 桜新町 | 1 | 1 | 床下 | | - | 1 | |
| H25.7.23 | | 集中豪雨 | 内水 | | 70 | 20 | 66 | さ | 桜新町 | 1 | 20 | 床上 | | - | 1 | |
| H30.8.27 | | 集中豪雨 | 内水 | | 114 | 39 | 111 | さ | 桜新町 | 1 | 36 | 床上 | 半地下 | 10 | 1 | |
| H16.10.20 | | 台風23号 | 内水 | | 217 | 19 | 47 | さ | 桜新町 | 2 | 5 | 床上 | | - | 1 | |
| H17.9.4 | | 集中豪雨 | 内水 | | 80 | 22 | 62 | さ | 桜新町 | 2 | 5 | | 地下車庫 | 50 | 1 | |
| H25.7.23 | | 集中豪雨 | 内水 | | 70 | 20 | 66 | さ | 桜新町 | 2 | 5 | 床上 | | - | 1 | |
| H14.8.2 | | 集中豪雨 | 内水 | | 44 | | 43 | さ | 桜新町 | 2 | 6 | | 地下車庫 | - | 1 | |
| H25.7.23 | | 集中豪雨 | 内水 | | 70 | 20 | 66 | さ | 桜新町 | 2 | 6 | 床上 | | - | 1 | |
| H16.10.20 | | 台風23号 | 内水 | | 224 | 17 | 44 | さ | 三軒茶屋 | 1 | 7 | 床下 | | - | 1 | |
| H25.7.23 | | 集中豪雨 | 内水 | | 61 | 24 | 61 | さ | 三軒茶屋 | 1 | 16 | 床上 | 地下室 | - | 1 | |
| H1.8.10 | | 集中豪雨 | 内水 | | 59 | | 59 | さ | 三軒茶屋 | 2 | 5 | | 地下車庫 | - | 1 | |
| H15.10.13 | | 集中豪雨 | 内水 | | 62 | 18 | 61 | さ | 三軒茶屋 | 2 | 5 | 床下 | | - | 1 | |
| H14.8.4 | | 集中豪雨 | 内水 | | 45 | | 38 | さ | 三軒茶屋 | 2 | 23 | 床下 | | - | 1 | |

浸水確認箇所一覧(平成元年～令和3年)

| 発生期間 | | 区分 | 原因 | 河川名 | 総雨量 (mm) | 最大雨量 (mm) | | 被害住所 | 被害区分 | 建物構造 | 浸水 | | 備考 |
|-----------|------------|-------|----|-----|-------------|-----------|---------|-------------|------|------------|----|----|---------------|
| 発生年月日 | 終息年月日 | | | | | 10分 間 | 1時 間 | | | | 町名 | 丁目 | |
| H15.10.13 | | 集中豪雨 | 内水 | | 62 | 18 | 61 | さ 三軒茶屋 2 23 | 床下 | 地下車庫 | - | 1 | |
| H25.7.23 | | 集中豪雨 | 内水 | | 61 | 24 | 61 | さ 三軒茶屋 2 23 | | 地下車庫 | - | ※ | 2-23で2棟 |
| H1.8.10 | | 集中豪雨 | 内水 | | 59 | | 59 | さ 三軒茶屋 2 24 | 床下 | | - | 9 | |
| H14.8.2 | | 集中豪雨 | 内水 | | 51 | | 50 | さ 三軒茶屋 2 24 | 床上 | | - | 1 | |
| H15.10.13 | | 集中豪雨 | 内水 | | 62 | 18 | 61 | さ 三軒茶屋 2 24 | 床下 | 地下玄関 | - | 1 | |
| H14.8.2 | | 集中豪雨 | 内水 | | 51 | | 50 | さ 三軒茶屋 2 25 | 床上 | | - | 1 | |
| H25.7.23 | | 集中豪雨 | 内水 | | 61 | 24 | 61 | さ 三軒茶屋 2 25 | 床下 | | - | 1 | |
| H9.9.3 | | 集中豪雨 | 内水 | | 48 | | 44 | さ 三軒茶屋 2 26 | 床下 | | - | 1 | |
| H11.8.29 | | 集中豪雨 | 内水 | | 69 | | 66 | さ 三軒茶屋 2 26 | 床下 | | - | 1 | |
| H25.7.23 | | 集中豪雨 | 内水 | | 61 | 24 | 61 | さ 三軒茶屋 2 29 | 床上 | | - | 1 | |
| H15.10.13 | | 集中豪雨 | 内水 | | 62 | 18 | 61 | さ 三軒茶屋 2 31 | 床上 | | 25 | 1 | |
| H14.8.2 | | 集中豪雨 | 内水 | | 51 | | 50 | さ 三軒茶屋 2 33 | 床上 | | - | 1 | |
| H15.10.13 | | 集中豪雨 | 内水 | | 62 | 18 | 61 | さ 三軒茶屋 2 33 | 床下 | | - | 1 | |
| H16.10.20 | | 台風23号 | 内水 | | 224 | 17 | 44 | さ 三軒茶屋 2 33 | 床下 | | - | 1 | |
| H15.10.13 | | 集中豪雨 | 内水 | | 62 | 18 | 61 | さ 三軒茶屋 2 34 | 床下 | | - | 1 | |
| H20.8.29 | ~ H20.8.31 | 集中豪雨 | 内水 | | 303 | 16 | 55 | さ 三軒茶屋 2 34 | 床下 | | - | 1 | |
| H15.10.13 | | 集中豪雨 | 内水 | | 62 | 18 | 61 | さ 三軒茶屋 2 37 | 床上 | | 10 | 1 | |
| H16.10.20 | | 台風23号 | 内水 | | 224 | 17 | 44 | さ 三軒茶屋 2 37 | 床下 | | - | 1 | |
| H25.7.23 | | 集中豪雨 | 内水 | | 61 | 24 | 61 | さ 三軒茶屋 2 37 | 床下 | | - | 1 | |
| H30.8.27 | | 集中豪雨 | 内水 | | 78 | 40 | 76 | さ 三軒茶屋 2 37 | 床上 | 半地下 | - | 1 | |
| H25.7.23 | | 集中豪雨 | 内水 | | 61 | 24 | 61 | さ 三軒茶屋 2 38 | 床上 | | - | 1 | |
| H30.8.27 | | 集中豪雨 | 内水 | | 78 | 40 | 76 | さ 三軒茶屋 2 38 | 床上 | 半地下 | 15 | 1 | |
| H1.8.10 | | 集中豪雨 | 内水 | | 59 | | 59 | さ 三軒茶屋 2 39 | | 地下倉庫 | - | 1 | |
| H9.9.3 | | 集中豪雨 | 内水 | | 48 | | 44 | さ 三軒茶屋 2 46 | | エレベーター、外廊下 | 5 | 1 | 浸水確認箇所図には記載せず |
| H25.7.23 | | 集中豪雨 | 内水 | | 61 | 24 | 61 | さ 三軒茶屋 2 51 | 床上 | | - | 1 | |
| H11.8.29 | | 集中豪雨 | 内水 | | 69 | | 66 | し 下馬 1 2 | 床下 | | - | 2 | |
| H11.8.29 | | 集中豪雨 | 内水 | | 69 | | 66 | し 下馬 1 13 | 床上 | | 10 | 3 | |
| H14.8.4 | | 集中豪雨 | 内水 | | 45 | | 38 | し 下馬 1 13 | 床下 | 地下車庫 | - | 1 | |
| H16.10.20 | | 台風23号 | 内水 | | 222 | 19 | 43 | し 下馬 1 13 | 床上 | | - | 1 | |
| H15.10.13 | | 集中豪雨 | 内水 | | 62 | 18 | 61 | し 下馬 1 29 | 床下 | 地下玄関 | - | 1 | |
| H11.8.29 | | 集中豪雨 | 内水 | | 69 | | 66 | し 下馬 1 47 | 床下 | 地下室 | - | 1 | |
| H11.8.29 | | 集中豪雨 | 内水 | | 69 | | 66 | し 下馬 1 52 | 床上 | | 3 | 2 | |
| H15.10.13 | | 集中豪雨 | 内水 | | 62 | 18 | 61 | し 下馬 1 52 | 床下 | 地下玄関 | - | 1 | |
| H25.7.23 | | 集中豪雨 | 内水 | | 61 | 24 | 61 | し 下馬 1 52 | 床上 | | - | 1 | |
| H11.8.29 | | 集中豪雨 | 内水 | | 69 | | 66 | し 下馬 2 1 | 床下 | | - | 1 | |
| H11.8.29 | | 集中豪雨 | 内水 | | 69 | | 66 | し 下馬 2 1 | 床上 | | 3 | 1 | |
| H11.8.29 | | 集中豪雨 | 内水 | | 69 | | 66 | し 下馬 2 2 | 床上 | | 3 | 1 | |

浸水確認箇所一覧(平成元年～令和3年)

| 発生期間 | | 区分 | 原因 | 河川名 | 総雨量 (mm) | 最大雨量 (mm) | | 被害住所 | 被害区分 | 建物構造 | 浸水 | | 備考 | | | |
|-----------|-------------|-------|----|-----|-------------|-----------|---------|------|------|------|----|----|--------|----|------------|---------------|
| 発生年月日 | 終息年月日 | | | | | 10分 間 | 1時 間 | | | | 町名 | 丁目 | | 番 | 深さ (cm) | 棟数 |
| H25.7.23 | | 集中豪雨 | 内水 | | 61 | 24 | 61 | シ | 下馬 | 2 | 2 | 床上 | - | 1 | | |
| H1.7.31 | ～ H1.8.2 | 集中豪雨 | 内水 | | 216 | | 44 | シ | 下馬 | 3 | 3 | 床上 | - | 1 | | |
| H16.10.9 | | 台風22号 | 内水 | | 275 | 17 | 49 | シ | 下馬 | 3 | 29 | 床下 | 地下玄関 | - | 1 | |
| H27.9.9 | ～ H27.9.10 | 集中豪雨 | 内水 | | 240 | 12 | 39 | シ | 下馬 | 3 | 29 | | 地下車庫 | - | 1 | |
| H25.7.23 | | 集中豪雨 | 内水 | | 61 | 24 | 61 | シ | 下馬 | 3 | 32 | 床上 | | - | | 3-32で2棟 |
| H11.8.29 | | 集中豪雨 | 内水 | | 69 | | 66 | シ | 下馬 | 3 | 33 | 床上 | | 3 | 8 | |
| H14.8.2 | | 集中豪雨 | 内水 | | 51 | | 50 | シ | 下馬 | 3 | 38 | 床上 | | - | 4 | |
| H11.8.29 | | 集中豪雨 | 内水 | | 69 | | 66 | シ | 下馬 | 3 | 39 | 床上 | | 5 | 2 | |
| H11.8.29 | | 集中豪雨 | 内水 | | 69 | | 66 | シ | 下馬 | 3 | 39 | | 地下車庫 | 20 | 1 | |
| H29.10.22 | ～ H29.10.23 | 台風21号 | 内水 | | 189 | 14 | 26 | シ | 下馬 | 4 | 20 | | 地下車庫 | - | 1 | |
| H11.8.29 | | 集中豪雨 | 内水 | | 69 | | 66 | シ | 下馬 | 5 | 12 | 床上 | | 5 | 2 | |
| H16.10.20 | | 台風23号 | 内水 | | 224 | 17 | 44 | シ | 下馬 | 5 | 34 | 床上 | | - | 1 | |
| H11.8.29 | | 集中豪雨 | 内水 | | 69 | | 66 | シ | 下馬 | 5 | 39 | 床下 | | - | 1 | |
| H11.8.29 | | 集中豪雨 | 内水 | | 69 | | 66 | シ | 下馬 | 5 | 39 | 床上 | | 5 | 1 | |
| H29.8.19 | | 集中豪雨 | 内水 | | 37 | 14 | 32 | シ | 下馬 | 6 | 6 | 床下 | 半地下玄関 | - | 1 | |
| H11.8.29 | | 集中豪雨 | 内水 | | 69 | | 66 | シ | 下馬 | 6 | 35 | 床下 | | - | 1 | |
| H11.8.29 | | 集中豪雨 | 内水 | | 69 | | 66 | シ | 下馬 | 6 | 39 | 床下 | | - | 1 | |
| H11.8.29 | | 集中豪雨 | 内水 | | 69 | | 66 | シ | 下馬 | 6 | 43 | 床下 | | - | 1 | |
| H14.8.4 | | 集中豪雨 | 内水 | | 45 | | 38 | シ | 下馬 | 6 | 43 | 床下 | 地下車庫 | - | 1 | |
| H11.8.29 | | 集中豪雨 | 内水 | | 69 | | 66 | シ | 下馬 | 6 | 44 | 床上 | | 5 | 1 | |
| H14.8.2 | | 集中豪雨 | 内水 | | 51 | | 50 | シ | 下馬 | 6 | 45 | 床下 | 地下車庫 | - | 4 | |
| H11.8.29 | | 集中豪雨 | 内水 | | 69 | | 66 | シ | 下馬 | 6 | 46 | 床上 | | 5 | 2 | |
| H14.8.4 | | 集中豪雨 | 内水 | | 45 | | 38 | シ | 下馬 | 6 | 46 | 床下 | 地下車庫 | - | 3 | |
| H11.8.29 | | 集中豪雨 | 内水 | | 69 | | 66 | シ | 下馬 | 6 | 50 | 床下 | | - | 1 | |
| H14.8.2 | | 集中豪雨 | 内水 | | 51 | | 50 | シ | 下馬 | 6 | 50 | 床下 | 地下車庫 | - | 2 | |
| H25.7.23 | | 集中豪雨 | 内水 | | 70 | 20 | 66 | シ | 新町 | 1 | 7 | 床上 | | - | 1 | |
| H25.7.23 | | 集中豪雨 | 内水 | | 70 | 20 | 66 | シ | 新町 | 2 | 31 | 床上 | 地下室 | - | 1 | |
| H30.8.27 | | 集中豪雨 | 内水 | | 114 | 39 | 111 | シ | 新町 | 2 | 31 | 床上 | 半地下 | 3 | 1 | |
| R3.3.13 | R3.3.13 | 集中豪雨 | 内水 | | 99 | 9 | 29 | せ | 成城 | 1 | 7 | 床上 | | - | 1 | |
| H1.8.10 | | 集中豪雨 | 内水 | | 72 | | 72 | せ | 成城 | 1 | 20 | | 車庫(地上) | - | 1 | 浸水確認箇所図には記載せず |
| H1.8.10 | | 集中豪雨 | 内水 | | 72 | | 72 | せ | 成城 | 2 | 3 | 床下 | | - | 2 | |
| H1.8.10 | | 集中豪雨 | 内水 | | 72 | | 72 | せ | 成城 | 2 | 11 | 床下 | | - | 1 | |
| H11.8.29 | | 集中豪雨 | 内水 | | 60 | | 60 | せ | 成城 | 2 | 18 | | 地下車庫 | - | 1 | |
| H1.8.10 | | 集中豪雨 | 内水 | | 72 | | 72 | せ | 成城 | 3 | 4 | | 地下車庫 | - | 2 | |
| H1.8.10 | | 集中豪雨 | 内水 | | 72 | | 72 | せ | 成城 | 3 | 24 | 床下 | | - | 1 | |
| H15.5.20 | | 集中豪雨 | 内水 | | 34 | 11 | 25 | せ | 成城 | 3 | 24 | 床下 | | - | 2 | |
| H15.5.20 | | 集中豪雨 | 内水 | | 34 | 11 | 25 | せ | 成城 | 3 | 25 | 床下 | 地下車庫 | - | 1 | |

浸水確認箇所一覧(平成元年～令和3年)

| 発生期間 | | 区分 | 原因 | 河川名 | 総雨量 (mm) | 最大雨量 (mm) | | 世帯 | 被害住所 | | 被害区分 | 建物構造 | 浸水 | | 備考 |
|-----------|---------|------|----|-----|-------------|-----------|---------|----|------|------|------|--------|------------|----|---------------|
| 発生年月日 | 終息年月日 | | | | | 10分 間 | 1時 間 | | 町名 | 丁目番 | | | 深さ (cm) | 棟数 | |
| H17.9.4 | | 集中豪雨 | 内水 | | 164 | 19 | 89 | 世 | 成城 | 4 29 | 床上 | | 10 | 1 | |
| H1.8.10 | | 集中豪雨 | 内水 | | 72 | | 72 | 世 | 成城 | 5 1 | 床下 | | - | 1 | |
| H11.7.21 | | 集中豪雨 | 内水 | | 46 | | 43 | 世 | 成城 | 5 1 | 床上 | 地下室 | 100 | 1 | |
| H27.7.24 | | 集中豪雨 | 内水 | | 67 | 27 | 67 | 世 | 成城 | 5 1 | | 地下車庫 | 70 | 1 | |
| H29.8.19 | | 集中豪雨 | 内水 | | 53 | 26 | 43 | 世 | 成城 | 5 1 | | 地下車庫 | - | 1 | |
| H11.7.21 | | 集中豪雨 | 内水 | | 46 | | 43 | 世 | 成城 | 5 2 | | 地下車庫 | 100 | 1 | |
| H11.8.29 | | 集中豪雨 | 内水 | | 60 | | 60 | 世 | 成城 | 5 2 | | 地下車庫 | - | 1 | |
| H17.9.4 | | 集中豪雨 | 内水 | | 164 | 19 | 89 | 世 | 成城 | 5 2 | 床下 | 地下室 | - | 1 | |
| H1.8.10 | | 集中豪雨 | 内水 | | 72 | | 72 | 世 | 成城 | 5 3 | 床上 | | - | 2 | |
| H11.8.29 | | 集中豪雨 | 内水 | | 60 | | 60 | 世 | 成城 | 5 3 | | 地下車庫 | 64 | 1 | |
| H15.10.13 | | 集中豪雨 | 内水 | | 66 | 18 | 64 | 世 | 成城 | 5 3 | 床下 | 地下車庫 | - | 2 | |
| H17.9.4 | | 集中豪雨 | 内水 | | 164 | 19 | 89 | 世 | 成城 | 5 3 | 床上 | 地下室 | 100 | 3 | |
| H1.8.10 | | 集中豪雨 | 内水 | | 72 | | 72 | 世 | 成城 | 5 9 | | 車庫(地上) | - | 1 | 浸水確認箇所図には記載せず |
| H11.8.29 | | 集中豪雨 | 内水 | | 60 | | 60 | 世 | 成城 | 5 10 | | 地下車庫 | - | 1 | |
| H29.8.19 | | 集中豪雨 | 内水 | | 53 | 26 | 43 | 世 | 成城 | 5 12 | | 地下車庫 | - | 1 | |
| H11.7.21 | | 集中豪雨 | 内水 | | 46 | | 43 | 世 | 成城 | 5 18 | | 地下車庫 | 100 | 1 | |
| H11.8.29 | | 集中豪雨 | 内水 | | 60 | | 60 | 世 | 成城 | 5 18 | | 地下車庫 | 120 | 1 | |
| H1.8.10 | | 集中豪雨 | 内水 | | 72 | | 72 | 世 | 成城 | 6 10 | 床上 | | 10 | 4 | |
| H1.8.10 | | 集中豪雨 | 内水 | | 72 | | 72 | 世 | 成城 | 6 20 | 床上 | | 5 | 1 | |
| H6.8.20 ~ | H6.8.21 | 集中豪雨 | 内水 | | 148 | | 49 | 世 | 成城 | 6 20 | | 地下車庫 | - | 1 | |
| H17.9.4 | | 集中豪雨 | 内水 | | 164 | 19 | 89 | 世 | 成城 | 7 1 | 床下 | 地下室 | - | 1 | |
| H1.8.10 | | 集中豪雨 | 内水 | | 72 | | 72 | 世 | 成城 | 7 16 | 床下 | | - | 1 | |
| H17.9.4 | | 集中豪雨 | 内水 | | 164 | 19 | 89 | 世 | 成城 | 7 16 | 床上 | | 50 | 1 | |
| H17.9.4 | | 集中豪雨 | 内水 | | 164 | 19 | 89 | 世 | 成城 | 7 16 | 床上 | | 30 | 1 | |
| H27.7.24 | | 集中豪雨 | 内水 | | 67 | 27 | 67 | 世 | 成城 | 7 16 | 床上 | 地下室 | 25 | 1 | |
| H29.8.19 | | 集中豪雨 | 内水 | | 53 | 26 | 43 | 世 | 成城 | 7 16 | | 地下車庫 | | 1 | |
| H1.8.10 | | 集中豪雨 | 内水 | | 72 | | 72 | 世 | 成城 | 7 17 | 床下 | | - | 1 | |
| H11.7.21 | | 集中豪雨 | 内水 | | 46 | | 43 | 世 | 成城 | 7 17 | 床下 | | - | 1 | |
| H17.9.4 | | 集中豪雨 | 内水 | | 164 | 19 | 89 | 世 | 成城 | 8 7 | 床上 | 地下室 | 80 | 2 | |
| H17.9.4 | | 集中豪雨 | 内水 | | 164 | 19 | 89 | 世 | 成城 | 8 30 | 床上 | 地下室 | 60 | 1 | |
| H7.8.22 | | 集中豪雨 | 内水 | | 26 | | 23 | 世 | 成城 | 9 29 | | 地下車庫 | - | 1 | |
| H11.8.29 | | 集中豪雨 | 内水 | | 60 | | 60 | 世 | 成城 | 9 29 | | 地下車庫 | 20 | 2 | |
| H25.7.23 | | 集中豪雨 | 内水 | | 70 | 20 | 66 | 世 | 瀬田 | 1 11 | | 地下車庫 | - | 1 | |
| H15.10.13 | | 集中豪雨 | 内水 | | 61 | 18 | 58 | 世 | 瀬田 | 2 3 | 床上 | | 5 | 1 | |
| H5.8.26 ~ | H5.8.27 | 台風 | 内水 | | 266 | | 50 | 世 | 瀬田 | 2 18 | 床下 | | - | 3 | |
| H3.7.5 ~ | H3.7.6 | 集中豪雨 | 内水 | | 54 | | 35 | 世 | 瀬田 | 2 19 | 床下 | | - | 1 | |
| H3.7.5 ~ | H3.7.6 | 集中豪雨 | 内水 | | 54 | | 35 | 世 | 瀬田 | 2 22 | | 地下車庫 | - | 1 | |

浸水確認箇所一覧(平成元年～令和3年)

| 発生期間 | | 区分 | 原因 | 河川名 | 総雨量 (mm) | 最大雨量 (mm) | | 世 | 被害住所 | | 被害区分 | 建物構造 | 浸水 | | 備考 | | |
|-----------|-------|----------|-------|-----|-------------|-----------|---------|----|------|---------|------|------|------------|------|-----|---|--|
| 発生年月日 | 終息年月日 | | | | | 10分 間 | 1時 間 | | 町名 | 丁目 番 | | | 深さ (cm) | 棟数 | | | |
| H4.7.15 | ～ | H4.7.16 | 集中豪雨 | 内水 | | 37 | | 32 | 世 | 瀬田 | 2 | 22 | | 地下車庫 | - | 1 | |
| H7.8.2 | | | 集中豪雨 | 内水 | | 54 | | 53 | 世 | 瀬田 | 2 | 22 | | 地下車庫 | 30 | 1 | |
| H7.8.22 | | | 集中豪雨 | 内水 | | 59 | | 49 | 世 | 瀬田 | 2 | 22 | | 地下車庫 | 70 | 1 | |
| H20.8.29 | ～ | H20.8.31 | 集中豪雨 | 内水 | | 264 | 16 | 54 | 世 | 瀬田 | 3 | 14 | 床上 | 地下室 | 10 | 1 | |
| H25.7.23 | | | 集中豪雨 | 内水 | | 70 | 20 | 66 | 世 | 瀬田 | 3 | 14 | | 地下車庫 | - | 1 | |
| H16.10.9 | | | 台風22号 | 内水 | | 275 | 12 | 42 | 世 | 瀬田 | 4 | 2 | 床下 | | - | 2 | |
| H16.10.9 | | | 台風22号 | 内水 | | 275 | 12 | 42 | 世 | 瀬田 | 4 | 2 | 床上 | | - | 1 | |
| H15.10.13 | | | 集中豪雨 | 内水 | | 61 | 18 | 58 | 世 | 瀬田 | 4 | 4 | 床上 | | 5 | 2 | |
| H17.9.4 | | | 集中豪雨 | 内水 | | 82 | 20 | 52 | 世 | 瀬田 | 4 | 4 | 床上 | | - | 1 | |
| H21.8.24 | | | 集中豪雨 | 内水 | | 54 | 20 | 54 | 世 | 瀬田 | 4 | 4 | 床上 | 地下室 | 15 | 1 | |
| H1.8.10 | | | 集中豪雨 | 内水 | | 58 | | 58 | 世 | 瀬田 | 4 | 7 | 床下 | | - | 1 | |
| H25.7.23 | | | 集中豪雨 | 内水 | | 70 | 20 | 66 | 世 | 瀬田 | 4 | 36 | 床上 | | - | 1 | |
| H1.8.10 | | | 集中豪雨 | 内水 | | 58 | | 58 | 世 | 瀬田 | 5 | 20 | 床下 | | - | 1 | |
| H14.8.4 | | | 集中豪雨 | 内水 | | 53 | | 52 | 世 | 瀬田 | 5 | 37 | | 地下車庫 | 100 | 1 | |
| H14.8.19 | | | 集中豪雨 | 内水 | | 152 | | 49 | 世 | 瀬田 | 5 | 37 | 床下 | 地下車庫 | - | 1 | |
| H21.8.24 | | | 集中豪雨 | 内水 | | 54 | 20 | 54 | 世 | 瀬田 | 5 | 37 | | 地下車庫 | 30 | 1 | |
| H22.12.3 | | | 集中豪雨 | 内水 | | 97 | 20 | 40 | 世 | 瀬田 | 5 | 37 | | 地下車庫 | 85 | 1 | |
| H23.8.26 | | | 集中豪雨 | 内水 | | 81 | 12 | 42 | 世 | 瀬田 | 5 | 37 | | 地下車庫 | 100 | 1 | |
| H25.4.6 | | | 集中豪雨 | 内水 | | 123 | 11 | 44 | 世 | 瀬田 | 5 | 37 | | 地下車庫 | 120 | 1 | |
| H25.7.23 | | | 集中豪雨 | 内水 | | 70 | 20 | 66 | 世 | 瀬田 | 5 | 37 | | 地下車庫 | - | 1 | |
| H30.8.27 | | | 集中豪雨 | 内水 | | 78 | 40 | 76 | 世 | 世田谷 | 1 | 4 | 床上 | | 2 | 1 | |
| H25.7.23 | | | 集中豪雨 | 内水 | | 61 | 24 | 61 | 世 | 世田谷 | 1 | 28 | 床下 | | - | 1 | |
| H30.8.27 | | | 集中豪雨 | 内水 | | 78 | 40 | 76 | 世 | 世田谷 | 2 | 20 | 床下 | | - | 1 | |
| H30.8.27 | | | 集中豪雨 | 内水 | | 78 | 40 | 76 | 世 | 世田谷 | 2 | 28 | 床下 | | - | 1 | |
| H25.7.23 | | | 集中豪雨 | 内水 | | 61 | 24 | 61 | 世 | 世田谷 | 2 | 29 | 床上 | | - | 1 | |
| H25.7.23 | | | 集中豪雨 | 内水 | | 61 | 24 | 61 | 世 | 世田谷 | 2 | 29 | 床下 | | - | 1 | |
| H30.8.27 | | | 集中豪雨 | 内水 | | 78 | 40 | 76 | 世 | 世田谷 | 2 | 29 | 床上 | 半地下 | - | 1 | |
| H30.8.27 | | | 集中豪雨 | 内水 | | 78 | 40 | 76 | 世 | 世田谷 | 2 | 30 | 床下 | | - | 1 | |
| H25.7.23 | | | 集中豪雨 | 内水 | | 61 | 24 | 61 | 世 | 世田谷 | 2 | 32 | 床上 | | - | 1 | |
| H30.8.27 | | | 集中豪雨 | 内水 | | 78 | 40 | 76 | 世 | 世田谷 | 2 | 32 | 床上 | 半地下 | - | 1 | |
| H17.9.4 | | | 集中豪雨 | 内水 | | 80 | 22 | 62 | 世 | 世田谷 | 3 | 6 | 床上 | | - | 1 | |
| H17.9.4 | | | 集中豪雨 | 内水 | | 80 | 22 | 62 | 世 | 世田谷 | 3 | 10 | 床上 | | - | 2 | |
| H17.9.4 | | | 集中豪雨 | 内水 | | 80 | 22 | 62 | 世 | 世田谷 | 3 | 11 | 床上 | | - | 1 | |
| H17.9.4 | | | 集中豪雨 | 内水 | | 80 | 22 | 62 | 世 | 世田谷 | 3 | 18 | 床上 | | - | 1 | |
| H12.7.7 | ～ | H12.7.8 | 台風 | 内水 | | 198 | | 31 | 世 | 世田谷 | 4 | 27 | 床下 | 地下室 | - | 1 | |
| H25.7.23 | | | 集中豪雨 | 内水 | | 61 | 24 | 61 | 世 | 世田谷 | 4 | 27 | 床上 | | - | 1 | |
| H1.8.10 | | | 集中豪雨 | 内水 | | 72 | | 72 | 世 | 祖師谷 | 1 | 22 | 床上 | | - | 2 | |

浸水確認箇所一覧(平成元年～令和3年)

| 発生期間 | | 区分 | 原因 | 河川名 | 総雨量 (mm) | 最大雨量 (mm) | | 被害住所 | 被害区分 | 建物構造 | 浸水 | | 備考 | |
|-----------|-------------|-------|----|-----|-------------|-----------|---------|-------|------|------|--------|----|----|-----------------------------------|
| 発生年月日 | 終息年月日 | | | | | 10分 間 | 1時 間 | | | | 町名 | 丁目 | | 番 |
| H9.8.23 | | 集中豪雨 | 内水 | | 123 | | 78 | そ 祖師谷 | 1 22 | 床上 | | 50 | 2 | |
| H1.8.10 | | 集中豪雨 | 内水 | | 72 | | 72 | そ 祖師谷 | 2 4 | 床下 | | - | ※ | 2-5と合計で10棟 |
| H1.8.10 | | 集中豪雨 | 内水 | | 72 | | 72 | そ 祖師谷 | 2 5 | 床下 | | - | ※ | 2-4と合計で10棟 |
| H1.8.10 | | 集中豪雨 | 内水 | | 72 | | 72 | そ 祖師谷 | 3 22 | 床下 | | - | ※ | 3-23と合計で3棟 |
| H1.8.10 | | 集中豪雨 | 内水 | | 72 | | 72 | そ 祖師谷 | 3 23 | 床下 | | - | ※ | 3-22と合計で3棟 |
| H1.8.10 | | 集中豪雨 | 内水 | | 72 | | 72 | そ 祖師谷 | 3 25 | 床上 | | - | 1 | |
| H1.8.10 | | 集中豪雨 | 内水 | | 72 | | 72 | そ 祖師谷 | 3 32 | 床下 | | - | 14 | |
| H3.9.18 | ～ H3.9.19 | 台風 | 内水 | | 229 | | 39 | そ 祖師谷 | 3 34 | 床下 | | - | 1 | 浸水確認箇所図の色塗り範囲は、当時の資料どおり(メッシュ記載せず) |
| H17.9.4 | | 集中豪雨 | 内水 | | 164 | 19 | 89 | そ 祖師谷 | 3 46 | 床下 | 地下車庫 | - | 1 | |
| H21.8.24 | | 集中豪雨 | 内水 | | 50 | 22 | 50 | そ 祖師谷 | 3 46 | | 地下車庫 | 60 | 1 | |
| H1.8.10 | | 集中豪雨 | 内水 | | 72 | | 72 | そ 祖師谷 | 4 23 | 床上 | | - | 1 | |
| H17.9.4 | | 集中豪雨 | 内水 | | 77 | 22 | 60 | た 代沢 | 3 1 | 床下 | | - | 1 | |
| H11.8.29 | | 集中豪雨 | 内水 | | 84 | | 75 | た 代沢 | 5 7 | | 地下車庫 | - | 1 | |
| H15.10.13 | | 集中豪雨 | 内水 | | 66 | 17 | 63 | た 代沢 | 5 30 | 床上 | 地下室 | 2 | 1 | |
| H11.8.29 | | 集中豪雨 | 内水 | | 69 | | 66 | た 太子堂 | 2 14 | 床上 | | 5 | 1 | |
| H11.8.29 | | 集中豪雨 | 内水 | | 69 | | 66 | た 太子堂 | 2 20 | 床下 | | - | 1 | |
| H11.8.29 | | 集中豪雨 | 内水 | | 69 | | 66 | た 太子堂 | 2 20 | 床上 | | 20 | 1 | |
| H16.10.20 | | 台風23号 | 内水 | | 222 | 19 | 43 | た 太子堂 | 2 20 | 床上 | | - | 1 | |
| H25.7.23 | | 集中豪雨 | 内水 | | 61 | 24 | 61 | た 太子堂 | 2 28 | 床下 | | - | 1 | |
| H11.8.29 | | 集中豪雨 | 内水 | | 69 | | 66 | た 太子堂 | 2 31 | 床上 | | 5 | 1 | |
| H17.9.4 | | 集中豪雨 | 内水 | | 77 | 22 | 60 | た 太子堂 | 2 31 | 床上 | | - | 1 | |
| H1.7.31 | ～ H1.8.2 | 集中豪雨 | 内水 | | 230 | | 68 | た 代田 | 2 2 | 床下 | | - | 不明 | 10世帯 |
| H20.8.29 | ～ H20.8.31 | 集中豪雨 | 内水 | | 264 | 16 | 54 | た 代田 | 3 34 | 床上 | 地下室 | 3 | 1 | |
| H29.10.22 | ～ H29.10.23 | 台風21号 | 内水 | | 183 | 14 | 24 | た 代田 | 3 34 | 床上 | 地下室 | - | 1 | |
| H17.9.4 | | 集中豪雨 | 内水 | | 77 | 22 | 60 | た 代田 | 3 42 | 床下 | 地下室 | - | 1 | |
| H17.9.4 | | 集中豪雨 | 内水 | | 77 | 22 | 60 | た 代田 | 3 48 | 床上 | 地下室 | - | 1 | |
| H17.9.4 | | 集中豪雨 | 内水 | | 77 | 22 | 60 | た 代田 | 3 50 | 床下 | 地下車庫 | - | 1 | |
| H17.9.4 | | 集中豪雨 | 内水 | | 77 | 22 | 60 | た 代田 | 3 51 | 床下 | 地下車庫 | - | 1 | |
| H17.9.4 | | 集中豪雨 | 内水 | | 77 | 22 | 60 | た 代田 | 3 51 | | 車庫(地上) | - | 1 | 浸水確認箇所図には記載せず |
| H17.9.4 | | 集中豪雨 | 内水 | | 77 | 22 | 60 | た 代田 | 3 54 | 床上 | 地下室 | - | 1 | |
| H17.9.4 | | 集中豪雨 | 内水 | | 77 | 22 | 60 | た 代田 | 4 36 | 床下 | 地下室 | - | 1 | |
| H11.8.29 | | 集中豪雨 | 内水 | | 84 | | 75 | た 代田 | 5 21 | 床下 | | - | 1 | |
| H17.9.4 | | 集中豪雨 | 内水 | | 77 | 22 | 60 | た 代田 | 5 21 | 床上 | 地下室 | - | 1 | |
| H27.7.24 | | 集中豪雨 | 内水 | | 39 | 21 | 39 | た 代田 | 5 21 | 床上 | 地下室 | 5 | 2 | |
| H26.6.29 | | 集中豪雨 | 内水 | | 48 | 30 | 46 | た 代田 | 5 30 | 床上 | 半地下 | - | 1 | |
| H27.7.24 | | 集中豪雨 | 内水 | | 39 | 21 | 39 | た 代田 | 5 30 | 床上 | 地下室 | 30 | 1 | |
| H17.9.4 | | 集中豪雨 | 内水 | | 77 | 22 | 60 | た 代田 | 6 15 | 床上 | 地下室 | - | 1 | |

浸水確認箇所一覧(平成元年～令和3年)

| 発生期間 | | 区分 | 原因 | 河川名 | 総雨量 (mm) | 最大雨量 (mm) | | 被害住所 | | | 被害区分 | 建物構造 | 浸水 | | 備考 |
|-----------|-------|----------|-------|-----|-------------|-----------|---------|------|----|----|------|------|------------|----|-----------------------------------|
| 発生年月日 | 終息年月日 | | | | | 10分 間 | 1時 間 | 町名 | 丁目 | 番 | | | 深さ (cm) | 棟数 | |
| H23.9.2 | | 集中豪雨 | 内水 | | 10 | 6 | 7 | た代田 | 6 | 20 | | 地下倉庫 | 20 | 1 | |
| H26.6.29 | | 集中豪雨 | 内水 | | 48 | 30 | 46 | た代田 | 6 | 27 | 床下 | | - | 1 | |
| H27.7.24 | | 集中豪雨 | 内水 | | 39 | 21 | 39 | た代田 | 6 | 32 | | 地下車庫 | - | 1 | |
| H11.7.21 | | 集中豪雨 | 内水 | | 44 | | 39 | た代田 | 6 | 33 | 床下 | | - | 1 | |
| H11.7.21 | | 集中豪雨 | 内水 | | 44 | | 39 | た代田 | 6 | 33 | | 地下車庫 | 80 | 1 | |
| H11.8.29 | | 集中豪雨 | 内水 | | 84 | | 75 | た代田 | 6 | 33 | 床下 | | - | 1 | |
| H11.8.29 | | 集中豪雨 | 内水 | | 84 | | 75 | た代田 | 6 | 33 | | 地下車庫 | 8 | 1 | |
| H17.9.4 | | 集中豪雨 | 内水 | | 77 | 22 | 60 | た代田 | 6 | 33 | 床下 | 地下車庫 | - | 1 | |
| H27.7.24 | | 集中豪雨 | 内水 | | 39 | 21 | 39 | た代田 | 6 | 33 | 床上 | 半地下 | - | 1 | |
| H27.7.24 | | 集中豪雨 | 内水 | | 39 | 21 | 39 | た代田 | 6 | 33 | | 地下車庫 | - | 2 | |
| H7.8.2 | | 集中豪雨 | 内水 | | 39 | | 38 | た玉川 | 2 | 3 | 床下 | | - | 1 | |
| H7.8.22 | | 集中豪雨 | 内水 | | 86 | | 74 | た玉川 | 2 | 3 | 床上 | | 2 | 1 | |
| H7.8.2 | | 集中豪雨 | 内水 | | 39 | | 38 | た玉川 | 2 | 6 | 床下 | | - | 1 | |
| H15.10.13 | | 集中豪雨 | 内水 | | 51 | 16 | 50 | た玉川 | 2 | 9 | 床上 | | 5 | 1 | |
| H25.7.23 | | 集中豪雨 | 内水 | | 70 | 20 | 66 | た玉川 | 2 | 11 | 床上 | | - | 1 | |
| H1.8.10 | | 集中豪雨 | 内水 | | 41 | | 41 | た玉川 | 2 | 24 | 床下 | | - | 1 | |
| H6.8.20 | ～ | H6.8.21 | 集中豪雨 | 内水 | 182 | | 72 | た玉川 | 3 | 4 | 床下 | | - | 1 | |
| H7.8.2 | | 集中豪雨 | 内水 | | 54 | | 53 | た玉川 | 3 | 5 | 床下 | | - | 1 | |
| R1.10.12 | ～ | R1.10.13 | 台風19号 | | 256 | 7 | 31 | た玉川 | 3 | 33 | | | | 1 | |
| H1.7.31 | ～ | H1.8.2 | 集中豪雨 | 内水 | 229 | | 47 | た玉川 | 4 | 9 | 床下 | | - | 不明 | 25世帯 |
| H5.8.26 | ～ | H5.8.27 | 台風 | 内水 | 266 | | 50 | た玉川 | 4 | 9 | 床上 | | 20 | 1 | |
| H1.7.31 | ～ | H1.8.2 | 集中豪雨 | 内水 | 229 | | 47 | た玉川 | 4 | 10 | 床上 | 地下室 | - | 1 | |
| H7.8.2 | | 集中豪雨 | 内水 | | 54 | | 53 | た玉川 | 4 | 14 | 床下 | | - | 1 | |
| H1.8.10 | | 集中豪雨 | 内水 | | 58 | | 58 | た玉川 | 4 | 15 | 床下 | | - | 1 | |
| H11.7.21 | | 集中豪雨 | 内水 | | 26 | | 22 | た玉川 | 4 | 15 | 床下 | | - | 1 | |
| H14.8.4 | | 集中豪雨 | 内水 | | 53 | | 52 | た玉川 | 4 | 20 | 床下 | 地下車庫 | - | 1 | |
| H25.7.23 | | 集中豪雨 | 内水 | | 70 | 20 | 66 | た玉川 | 4 | 20 | 床上 | | - | 2 | |
| R1.10.12 | ～ | R1.10.13 | 台風19号 | | 256 | 7 | 31 | た玉川 | 4 | 32 | 床上 | 半地下 | | 1 | |
| R1.10.12 | ～ | R1.10.13 | 台風19号 | | 256 | 7 | 31 | た玉川 | 4 | 36 | 床上 | 地下車庫 | | 1 | |
| H2.8.8 | | 集中豪雨 | 内水 | | 41 | | 22 | た玉川台 | 2 | 18 | | 地下車庫 | - | 1 | |
| H3.7.5 | ～ | H3.7.6 | 集中豪雨 | 内水 | 54 | | 35 | た玉川台 | 2 | 18 | | 地下車庫 | - | 1 | |
| H7.8.22 | | 集中豪雨 | 内水 | | 86 | | 74 | た玉川台 | 2 | 18 | | 地下車庫 | 30 | 1 | |
| H1.8.10 | | 集中豪雨 | 内水 | | 41 | | 41 | た玉川台 | 2 | 19 | 床下 | | - | 1 | 浸水確認箇所図の色塗り範囲は、当時の資料どおり(メッシュ記載せず) |
| H2.8.8 | | 集中豪雨 | 内水 | | 41 | | 22 | た玉川台 | 2 | 19 | | 地下車庫 | - | 1 | |
| H2.8.8 | | 集中豪雨 | 内水 | | 41 | | 22 | た玉川台 | 2 | 20 | | 地下車庫 | - | 1 | |
| H25.7.23 | | 集中豪雨 | 内水 | | 70 | 20 | 66 | た玉川台 | 2 | 29 | 床上 | | - | 1 | |
| H25.7.23 | | 集中豪雨 | 内水 | | 70 | 20 | 66 | た玉川台 | 2 | 30 | 床上 | | - | 1 | |

浸水確認箇所一覧(平成元年～令和3年)

| 発生期間 | | 区分 | 原因 | 河川名 | 総雨量 (mm) | 最大雨量 (mm) | | 被害住所 | | | 被害区分 | 建物構造 | 浸水 | | 備考 |
|-----------|------------|-------|----|-----|-------------|-----------|---------|------|----|----|-------|--------|------------|----|---|
| 発生年月日 | 終息年月日 | | | | | 10分 間 | 1時 間 | 町名 | 丁目 | 番 | | | 深さ (cm) | 棟数 | |
| H13.9.10 | | 台風 | 内水 | | 166 | | 34 | た玉堤 | 1 | 2 | | 地下車庫 | - | 1 | |
| R1.10.12 | ～ R1.10.13 | 台風19号 | | | 256 | 7 | 31 | た玉堤 | 1 | 4 | 床上 | | 100 | 1 | |
| R1.10.12 | ～ R1.10.13 | 台風19号 | | | 256 | 7 | 31 | た玉堤 | 1 | 4 | 床上 | | | 1 | |
| R1.10.12 | ～ R1.10.13 | 台風19号 | | | 256 | 7 | 31 | た玉堤 | 1 | 4 | 床上 | 半地下 | | 1 | |
| R1.10.12 | ～ R1.10.13 | 台風19号 | | | 256 | 7 | 31 | た玉堤 | 1 | 5 | 床上 | 地下室 | | 1 | |
| R1.10.12 | ～ R1.10.13 | 台風19号 | | | 256 | 7 | 31 | た玉堤 | 1 | 5 | 床上 | 半地下 | | 1 | |
| R1.10.12 | ～ R1.10.13 | 台風19号 | | | 256 | 7 | 31 | た玉堤 | 1 | 5 | | 地下車庫 | | 1 | |
| R1.10.12 | ～ R1.10.13 | 台風19号 | | | 256 | 7 | 31 | た玉堤 | 1 | 5 | 床下 | | | 1 | |
| R1.10.12 | ～ R1.10.13 | 台風19号 | | | 256 | 7 | 31 | た玉堤 | 1 | 7 | | | | 1 | |
| R1.10.12 | ～ R1.10.13 | 台風19号 | | | 256 | 7 | 31 | た玉堤 | 1 | 8 | 床下 | | | 1 | |
| R1.10.12 | ～ R1.10.13 | 台風19号 | | | 256 | 7 | 31 | た玉堤 | 1 | 13 | 床下 | | | 1 | |
| R1.10.12 | ～ R1.10.13 | 台風19号 | | | 256 | 7 | 31 | た玉堤 | 1 | 14 | 床上 | 半地下 | | 1 | |
| H1.7.31 | ～ H1.8.2 | 集中豪雨 | 内水 | | 229 | | 47 | た玉堤 | 1 | 15 | 床上 | | - | 1 | |
| H1.7.31 | ～ H1.8.2 | 集中豪雨 | 内水 | | 229 | | 47 | た玉堤 | 1 | 15 | | 車庫(地上) | | 1 | 浸水確認箇所図には記載せず |
| H2.9.30 | ～ H2.10.1 | 台風 | 内水 | | 172 | | 29 | た玉堤 | 1 | 15 | 床上 | | 5 | 1 | |
| R1.10.12 | ～ R1.10.13 | 台風19号 | | | 256 | 7 | 31 | た玉堤 | 1 | 15 | 床上 | 半地下 | | 1 | |
| R1.10.12 | ～ R1.10.13 | 台風19号 | | | 256 | 7 | 31 | た玉堤 | 1 | 16 | 床下 | | | 1 | |
| H16.10.9 | | 台風22号 | 内水 | | 258 | 14 | 42 | た玉堤 | 1 | 18 | 床下 | | - | 2 | |
| R1.10.12 | ～ R1.10.13 | 台風19号 | | | 256 | 7 | 31 | た玉堤 | 1 | 19 | 床下 | | 30 | 1 | |
| R1.10.12 | ～ R1.10.13 | 台風19号 | | | 256 | 7 | 31 | た玉堤 | 1 | 19 | 床下 | | | 1 | |
| R1.10.12 | ～ R1.10.13 | 台風19号 | | | 256 | 7 | 31 | た玉堤 | 1 | 21 | 床上 | | | 1 | |
| R1.10.12 | ～ R1.10.13 | 台風19号 | | | 256 | 7 | 31 | た玉堤 | 1 | 21 | 床上 | 地下室 | | 1 | |
| R1.10.12 | ～ R1.10.13 | 台風19号 | | | 256 | 7 | 31 | た玉堤 | 1 | 23 | 床上 | | 60 | 1 | |
| R1.10.12 | ～ R1.10.13 | 台風19号 | | | 256 | 7 | 31 | た玉堤 | 1 | 23 | 床上 | | | 1 | |
| R1.10.12 | ～ R1.10.13 | 台風19号 | | | 256 | 7 | 31 | た玉堤 | 1 | 25 | 床上 | | | 1 | |
| R1.10.12 | ～ R1.10.13 | 台風19号 | | | 256 | 7 | 31 | た玉堤 | 1 | 27 | | | | 1 | |
| R1.10.12 | ～ R1.10.13 | 台風19号 | | | 256 | 7 | 31 | た玉堤 | 1 | 28 | 床上 | | 100 | 1 | |
| R1.10.12 | ～ R1.10.13 | 台風19号 | | | 256 | 7 | 31 | た玉堤 | 1 | 28 | 床上 | | | 1 | |
| R1.10.12 | ～ R1.10.13 | 台風19号 | | | 256 | 7 | 31 | た玉堤 | 2 | 2 | 床下 | | | 1 | |
| R1.10.12 | ～ R1.10.13 | 台風19号 | | | 264 | 10 | 34 | た玉堤 | 2 | 6 | 床上 | | 3 | 1 | |
| R1.10.12 | ～ R1.10.13 | 台風19号 | | | 256 | 7 | 31 | た玉堤 | 2 | 7 | 床下 | | | 1 | |
| R1.10.12 | ～ R1.10.13 | 台風19号 | | | 256 | 7 | 31 | た玉堤 | 2 | 9 | 床上 | 半地下 | | 1 | |
| H2.9.30 | ～ H2.10.1 | 台風 | 内水 | | 172 | | 29 | た玉堤 | 2 | 14 | 床上 | | 30 | 1 | |
| H3.9.18 | ～ H3.9.19 | 台風 | 内水 | | 240 | | 40 | た玉堤 | 2 | 14 | 床上 | | - | 1 | |
| H1.8.10 | | 集中豪雨 | 内水 | | 72 | | 72 | ち千歳台 | 1 | 12 | 床上・床下 | | 20 | ※ | 1-13,14,15,16と合計で床上4棟、床下22棟 浸水確認箇所図の色塗り範囲は、当時の資料どおり(メッシュ記載せず) |
| H1.8.10 | | 集中豪雨 | 内水 | | 72 | | 72 | ち千歳台 | 1 | 13 | 床上・床下 | | 20 | ※ | 1-12,14,15,16と合計で床上4棟、床下22棟 浸水確認箇所図の色塗り範囲は、当時の資料どおり(メッシュ記載せず) |
| H15.10.13 | | 集中豪雨 | 内水 | | 66 | 18 | 64 | ち千歳台 | 1 | 13 | 床下 | | - | 1 | |

浸水確認箇所一覧(平成元年～令和3年)

| 発生期間 | | 区分 | 原因 | 河川名 | 総雨量 (mm) | 最大雨量 (mm) | | 被害住所 | 被害区分 | 建物構造 | 浸水 | | 備考 | |
|-----------|-------|----------|------|-----|-------------|-----------|---------|------|------|-------|----------|-----|----|---|
| 発生年月日 | 終息年月日 | | | | | 10分 間 | 1時 間 | | | | 町名 | 丁目番 | | 深さ (cm) |
| H17.9.4 | | 集中豪雨 | 内水 | | 164 | 19 | 89 | ち千歳台 | 1 13 | 床下 | 地下車庫 | - | 1 | |
| H17.9.4 | | 集中豪雨 | 内水 | | 164 | 19 | 89 | ち千歳台 | 1 13 | 床上 | 地下室 | 30 | 1 | |
| H1.8.10 | | 集中豪雨 | 内水 | | 72 | | 72 | ち千歳台 | 1 14 | 床上・床下 | | 20 | ※ | f-12.13.15.16と合計で床上4棟、床下22棟 浸水確認箇所図の色塗り範囲は、当時の資料どおり(メッシュ記載せず) |
| H1.8.10 | | 集中豪雨 | 内水 | | 72 | | 72 | ち千歳台 | 1 15 | 床上・床下 | | 20 | ※ | f-12.13.14.16と合計で床上4棟、床下22棟 浸水確認箇所図の色塗り範囲は、当時の資料どおり(メッシュ記載せず) |
| H15.10.13 | | 集中豪雨 | 内水 | | 66 | 18 | 64 | ち千歳台 | 1 15 | 床上 | | 50 | 2 | |
| H15.10.13 | | 集中豪雨 | 内水 | | 66 | 18 | 64 | ち千歳台 | 1 15 | 床上 | | 3 | 2 | |
| H17.9.4 | | 集中豪雨 | 内水 | | 164 | 19 | 89 | ち千歳台 | 1 15 | 床下 | 地下室 | - | 2 | |
| H17.9.4 | | 集中豪雨 | 内水 | | 164 | 19 | 89 | ち千歳台 | 1 15 | 床上 | 地下室 | 60 | 1 | |
| H17.9.4 | | 集中豪雨 | 内水 | | 164 | 19 | 89 | ち千歳台 | 1 15 | 床上 | 地下室 | 50 | 1 | |
| H17.9.4 | | 集中豪雨 | 内水 | | 164 | 19 | 89 | ち千歳台 | 1 15 | 床上 | 地下室 | 30 | 1 | |
| H1.8.10 | | 集中豪雨 | 内水 | | 72 | | 72 | ち千歳台 | 1 16 | 床上・床下 | | 20 | ※ | f-12.13.14.15と合計で床上4棟、床下22棟 浸水確認箇所図の色塗り範囲は、当時の資料どおり(メッシュ記載せず) |
| H9.9.3 | | 集中豪雨 | 内水 | | 43 | | 39 | ち千歳台 | 1 16 | | 地下室 | 20 | 1 | |
| H11.7.21 | | 集中豪雨 | 内水 | | 46 | | 43 | ち千歳台 | 1 16 | 床下 | 地下室 | - | 2 | |
| H11.7.21 | | 集中豪雨 | 内水 | | 46 | | 43 | ち千歳台 | 1 16 | | 地下車庫 | 60 | 2 | |
| H11.8.29 | | 集中豪雨 | 内水 | | 60 | | 60 | ち千歳台 | 1 16 | 床上 | | - | 1 | |
| H15.10.13 | | 集中豪雨 | 内水 | | 66 | 18 | 64 | ち千歳台 | 1 16 | 床下 | 地下車庫 | - | 2 | |
| H16.10.9 | | 台風22号 | 内水 | | 275 | 12 | 42 | ち千歳台 | 1 16 | 床下 | | - | 1 | |
| H17.9.4 | | 集中豪雨 | 内水 | | 164 | 19 | 89 | ち千歳台 | 1 16 | 床下 | 地下車庫 | - | 3 | |
| H17.9.4 | | 集中豪雨 | 内水 | | 164 | 19 | 89 | ち千歳台 | 1 16 | 床下 | 地下室 | - | 1 | |
| H1.8.10 | | 集中豪雨 | 内水 | | 72 | | 72 | ち千歳台 | 1 30 | | 地下車庫 | 10 | 2 | |
| H11.7.21 | | 集中豪雨 | 内水 | | 46 | | 43 | ち千歳台 | 1 30 | | 地下車庫 | 30 | 1 | |
| H2.8.8 | | 集中豪雨 | 内水 | | 78 | | 63 | ち千歳台 | 1 34 | 床下 | | - | 2 | |
| H1.8.10 | | 集中豪雨 | 内水 | | 72 | | 72 | ち千歳台 | 2 1 | | 車庫(地上) | | 1 | 浸水確認箇所図には記載せず |
| H1.8.10 | | 集中豪雨 | 内水 | | 72 | | 72 | ち千歳台 | 2 41 | 床下 | | - | ※ | 2-46と合計で10棟 |
| H2.9.30 | ~ | H2.10.1 | 台風 | 内水 | 155 | | 32 | ち千歳台 | 2 41 | 床下 | | - | 6 | |
| H1.8.10 | | 集中豪雨 | 内水 | | 72 | | 72 | ち千歳台 | 2 46 | 床下 | | - | ※ | 2-41と合計で10棟 |
| H2.9.13 | ~ | H2.9.14 | 台風 | 内水 | 41 | | 19 | ち千歳台 | 2 46 | 床下 | | - | 2 | |
| H17.9.4 | | 集中豪雨 | 内水 | | 197 | 21 | 100 | ち千歳台 | 6 8 | 床下 | | - | 1 | |
| H14.8.4 | | 集中豪雨 | 内水 | | 45 | | 38 | つ弦巻 | 1 13 | 床下 | 地下車庫 | - | 1 | |
| H25.7.23 | | 集中豪雨 | 内水 | | 61 | 24 | 61 | つ弦巻 | 1 20 | 床上 | | - | 1 | |
| H27.9.9 | ~ | H27.9.10 | 集中豪雨 | 内水 | 240 | 12 | 39 | つ弦巻 | 1 20 | | 地下車庫 | - | 1 | |
| H30.8.27 | | 集中豪雨 | 内水 | | 78 | 40 | 76 | つ弦巻 | 1 20 | 床上 | 地下室 | - | 1 | |
| H30.8.27 | | 集中豪雨 | 内水 | | 78 | 40 | 76 | つ弦巻 | 1 32 | 床上 | 地下室、地下車庫 | - | 1 | |
| H16.10.20 | | 台風23号 | 内水 | | 224 | 17 | 44 | つ弦巻 | 2 1 | 床下 | 地下車庫 | - | 1 | |
| H25.7.23 | | 集中豪雨 | 内水 | | 61 | 24 | 61 | つ弦巻 | 2 6 | 床上 | 地下車庫 | - | 1 | |
| H25.7.23 | | 集中豪雨 | 内水 | | 61 | 24 | 61 | つ弦巻 | 2 22 | | 地下車庫 | - | 1 | |
| H5.8.26 | ~ | H5.8.27 | 台風 | 内水 | 232 | | 37 | つ弦巻 | 2 23 | ※ | 地下室 | 10 | 1 | 区事務センター地下室浸水 |

浸水確認箇所一覧(平成元年～令和3年)

| 発生期間 | | 区分 | 原因 | 河川名 | 総雨量 (mm) | 最大雨量 (mm) | | 被害住所 | 被害区分 | 建物構造 | 浸水 | | 備考 | | | | |
|-----------|-------|----------|-------|-----|-------------|-----------|---------|------|------|------|----|------|------|----|------------|-------|-----|
| 発生年月日 | 終息年月日 | | | | | 10分 間 | 1時 間 | | | | 町名 | 丁目 | | 番 | 深さ (cm) | 棟数 | |
| H20.8.29 | ～ | H20.8.31 | 集中豪雨 | 内水 | | 303 | 16 | 55 | つ弦巻 | 2 | 40 | 床上 | | 3 | 1 | | |
| H30.8.27 | | | 集中豪雨 | 内水 | | 78 | 40 | 76 | つ弦巻 | 3 | 7 | 地下車庫 | - | | 1 | | |
| H30.8.27 | | | 集中豪雨 | 内水 | | 78 | 40 | 76 | つ弦巻 | 3 | 9 | 地下車庫 | - | | 1 | | |
| H25.7.23 | | | 集中豪雨 | 内水 | | 61 | 24 | 61 | つ弦巻 | 3 | 10 | 床上 | - | ※ | 3-10 | で2棟 | |
| H30.8.27 | | | 集中豪雨 | 内水 | | 78 | 40 | 76 | つ弦巻 | 3 | 10 | 床上 | - | | 1 | | |
| H3.9.18 | ～ | H3.9.19 | 台風 | 内水 | | 240 | | 40 | つ弦巻 | 3 | 17 | 床下 | - | | 3 | | |
| H25.7.23 | | | 集中豪雨 | 内水 | | 61 | 24 | 61 | つ弦巻 | 3 | 21 | 床上 | - | ※ | 3-21 | で2棟 | |
| H30.8.27 | | | 集中豪雨 | 内水 | | 78 | 40 | 76 | つ弦巻 | 3 | 21 | 床上 | - | | 1 | | |
| H25.7.23 | | | 集中豪雨 | 内水 | | 61 | 24 | 61 | つ弦巻 | 3 | 22 | 床上 | | | 1 | | |
| H29.8.19 | | | 集中豪雨 | 内水 | | 37 | 14 | 32 | つ弦巻 | 3 | 22 | 床下 | | | 1 | 玄関土間 | |
| H25.7.23 | | | 集中豪雨 | 内水 | | 61 | 24 | 61 | つ弦巻 | 3 | 23 | 床上 | | | 3 | | |
| H29.8.19 | | | 集中豪雨 | 内水 | | 37 | 14 | 32 | つ弦巻 | 3 | 23 | 床上 | 半地下 | | 3 | 半地下玄関 | |
| H30.8.27 | | | 集中豪雨 | 内水 | | 78 | 40 | 76 | つ弦巻 | 3 | 23 | 床上 | 半地下 | | 4 | 半地下玄関 | |
| H15.10.13 | | | 集中豪雨 | 内水 | | 62 | 18 | 61 | つ弦巻 | 4 | 7 | 床下 | 地下玄関 | - | | 1 | |
| H25.7.23 | | | 集中豪雨 | 内水 | | 61 | 24 | 61 | つ弦巻 | 4 | 10 | 床上 | | - | | 1 | |
| H30.8.27 | | | 集中豪雨 | 内水 | | 78 | 40 | 76 | つ弦巻 | 4 | 10 | 床上 | 半地下 | - | | 1 | |
| H25.7.23 | | | 集中豪雨 | 内水 | | 61 | 24 | 61 | つ弦巻 | 4 | 30 | 床上 | 地下室 | - | | 1 | |
| H25.7.23 | | | 集中豪雨 | 内水 | | 61 | 24 | 61 | つ弦巻 | 4 | 31 | 床上 | | - | | 1 | |
| H25.7.23 | | | 集中豪雨 | 内水 | | 61 | 24 | 61 | つ弦巻 | 4 | 33 | 床上 | | - | | 1 | |
| H25.7.23 | | | 集中豪雨 | 内水 | | 61 | 24 | 61 | つ弦巻 | 5 | 11 | 床上 | | - | | 1 | |
| H25.7.23 | | | 集中豪雨 | 内水 | | 61 | 24 | 61 | つ弦巻 | 5 | 12 | 床上 | | - | ※ | 5-12 | で2棟 |
| H30.8.27 | | | 集中豪雨 | 内水 | | 78 | 40 | 76 | つ弦巻 | 5 | 12 | 床上 | 半地下 | 10 | | 1 | |
| H25.7.23 | | | 集中豪雨 | 内水 | | 61 | 24 | 61 | つ弦巻 | 5 | 15 | 床上 | | - | | 1 | |
| H30.8.27 | | | 集中豪雨 | 内水 | | 78 | 40 | 76 | つ弦巻 | 5 | 15 | 床上 | 半地下 | - | | 1 | |
| H25.7.23 | | | 集中豪雨 | 内水 | | 61 | 24 | 61 | つ弦巻 | 5 | 32 | 床上 | | - | ※ | 5-32 | で2棟 |
| H1.7.31 | ～ | H1.8.2 | 集中豪雨 | 内水 | | 229 | | 47 | と等々力 | 1 | 6 | 床上 | | 20 | | 1 | |
| H1.8.10 | | | 集中豪雨 | 内水 | | 41 | | 41 | と等々力 | 1 | 6 | 床上 | | 15 | | 1 | |
| H14.8.4 | | | 集中豪雨 | 内水 | | 45 | | 38 | と等々力 | 2 | 13 | 地下車庫 | - | | | 1 | |
| H20.7.29 | | | 集中豪雨 | 内水 | | 38 | 20 | 37 | と等々力 | 2 | 13 | 床上 | 地下室 | 20 | | 1 | |
| H5.8.26 | ～ | H5.8.27 | 台風 | 内水 | | 266 | | 50 | と等々力 | 2 | 18 | 床下 | | - | | 1 | |
| H16.10.9 | | | 台風22号 | 内水 | | 258 | 14 | 42 | と等々力 | 2 | 20 | 床下 | | - | | 1 | |
| H11.8.29 | | | 集中豪雨 | 内水 | | 48 | | 45 | と等々力 | 2 | 21 | 床上 | | 10 | | 1 | |
| H6.8.20 | ～ | H6.8.21 | 集中豪雨 | 内水 | | 182 | | 72 | と等々力 | 2 | 22 | 地下車庫 | - | | | 1 | |
| H5.8.26 | ～ | H5.8.27 | 台風 | 内水 | | 266 | | 50 | と等々力 | 4 | 2 | 床下 | 地下室 | - | | 1 | |
| H1.8.10 | | | 集中豪雨 | 内水 | | 41 | | 41 | と等々力 | 4 | 6 | 床下 | | - | | 7 | |
| H25.7.23 | | | 集中豪雨 | 内水 | | 70 | 20 | 66 | と等々力 | 4 | 9 | 床下 | | - | | 1 | |
| H30.8.27 | | | 集中豪雨 | 内水 | | 114 | 39 | 111 | と等々力 | 4 | 9 | 床上 | 半地下 | - | | 1 | |

浸水確認箇所一覧(平成元年～令和3年)

| 発生期間 | | 区分 | 原因 | 河川名 | 総雨量 (mm) | 最大雨量 (mm) | | 被害住所 | | | 被害区分 | 建物構造 | 浸水 | | 備考 | |
|-----------|-------|-----------|-------|-----|-------------|-----------|---------|------|------|---|------|------|------------|-------|----|--|
| 発生年月日 | 終息年月日 | | | | | 10分 間 | 1時 間 | 町名 | 丁目 | 番 | | | 深さ (cm) | 棟数 | | |
| H2.9.30 | ～ | H2.10.1 | 台風 | 内水 | | 172 | | 29 | と等々力 | 5 | 4 | 床上 | | 30 | 1 | |
| H6.8.20 | ～ | H6.8.21 | 集中豪雨 | 内水 | | 182 | | 72 | と等々力 | 5 | 6 | 床上 | | 20 | 1 | |
| H29.8.19 | | | 集中豪雨 | 内水 | | 43 | 19 | 32 | と等々力 | 5 | 6 | 床下 | | - | 1 | |
| H30.8.27 | | | 集中豪雨 | 内水 | | 114 | 39 | 111 | と等々力 | 6 | 5 | 床上 | 半地下 | 10 | 1 | |
| H30.8.27 | | | 集中豪雨 | 内水 | | 114 | 39 | 111 | と等々力 | 6 | 6 | 床上 | 半地下 | 3 | 1 | |
| H21.10.7 | | H21.10.8 | 台風18号 | 内水 | | 128 | 12 | 40 | と等々力 | 8 | 4 | | 地下車庫 | - | 1 | |
| H11.8.29 | | | 集中豪雨 | 内水 | | 48 | | 45 | と等々力 | 8 | 13 | | 地下車庫 | 20～30 | 1 | |
| H14.8.4 | | | 集中豪雨 | 内水 | | 45 | | 38 | と等々力 | 8 | 24 | | 地下車庫 | - | 2 | |
| H11.7.21 | | | 集中豪雨 | 内水 | | 26 | | 22 | な中町 | 3 | 9 | 床下 | | - | 1 | |
| H11.7.21 | | | 集中豪雨 | 内水 | | 26 | | 22 | な中町 | 3 | 9 | 床上 | | 10 | 2 | |
| H11.8.29 | | | 集中豪雨 | 内水 | | 64 | | 63 | な中町 | 3 | 9 | 床上 | 地下室 | 10 | 3 | |
| H20.8.29 | ～ | H20.8.31 | 集中豪雨 | 内水 | | 295 | 17 | 63 | な中町 | 3 | 13 | 床下 | 地下室 | - | 1 | |
| H26.10.5 | ～ | H26.10.6 | 集中豪雨 | 内水 | | 297 | 6 | 29 | な中町 | 4 | 10 | 床上 | 半地下 | 30 | 1 | |
| H11.8.29 | | | 集中豪雨 | 内水 | | 64 | | 63 | な中町 | 4 | 17 | 床上 | | 10 | 1 | |
| H14.8.4 | | | 集中豪雨 | 内水 | | 52 | | 48 | な中町 | 4 | 17 | 床上 | | - | 1 | |
| H7.8.22 | | | 集中豪雨 | 内水 | | 86 | | 74 | な中町 | 4 | 20 | 床上 | | 20 | 1 | |
| H18.5.24 | | | 集中豪雨 | 内水 | | 53 | 14 | 25 | な中町 | 4 | 20 | 床下 | 地下車庫 | - | 2 | |
| H20.8.29 | ～ | H20.8.31 | 集中豪雨 | 内水 | | 295 | 17 | 63 | な中町 | 4 | 20 | 床下 | 地下室 | - | 1 | |
| H21.8.24 | | | 集中豪雨 | 内水 | | 52 | 23 | 51 | な中町 | 4 | 20 | 床上 | 地下室 | 90 | 1 | |
| H11.8.29 | | | 集中豪雨 | 内水 | | 64 | | 63 | な中町 | 4 | 27 | 床上 | | 15 | 1 | |
| H11.8.29 | | | 集中豪雨 | 内水 | | 64 | | 63 | な中町 | 4 | 27 | 床上 | | - | 1 | |
| H11.8.29 | | | 集中豪雨 | 内水 | | 64 | | 63 | な中町 | 4 | 28 | 床上 | | - | 3 | |
| H20.8.29 | ～ | H20.8.31 | 集中豪雨 | 内水 | | 295 | 17 | 63 | な中町 | 4 | 28 | 床下 | 地下倉庫・地下車庫 | - | 1 | |
| H20.8.29 | ～ | H20.8.31 | 集中豪雨 | 内水 | | 295 | 17 | 63 | な中町 | 4 | 28 | 床下 | | - | 1 | |
| H25.7.23 | | | 集中豪雨 | 内水 | | 70 | 20 | 66 | な中町 | 4 | 31 | 床下 | | - | 1 | |
| H11.8.29 | | | 集中豪雨 | 内水 | | 64 | | 63 | な中町 | 4 | 32 | 床下 | | - | 1 | |
| H11.8.29 | | | 集中豪雨 | 内水 | | 64 | | 63 | な中町 | 4 | 32 | 床上 | | 20 | 1 | |
| H25.7.23 | | | 集中豪雨 | 内水 | | 70 | 20 | 66 | な中町 | 4 | 35 | 床上 | | - | 1 | |
| H20.8.29 | ～ | H20.8.31 | 集中豪雨 | 内水 | | 295 | 17 | 63 | な中町 | 5 | 3 | 床上 | 地下室 | 20 | 1 | |
| H28.8.22 | | | 台風9号 | 内水 | | 106 | 8 | 29 | な中町 | 5 | 3 | | 地下車庫 | 5 | 1 | |
| H29.10.22 | ～ | H29.10.23 | 台風21号 | 内水 | | 199 | 13 | 38 | な中町 | 5 | 3 | 床上 | 地下玄関 | - | 1 | |
| H25.7.23 | | | 集中豪雨 | 内水 | | 70 | 20 | 66 | な中町 | 5 | 10 | | 地下車庫 | - | 1 | |
| H20.7.29 | | | 集中豪雨 | 内水 | | 38 | 20 | 37 | な中町 | 5 | 12 | 床上 | 地下室・地下車庫 | 5 | 1 | |
| H25.7.23 | | | 集中豪雨 | 内水 | | 70 | 20 | 66 | な中町 | 5 | 20 | | 地下車庫 | - | 1 | |
| H7.8.2 | | | 集中豪雨 | 内水 | | 39 | | 38 | な中町 | 5 | 31 | 床上 | | 1 | 1 | |
| H7.8.22 | | | 集中豪雨 | 内水 | | 86 | | 74 | な中町 | 5 | 31 | 床上 | | 2 | 1 | |
| H11.8.29 | | | 集中豪雨 | 内水 | | 64 | | 63 | な中町 | 5 | 32 | 床上 | | - | 1 | |

浸水確認箇所一覧(平成元年～令和3年)

| 発生期間 | | 区分 | 原因 | 河川名 | 総雨量 (mm) | 最大雨量 (mm) | | 被害住所 | | | 被害区分 | 建物構造 | 浸水 | | 備考 | |
|-----------|-------------|-------|----|-----|-------------|-----------|---------|------|-----|---|------|------|------------|----|----|--|
| 発生年月日 | 終息年月日 | | | | | 10分 間 | 1時 間 | 町名 | 丁目 | 番 | | | 深さ (cm) | 棟数 | | |
| H25.7.23 | | 集中豪雨 | 内水 | | 70 | 20 | 66 | な | 中町 | 5 | 40 | 床上 | 地下室 | - | 1 | |
| R1.10.12 | ～ R1.10.13 | 台風19号 | | | 256 | 7 | 31 | の | 野毛 | 1 | 1 | | 地下車庫 | | 1 | |
| R1.10.12 | ～ R1.10.13 | 台風19号 | | | 256 | 7 | 31 | の | 野毛 | 1 | 1 | 床上 | 半地下 | | 1 | |
| R1.10.12 | ～ R1.10.13 | 台風19号 | | | 256 | 7 | 31 | の | 野毛 | 1 | 1 | 床下 | | | 1 | |
| R1.10.12 | ～ R1.10.13 | 台風19号 | | | 256 | 7 | 31 | の | 野毛 | 1 | 1 | 床下 | | | 3 | |
| R1.10.12 | ～ R1.10.13 | 台風19号 | | | 256 | 7 | 31 | の | 野毛 | 1 | 1 | 床上 | | | 1 | |
| R1.10.12 | ～ R1.10.13 | 台風19号 | | | 256 | 7 | 31 | の | 野毛 | 1 | 1 | | | | 1 | |
| H20.7.29 | | 集中豪雨 | 内水 | | 38 | 20 | 37 | の | 野毛 | 1 | 12 | | 地下車庫 | 20 | 1 | |
| H7.8.22 | | 集中豪雨 | 内水 | | 86 | | 74 | の | 野毛 | 1 | 15 | 床下 | | - | 1 | |
| H20.8.29 | ～ H20.8.31 | 集中豪雨 | 内水 | | 295 | 17 | 63 | の | 野毛 | 1 | 15 | 床下 | | - | 2 | |
| H30.8.27 | | 集中豪雨 | 氾濫 | 谷沢川 | 114 | 39 | 111 | の | 野毛 | 1 | 15 | | 車庫 | - | 1 | |
| H30.9.17 | | 集中豪雨 | 氾濫 | 谷沢川 | 96 | 18 | 76 | の | 野毛 | 1 | 15 | | 車庫 | - | 1 | |
| H20.7.8 | | 集中豪雨 | 内水 | | 37 | 11 | 36 | の | 野毛 | 2 | 5 | 床下 | | - | 1 | |
| R1.10.12 | ～ R1.10.13 | 台風19号 | | | 256 | 7 | 31 | の | 野毛 | 2 | 25 | | | | 1 | |
| H5.11.13 | ～ H5.11.14 | 集中豪雨 | 内水 | | 132 | | 33 | の | 野毛 | 2 | 29 | 床上 | | - | 2 | |
| H29.10.22 | ～ H29.10.23 | 台風21号 | 内水 | | 183 | 13 | 28 | の | 野毛 | 2 | 30 | | 地下車庫 | - | 1 | |
| R1.10.12 | ～ R1.10.13 | 台風19号 | | | 256 | 7 | 31 | の | 野毛 | 2 | 30 | 床上 | | | 1 | |
| R1.10.12 | ～ R1.10.13 | 台風19号 | | | 256 | 7 | 31 | の | 野毛 | 3 | 13 | 床上 | 半地下 | | 1 | |
| H29.10.22 | ～ H29.10.23 | 台風21号 | 内水 | | 183 | 13 | 28 | の | 野毛 | 3 | 14 | | 地下車庫 | - | 1 | |
| R1.10.12 | ～ R1.10.13 | 台風19号 | | | 256 | 7 | 31 | の | 野毛 | 3 | 14 | | 地下車庫 | | 1 | |
| R1.10.12 | ～ R1.10.13 | 台風19号 | | | 256 | 7 | 31 | の | 野毛 | 3 | 17 | 床下 | | | 1 | |
| R1.10.12 | ～ R1.10.13 | 台風19号 | | | 256 | 7 | 31 | の | 野毛 | 3 | 17 | 床下 | | | 1 | |
| R1.10.12 | ～ R1.10.13 | 台風19号 | | | 256 | 7 | 31 | の | 野毛 | 3 | 20 | 床上 | 半地下 | | 1 | |
| R1.10.12 | ～ R1.10.13 | 台風19号 | | | 256 | 7 | 31 | の | 野毛 | 3 | 20 | 床上 | | | 1 | |
| R1.10.12 | ～ R1.10.13 | 台風19号 | | | 256 | 7 | 31 | の | 野毛 | 3 | 22 | | | | 1 | |
| H1.8.10 | | 集中豪雨 | 内水 | | 59 | | 59 | の | 野沢 | 1 | 12 | | 地下車庫 | - | 1 | |
| H26.10.5 | ～ H26.10.6 | 台風18号 | 内水 | | 305 | 8 | 27 | の | 野沢 | 2 | 14 | 床上 | 半地下 | - | 1 | |
| H27.9.9 | ～ H27.9.10 | 集中豪雨 | 内水 | | 240 | 12 | 39 | の | 野沢 | 2 | 14 | | 地下車庫 | - | 1 | |
| H16.10.9 | | 台風22号 | 内水 | | 275 | 17 | 49 | の | 野沢 | 3 | 9 | | 地下ピット | - | 1 | |
| H11.8.29 | | 集中豪雨 | 内水 | | 69 | | 66 | の | 野沢 | 3 | 18 | 床上 | | 25 | 1 | |
| H16.10.9 | | 台風22号 | 内水 | | 275 | 17 | 49 | の | 野沢 | 4 | 7 | 床下 | | - | 1 | |
| H17.9.4 | | 集中豪雨 | 内水 | | 197 | 21 | 100 | は | 八幡山 | 1 | 10 | 床上 | 地下車庫 | - | 1 | |
| H17.9.4 | | 集中豪雨 | 内水 | | 197 | 21 | 100 | は | 八幡山 | 2 | 4 | 床上 | | - | 1 | |
| H17.9.4 | | 集中豪雨 | 内水 | | 197 | 21 | 100 | は | 八幡山 | 2 | 11 | 床下 | 地下室 | - | 1 | |
| H17.9.4 | | 集中豪雨 | 内水 | | 197 | 21 | 100 | は | 八幡山 | 2 | 11 | 床下 | | - | 3 | |
| H17.9.4 | | 集中豪雨 | 内水 | | 197 | 21 | 100 | は | 八幡山 | 2 | 11 | 床上 | | - | 9 | |
| H17.9.4 | | 集中豪雨 | 内水 | | 197 | 21 | 100 | は | 八幡山 | 2 | 12 | 床上 | | - | 1 | |

浸水確認箇所一覧(平成元年～令和3年)

| 発生期間 | | 区分 | 原因 | 河川名 | 総雨量 (mm) | 最大雨量 (mm) | | 被害住所 | 被害区分 | 建物構造 | 浸水 | | 備考 | | |
|-----------|-----------|-------|----|-----|-------------|-----------|---------|------|------|------|----|----------|------|---|---------------|
| 発生年月日 | 終息年月日 | | | | | 10分 間 | 1時 間 | | | | 町名 | 丁目 | | 番 | 深さ (cm) |
| H17.9.4 | | 集中豪雨 | 内水 | | 197 | 21 | 100 | は八幡山 | 3 | 17 | 床上 | | - | 1 | |
| H4.12.7 | ～ H4.12.8 | 集中豪雨 | 内水 | | 307 | | 50 | は羽根木 | 1 | 2 | 床上 | 地下室 | 5 | 1 | |
| H16.10.20 | | 台風23号 | 内水 | | 217 | 19 | 47 | ひ東玉川 | 1 | 18 | | 地下車庫 | 50 | 1 | |
| H13.6.7 | | 集中豪雨 | 内水 | | 28 | | 18 | ひ東玉川 | 1 | 19 | 床上 | | 3 | 1 | |
| H29.8.19 | | 集中豪雨 | 内水 | | 43 | 19 | 32 | ひ東玉川 | 1 | 33 | 床下 | | - | 1 | |
| H29.8.19 | | 集中豪雨 | 内水 | | 43 | 19 | 32 | ひ東玉川 | 1 | 37 | 床下 | | - | 1 | |
| H29.8.19 | | 集中豪雨 | 内水 | | 43 | 19 | 32 | ひ東玉川 | 2 | 24 | | 地下車庫 | 15 | 3 | |
| H25.7.23 | | 集中豪雨 | 内水 | | 70 | 20 | 66 | ふ深沢 | 1 | 12 | 床下 | | - | 1 | |
| H25.10.15 | | 台風26号 | 内水 | | 177 | 5 | 24 | ふ深沢 | 1 | 18 | 床上 | 地下室 | 15 | 1 | |
| H22.12.3 | | 集中豪雨 | 内水 | | 76 | 16 | 28 | ふ深沢 | 2 | 18 | 床上 | 地下室 | 3 | 1 | |
| H25.7.23 | | 集中豪雨 | 内水 | | 70 | 20 | 66 | ふ深沢 | 3 | 8 | 床上 | | - | 1 | |
| H25.7.23 | | 集中豪雨 | 内水 | | 70 | 20 | 66 | ふ深沢 | 3 | 10 | 床上 | | - | 1 | |
| H25.7.23 | | 集中豪雨 | 内水 | | 70 | 20 | 66 | ふ深沢 | 3 | 11 | 床上 | | - | ※ | 3-11で2棟 |
| H16.10.20 | | 台風23号 | 内水 | | 217 | 19 | 47 | ふ深沢 | 3 | 12 | 床上 | | - | 1 | |
| H25.7.23 | | 集中豪雨 | 内水 | | 70 | 20 | 66 | ふ深沢 | 3 | 12 | 床下 | | - | 1 | |
| H25.7.23 | | 集中豪雨 | 内水 | | 70 | 20 | 66 | ふ深沢 | 3 | 12 | 床上 | | - | ※ | 3-12で2棟 |
| H25.7.23 | | 集中豪雨 | 内水 | | 70 | 20 | 66 | ふ深沢 | 3 | 12 | 床上 | 地下室 | - | 1 | |
| H16.10.9 | | 台風22号 | 内水 | | 258 | 14 | 42 | ふ深沢 | 4 | 11 | 床上 | | - | 1 | |
| H25.7.23 | | 集中豪雨 | 内水 | | 70 | 20 | 66 | ふ深沢 | 4 | 11 | 床下 | | - | 1 | |
| H30.8.27 | | 集中豪雨 | 内水 | | 114 | 39 | 111 | ふ深沢 | 4 | 12 | 床下 | | - | 1 | |
| H6.8.20 | ～ H6.8.21 | 集中豪雨 | 内水 | | 182 | | 72 | ふ深沢 | 4 | 19 | 床上 | 地下室 | 30 | 1 | |
| H21.8.24 | | 集中豪雨 | 内水 | | 52 | 23 | 51 | ふ深沢 | 4 | 19 | 床上 | 地下室 | 10 | 1 | |
| H22.12.3 | | 集中豪雨 | 内水 | | 76 | 16 | 28 | ふ深沢 | 4 | 19 | 床上 | 地下室 | 2 | 1 | |
| H25.7.23 | | 集中豪雨 | 内水 | | 70 | 20 | 66 | ふ深沢 | 4 | 19 | 床上 | | - | 1 | |
| H30.8.27 | | 集中豪雨 | 内水 | | 114 | 39 | 111 | ふ深沢 | 4 | 19 | 床上 | | - | 1 | |
| H25.7.23 | | 集中豪雨 | 内水 | | 70 | 20 | 66 | ふ深沢 | 4 | 20 | 床上 | | - | 1 | |
| H6.8.20 | ～ H6.8.21 | 集中豪雨 | 内水 | | 182 | | 72 | ふ深沢 | 4 | 21 | | 地下車庫 | - | 1 | |
| H14.8.4 | | 集中豪雨 | 内水 | | 45 | | 38 | ふ深沢 | 4 | 21 | | 地下車庫 | - | 1 | |
| H25.7.23 | | 集中豪雨 | 内水 | | 70 | 20 | 66 | ふ深沢 | 4 | 21 | 床上 | | - | ※ | 4-21で8棟 |
| H25.7.23 | | 集中豪雨 | 内水 | | 70 | 20 | 66 | ふ深沢 | 4 | 21 | 床上 | 地下室 | - | 1 | |
| H25.7.23 | | 集中豪雨 | 内水 | | 70 | 20 | 66 | ふ深沢 | 4 | 21 | 床下 | | - | 1 | |
| H30.8.27 | | 集中豪雨 | 内水 | | 114 | 39 | 111 | ふ深沢 | 4 | 21 | 床上 | 半地下 | 5～30 | 8 | 内地下車庫も同時に浸水6件 |
| H22.9.8 | | 台風9号 | 内水 | | 62 | 16 | 38 | ふ深沢 | 5 | 7 | 床上 | 地下室・地下車庫 | 1 | 1 | |
| H25.7.23 | | 集中豪雨 | 内水 | | 70 | 20 | 66 | ふ深沢 | 5 | 7 | 床上 | | - | 1 | |
| H25.7.23 | | 集中豪雨 | 内水 | | 70 | 20 | 66 | ふ深沢 | 6 | 14 | 床上 | | - | 1 | |
| H16.10.20 | | 台風23号 | 内水 | | 217 | 19 | 47 | ふ深沢 | 6 | 16 | 床上 | | - | 1 | |
| H25.7.23 | | 集中豪雨 | 内水 | | 70 | 20 | 66 | ふ深沢 | 6 | 24 | 床上 | | - | ※ | 6-24で4棟 |

浸水確認箇所一覧(平成元年～令和3年)

| 発生期間 | | 区分 | 原因 | 河川名 | 総雨量 (mm) | 最大雨量 (mm) | | 被害住所 | 被害区分 | 建物構造 | 浸水 | | 備考 | | | | |
|-----------|-------|-----------|-------|-----|-------------|-----------|---------|------|------|------|----|----|------|---|------------|----|---|
| 発生年月日 | 終息年月日 | | | | | 10分 間 | 1時 間 | | | | 町名 | 丁目 | | 番 | 深さ (cm) | 棟数 | |
| H16.10.20 | | 台風23号 | 内水 | | 217 | 19 | 47 | ふ | 深沢 | 6 | 25 | 床上 | | - | 1 | | |
| H25.7.23 | | 集中豪雨 | 内水 | | 70 | 20 | 66 | ふ | 深沢 | 6 | 25 | | 地下車庫 | | - | 1 | |
| H5.8.26 | ～ | H5.8.27 | 台風 | | 232 | | 37 | ふ | 深沢 | 7 | 3 | | 地下室 | | - | 1 | |
| H1.8.10 | | 集中豪雨 | 内水 | | 41 | | 41 | ふ | 深沢 | 7 | 14 | 床下 | | | - | 1 | |
| H25.7.23 | | 集中豪雨 | 内水 | | 70 | 20 | 66 | ふ | 深沢 | 7 | 24 | 床下 | | | - | 1 | |
| H29.10.22 | ～ | H29.10.23 | 台風21号 | | 199 | 13 | 38 | ふ | 深沢 | 7 | 24 | 床下 | 地下室 | | - | 1 | |
| R1.10.12 | ～ | R1.10.13 | 台風19号 | | 256 | 7 | 31 | ふ | 深沢 | 7 | 24 | 床下 | | | | 1 | |
| H27.7.24 | | 集中豪雨 | 内水 | | 67 | 27 | 67 | ふ | 船橋 | 1 | 5 | 床上 | | | 5 | 1 | |
| H29.10.22 | ～ | H29.10.23 | 台風21号 | | 192 | 11 | 32 | ふ | 船橋 | 1 | 19 | 床上 | 地下室 | | | 20 | 1 |
| H29.10.22 | ～ | H29.10.23 | 台風21号 | | 192 | 11 | 32 | ふ | 船橋 | 2 | 23 | | 地下車庫 | | 15 | 1 | |
| H17.9.4 | | 集中豪雨 | 内水 | | 197 | 21 | 100 | ふ | 船橋 | 4 | 10 | 床下 | 地下室 | | - | 1 | |
| H17.9.4 | | 集中豪雨 | 内水 | | 197 | 21 | 100 | ふ | 船橋 | 6 | 1 | 床下 | 地下車庫 | | - | 1 | |
| H17.9.4 | | 集中豪雨 | 内水 | | 197 | 21 | 100 | ふ | 船橋 | 6 | 2 | 床上 | | | 20 | 1 | |
| H17.9.4 | | 集中豪雨 | 内水 | | 197 | 21 | 100 | ふ | 船橋 | 6 | 20 | 床上 | | | 50 | 2 | |
| H17.9.4 | | 集中豪雨 | 内水 | | 197 | 21 | 100 | ふ | 船橋 | 6 | 22 | 床下 | | | - | 1 | |
| H17.9.4 | | 集中豪雨 | 内水 | | 197 | 21 | 100 | ふ | 船橋 | 6 | 26 | 床上 | | | 10 | 1 | |
| H1.8.10 | | 集中豪雨 | 内水 | | 99 | | 98 | ふ | 船橋 | 7 | 12 | 床下 | | | - | 1 | |
| H17.9.4 | | 集中豪雨 | 内水 | | 197 | 21 | 100 | ふ | 船橋 | 7 | 12 | 床下 | | | - | 1 | |
| H17.9.4 | | 集中豪雨 | 内水 | | 77 | 22 | 60 | ま | 松原 | 1 | 26 | 床上 | 地下室 | | - | 3 | |
| H18.8.12 | | 集中豪雨 | 内水 | | 36 | 22 | 36 | ま | 松原 | 1 | 26 | 床下 | 地下玄関 | | - | 1 | |
| H20.9.6 | | 集中豪雨 | 内水 | | 25 | 11 | 25 | ま | 松原 | 1 | 26 | 床下 | 地下室 | | - | 1 | |
| H17.9.4 | | 集中豪雨 | 内水 | | 77 | 22 | 60 | ま | 松原 | 1 | 27 | 床下 | | | - | 1 | |
| H26.6.29 | | 集中豪雨 | 内水 | | 48 | 30 | 46 | ま | 松原 | 1 | 50 | 床下 | | | - | 1 | |
| H14.8.2 | | 集中豪雨 | 内水 | | 41 | | 39 | ま | 松原 | 2 | 23 | 床上 | | | 12 | 2 | |
| H15.10.13 | | 集中豪雨 | 内水 | | 66 | 17 | 63 | ま | 松原 | 2 | 23 | 床上 | | | 2 | 1 | |
| H16.10.9 | | 台風22号 | 内水 | | 280 | 16 | 57 | ま | 松原 | 2 | 23 | 床上 | 地下室 | | 8 | 2 | |
| H17.9.4 | | 集中豪雨 | 内水 | | 77 | 22 | 60 | ま | 松原 | 2 | 23 | 床下 | | | - | 1 | |
| H17.9.4 | | 集中豪雨 | 内水 | | 77 | 22 | 60 | ま | 松原 | 3 | 16 | 床下 | 地下車庫 | | - | 1 | |
| H18.8.12 | | 集中豪雨 | 内水 | | 36 | 22 | 36 | ま | 松原 | 3 | 16 | 床下 | 地下車庫 | | - | 1 | |
| H19.6.10 | | 集中豪雨 | 内水 | | 26 | 16 | 25 | ま | 松原 | 3 | 16 | | 地下車庫 | | 30 | 1 | |
| H22.12.3 | | 集中豪雨 | 内水 | | 98 | 20 | 42 | ま | 松原 | 3 | 16 | | 地下車庫 | | 50 | 1 | |
| H17.9.4 | | 集中豪雨 | 内水 | | 77 | 22 | 60 | ま | 松原 | 3 | 21 | 床上 | 地下室 | | - | 1 | |
| H17.9.4 | | 集中豪雨 | 内水 | | 77 | 22 | 60 | ま | 松原 | 3 | 22 | 床下 | | | - | 1 | |
| H18.8.12 | | 集中豪雨 | 内水 | | 36 | 22 | 36 | ま | 松原 | 3 | 22 | 床下 | 地下玄関 | | - | 2 | |
| H26.6.29 | | 集中豪雨 | 内水 | | 48 | 30 | 46 | ま | 松原 | 3 | 22 | 床上 | 半地下 | | - | 1 | |
| H11.7.21 | | 集中豪雨 | 内水 | | 44 | | 39 | ま | 松原 | 5 | 8 | 床上 | | | 32 | 1 | |
| H11.7.21 | | 集中豪雨 | 内水 | | 44 | | 39 | ま | 松原 | 5 | 8 | 床上 | 地下室 | | 11 | 2 | |

浸水確認箇所一覧(平成元年～令和3年)

| 発生期間 | | 区分 | 原因 | 河川名 | 総雨量 (mm) | 最大雨量 (mm) | | 被害住所 | | | 被害区分 | 建物構造 | 浸水 | | 備考 | |
|-----------|------------|-------|----|-----|-------------|-----------|---------|------|----|---|------|------|------------|----|----|--|
| 発生年月日 | 終息年月日 | | | | | 10分 間 | 1時 間 | 町名 | 丁目 | 番 | | | 深さ (cm) | 棟数 | | |
| H11.7.21 | | 集中豪雨 | 内水 | | 44 | | 39 | ま | 松原 | 5 | 8 | | 地下車庫 | 50 | 1 | |
| H11.8.29 | | 集中豪雨 | 内水 | | 84 | | 75 | ま | 松原 | 5 | 8 | 床下 | | - | 3 | |
| H11.8.29 | | 集中豪雨 | 内水 | | 84 | | 75 | ま | 松原 | 5 | 8 | 床上 | | 20 | 1 | |
| H11.8.29 | | 集中豪雨 | 内水 | | 84 | | 75 | ま | 松原 | 5 | 8 | | 地下車庫 | 20 | 1 | |
| H14.8.2 | | 集中豪雨 | 内水 | | 41 | | 39 | ま | 松原 | 5 | 8 | 床下 | 地下車庫 | - | 1 | |
| H14.8.2 | | 集中豪雨 | 内水 | | 41 | | 39 | ま | 松原 | 5 | 8 | 床上 | 地下室 | 90 | 2 | |
| H14.8.2 | | 集中豪雨 | 内水 | | 41 | | 39 | ま | 松原 | 5 | 8 | 床上 | 地下室 | 30 | 1 | |
| H14.8.2 | | 集中豪雨 | 内水 | | 41 | | 39 | ま | 松原 | 5 | 8 | 床上 | | 38 | 1 | |
| H15.10.13 | | 集中豪雨 | 内水 | | 66 | 17 | 63 | ま | 松原 | 5 | 8 | 床下 | 地下室 | - | 1 | |
| H15.10.13 | | 集中豪雨 | 内水 | | 66 | 17 | 63 | ま | 松原 | 5 | 8 | 床上 | | 5 | 1 | |
| H15.10.13 | | 集中豪雨 | 内水 | | 66 | 17 | 63 | ま | 松原 | 5 | 8 | 床上 | | 2 | 1 | |
| H16.10.9 | | 台風22号 | 内水 | | 280 | 16 | 57 | ま | 松原 | 5 | 8 | 床下 | 地下室 | - | 1 | |
| H16.10.9 | | 台風22号 | 内水 | | 280 | 16 | 57 | ま | 松原 | 5 | 8 | 床上 | 地下室 | - | 2 | |
| H16.10.9 | | 台風22号 | 内水 | | 280 | 16 | 57 | ま | 松原 | 5 | 8 | 床上 | | - | 1 | |
| H17.9.4 | | 集中豪雨 | 内水 | | 77 | 22 | 60 | ま | 松原 | 5 | 8 | 床上 | 地下室 | - | 2 | |
| H17.9.4 | | 集中豪雨 | 内水 | | 77 | 22 | 60 | ま | 松原 | 5 | 8 | 床上 | | - | 1 | |
| H16.10.20 | | 台風23号 | 内水 | | 222 | 19 | 43 | ま | 松原 | 5 | 15 | 床下 | 地下車庫 | - | 1 | |
| H11.7.21 | | 集中豪雨 | 内水 | | 44 | | 39 | ま | 松原 | 5 | 25 | 床下 | | - | 1 | |
| H14.8.2 | | 集中豪雨 | 内水 | | 41 | | 39 | ま | 松原 | 5 | 25 | 床下 | | - | 1 | |
| H14.8.2 | | 集中豪雨 | 内水 | | 41 | | 39 | ま | 松原 | 5 | 25 | | 地下車庫 | 5 | 1 | |
| H16.10.9 | | 台風22号 | 内水 | | 280 | 16 | 57 | ま | 松原 | 5 | 25 | 床下 | 地下室 | - | 1 | |
| H17.9.4 | | 集中豪雨 | 内水 | | 77 | 22 | 60 | ま | 松原 | 5 | 25 | 床上 | | - | 1 | |
| H11.7.21 | | 集中豪雨 | 内水 | | 44 | | 39 | ま | 松原 | 5 | 26 | 床上 | | 15 | 1 | |
| H15.10.13 | | 集中豪雨 | 内水 | | 66 | 17 | 63 | ま | 松原 | 5 | 26 | 床下 | | - | 1 | |
| H17.9.4 | | 集中豪雨 | 内水 | | 77 | 22 | 60 | ま | 松原 | 5 | 26 | 床上 | | - | 1 | |
| H16.10.9 | | 台風22号 | 内水 | | 275 | 17 | 49 | み | 三宿 | 2 | 1 | 床下 | | - | 1 | |
| H16.10.9 | | 台風22号 | 内水 | | 275 | 17 | 49 | み | 三宿 | 2 | 1 | 床上 | | - | 1 | |
| H16.10.9 | | 台風22号 | 内水 | | 275 | 17 | 49 | み | 三宿 | 2 | 1 | 床上 | 地下室 | - | 3 | |
| H16.10.20 | | 台風23号 | 内水 | | 222 | 19 | 43 | み | 三宿 | 2 | 1 | 床上 | 地下室 | - | 3 | |
| H17.9.4 | | 集中豪雨 | 内水 | | 77 | 22 | 60 | み | 三宿 | 2 | 1 | 床上 | | - | 3 | |
| H20.8.29 | ～ H20.8.31 | 集中豪雨 | 内水 | | 264 | 16 | 54 | み | 三宿 | 2 | 1 | 床下 | | - | 1 | |
| H21.10.7 | H21.10.8 | 台風18号 | 内水 | | 137 | 11 | 42 | み | 三宿 | 2 | 1 | 床下 | 地下室 | - | 1 | |
| H16.10.9 | | 台風22号 | 内水 | | 275 | 17 | 49 | み | 三宿 | 2 | 2 | 床下 | 地下車庫 | - | 1 | |
| H16.10.9 | | 台風22号 | 内水 | | 275 | 17 | 49 | み | 三宿 | 2 | 2 | 床上 | | - | 2 | |
| H16.10.20 | | 台風23号 | 内水 | | 222 | 19 | 43 | み | 三宿 | 2 | 2 | 床下 | 地下室 | - | 2 | |
| H17.9.4 | | 集中豪雨 | 内水 | | 77 | 22 | 60 | み | 三宿 | 2 | 2 | 床上 | | - | 3 | |
| H16.10.9 | | 台風22号 | 内水 | | 275 | 17 | 49 | み | 三宿 | 2 | 4 | 床上 | | - | 1 | |

浸水確認箇所一覧(平成元年～令和3年)

| 発生期間 | | 区分 | 原因 | 河川名 | 総雨量 (mm) | 最大雨量 (mm) | | 被害住所 | 被害区分 | 建物構造 | 浸水 | | 備考 | | |
|-------------------|-------|-------|----|-----|-------------|-----------|---------|------|------|------|----|------|----|----|------------|
| 発生年月日 | 終息年月日 | | | | | 10分 間 | 1時 間 | | | | 町名 | 丁目 | | 番 | 深さ (cm) |
| H16.10.20 | | 台風23号 | 内水 | | 222 | 19 | 43 | み三宿 | 2 | 4 | 床上 | - | 1 | | |
| H17.9.4 | | 集中豪雨 | 内水 | | 77 | 22 | 60 | み三宿 | 2 | 4 | 床下 | - | 1 | | |
| H16.10.9 | | 台風22号 | 内水 | | 275 | 17 | 49 | み三宿 | 2 | 5 | 床上 | - | 1 | | |
| H16.10.9 | | 台風22号 | 内水 | | 275 | 17 | 49 | み三宿 | 2 | 7 | 床下 | - | 2 | | |
| H16.10.9 | | 台風22号 | 内水 | | 275 | 17 | 49 | み三宿 | 2 | 7 | 床上 | - | 1 | | |
| H16.10.20 | | 台風23号 | 内水 | | 222 | 19 | 43 | み三宿 | 2 | 14 | 床下 | 地下車庫 | - | 1 | |
| H16.10.9 | | 台風22号 | 内水 | | 275 | 17 | 49 | み三宿 | 2 | 20 | 床上 | | - | 3 | |
| H16.10.20 | | 台風23号 | 内水 | | 222 | 19 | 43 | み三宿 | 2 | 20 | 床下 | 地下室 | - | 3 | |
| H17.9.4 | | 集中豪雨 | 内水 | | 77 | 22 | 60 | み三宿 | 2 | 20 | 床下 | | - | 1 | |
| H17.9.4 | | 集中豪雨 | 内水 | | 77 | 22 | 60 | み三宿 | 2 | 20 | 床上 | | - | 1 | |
| H14.9.6 | | 集中豪雨 | 内水 | | 151 | | 31 | み三宿 | 2 | 27 | 床下 | 地下車庫 | - | 1 | |
| H14.9.6 | | 集中豪雨 | 内水 | | 151 | | 31 | み三宿 | 2 | 27 | 床上 | | 3 | 1 | |
| H14.9.7 | | 集中豪雨 | 内水 | | 70 | | 46 | み三宿 | 2 | 27 | 床下 | | - | 1 | |
| H15.10.13 | | 集中豪雨 | 内水 | | 62 | 18 | 61 | み三宿 | 2 | 27 | 床下 | | - | 1 | |
| H17.9.4 | | 集中豪雨 | 内水 | | 77 | 22 | 60 | み三宿 | 2 | 27 | 床下 | | - | 1 | |
| H17.9.4 | | 集中豪雨 | 内水 | | 197 | 21 | 100 | み南烏山 | 1 | 3 | 床上 | | - | 1 | |
| H20.8.5 | | 集中豪雨 | 内水 | | 62 | 30 | 57 | み南烏山 | 1 | 8 | 床上 | 地下室 | 2 | 1 | |
| H17.9.4 | | 集中豪雨 | 内水 | | 197 | 21 | 100 | み南烏山 | 2 | 12 | 床上 | | - | 1 | |
| H17.9.4 | | 集中豪雨 | 内水 | | 197 | 21 | 100 | み南烏山 | 3 | 8 | 床下 | | - | 6 | |
| H17.9.4 | | 集中豪雨 | 内水 | | 197 | 21 | 100 | み南烏山 | 3 | 8 | 床上 | | - | 1 | |
| H17.9.4 | | 集中豪雨 | 内水 | | 197 | 21 | 100 | み南烏山 | 3 | 11 | 床下 | | - | 2 | |
| H17.9.4 | | 集中豪雨 | 内水 | | 197 | 21 | 100 | み南烏山 | 3 | 11 | 床下 | 地下車庫 | - | 1 | |
| H17.9.4 | | 集中豪雨 | 内水 | | 197 | 21 | 100 | み南烏山 | 3 | 11 | 床上 | | - | 1 | |
| H17.9.4 | | 集中豪雨 | 内水 | | 197 | 21 | 100 | み南烏山 | 3 | 12 | 床下 | | - | 24 | |
| H17.9.4 | | 集中豪雨 | 内水 | | 197 | 21 | 100 | み南烏山 | 3 | 16 | 床下 | | - | 2 | |
| H17.9.4 | | 集中豪雨 | 内水 | | 197 | 21 | 100 | み南烏山 | 3 | 16 | 床上 | 地下車庫 | - | 1 | |
| H17.9.4 | | 集中豪雨 | 内水 | | 197 | 21 | 100 | み南烏山 | 3 | 16 | 床上 | | - | 1 | |
| H17.9.4 | | 集中豪雨 | 内水 | | 197 | 21 | 100 | み南烏山 | 4 | 23 | 床上 | | - | 1 | |
| H4.7.15 ~ H4.7.16 | | 集中豪雨 | 内水 | | 47 | | 39 | み南烏山 | 4 | 25 | 床下 | | - | 1 | |
| H7.8.2 | | 集中豪雨 | 内水 | | 78 | | 74 | み南烏山 | 4 | 25 | 床下 | | - | 1 | |
| H17.9.4 | | 集中豪雨 | 内水 | | 197 | 21 | 100 | み南烏山 | 4 | 28 | 床下 | | - | 1 | |
| H17.9.4 | | 集中豪雨 | 内水 | | 197 | 21 | 100 | み南烏山 | 4 | 28 | 床上 | | - | 1 | |
| H26.6.24 | | 集中豪雨 | 内水 | | 65 | 29 | 59 | み南烏山 | 6 | 10 | 床上 | 半地下 | 4 | 1 | |
| H4.12.7 ~ H4.12.8 | | 集中豪雨 | 内水 | | 231 | | 31 | み南烏山 | 6 | 17 | 床下 | | - | 2 | |
| H17.9.4 | | 集中豪雨 | 内水 | | 197 | 21 | 100 | み南烏山 | 6 | 19 | 床上 | | - | 1 | |
| H16.10.9 | | 台風22号 | 内水 | | 275 | 17 | 49 | み宮坂 | 1 | 6 | 床下 | 地下玄関 | - | 1 | |
| H16.10.9 | | 台風22号 | 内水 | | 275 | 17 | 49 | み宮坂 | 1 | 6 | 床下 | | - | 1 | |

浸水確認箇所一覧(平成元年～令和3年)

| 発生期間 | | 区分 | 原因 | 河川名 | 総雨量 (mm) | 最大雨量 (mm) | | 被害住所 | 被害区分 | 建物構造 | 浸水 | | 備考 | | |
|----------|------------|-------|----|-----|-------------|-----------|---------|------|------|------|----|------|-----|---|---------------------------|
| 発生年月日 | 終息年月日 | | | | | 10分 間 | 1時 間 | | | | 町名 | 丁目 | | 番 | 深さ (cm) |
| H16.10.9 | | 台風22号 | 内水 | | 275 | 17 | 49 | み宮坂 | 1 | 6 | 床上 | - | 1 | | |
| H30.8.27 | | 集中豪雨 | 内水 | | 78 | 40 | 76 | み宮坂 | 1 | 22 | 床上 | 半地下 | - | - | 棟数等不明、詳細不明のため浸水確認箇所図に記載不可 |
| H30.8.27 | | 集中豪雨 | 内水 | | 78 | 40 | 76 | み宮坂 | 1 | 26 | 床上 | 半地下 | - | 2 | 詳細不明のため浸水確認箇所図に記載不可 |
| H16.10.9 | | 台風22号 | 内水 | | 275 | 17 | 49 | み宮坂 | 1 | 28 | 床上 | | - | 1 | |
| H17.9.4 | | 集中豪雨 | 内水 | | 80 | 22 | 62 | み宮坂 | 2 | 20 | 床上 | | - | 5 | |
| H30.8.27 | | 集中豪雨 | 内水 | | 78 | 40 | 76 | み宮坂 | 2 | 20 | 床上 | | - | 1 | |
| R1.10.12 | ~ R1.10.13 | 台風19号 | 内水 | | 264 | 10 | 34 | み宮坂 | 2 | 20 | 床上 | | 3 | 1 | |
| H1.8.10 | | 集中豪雨 | 内水 | | 53 | | 52 | み宮坂 | 3 | 17 | | 地下車庫 | - | 1 | |
| H9.4.7 | | 集中豪雨 | 内水 | | 26 | | 17 | よ用賀 | 1 | 18 | 床上 | | 50 | 1 | |
| H9.8.23 | | 集中豪雨 | 内水 | | 88 | | 54 | よ用賀 | 1 | 18 | 床下 | | - | 1 | |
| H8.9.22 | | 台風 | 内水 | | 244 | | 33 | よ用賀 | 1 | 20 | | 地下車庫 | 100 | 1 | |
| H21.8.24 | | 集中豪雨 | 内水 | | 54 | 20 | 54 | よ用賀 | 1 | 27 | 床上 | | 15 | 1 | |
| H25.7.23 | | 集中豪雨 | 内水 | | 70 | 20 | 66 | よ用賀 | 2 | 11 | 床上 | | - | 1 | |
| H20.8.29 | ~ H20.8.31 | 集中豪雨 | 内水 | | 264 | 16 | 54 | よ用賀 | 2 | 19 | 床下 | | - | 1 | |
| H25.7.23 | | 集中豪雨 | 内水 | | 70 | 20 | 66 | よ用賀 | 3 | 11 | 床上 | | - | 1 | |
| H1.8.10 | | 集中豪雨 | 内水 | | 58 | | 58 | よ用賀 | 3 | 18 | 床上 | | - | 1 | |
| H11.8.29 | | 集中豪雨 | 内水 | | 64 | | 63 | よ用賀 | 3 | 18 | 床上 | | 10 | 1 | |
| H7.8.22 | | 集中豪雨 | 内水 | | 59 | | 49 | よ用賀 | 3 | 19 | 床下 | | - | 1 | |
| H20.7.8 | | 集中豪雨 | 内水 | | 38 | 11 | 35 | よ用賀 | 3 | 27 | 床上 | | 7 | 1 | |
| H20.8.29 | ~ H20.8.31 | 集中豪雨 | 内水 | | 264 | 16 | 54 | よ用賀 | 4 | 3 | 床上 | | 10 | 1 | |
| H20.8.29 | ~ H20.8.31 | 集中豪雨 | 内水 | | 264 | 16 | 54 | よ用賀 | 4 | 3 | 床下 | | - | 1 | |
| H6.8.20 | ~ H6.8.21 | 集中豪雨 | 内水 | | 153 | | 47 | よ用賀 | 4 | 11 | 床上 | | 10 | 1 | |
| H1.8.10 | | 集中豪雨 | 内水 | | 58 | | 58 | よ用賀 | 4 | 12 | 床上 | | - | 1 | |
| H1.8.10 | | 集中豪雨 | 内水 | | 58 | | 58 | よ用賀 | 4 | 13 | 床上 | | - | ※ | 4-14合計で5棟 |
| H1.8.10 | | 集中豪雨 | 内水 | | 58 | | 58 | よ用賀 | 4 | 14 | 床上 | | - | ※ | 4-13合計で5棟 |
| H11.8.29 | | 集中豪雨 | 内水 | | 64 | | 63 | よ用賀 | 4 | 14 | 床上 | | 5 | 1 | |
| H11.8.29 | | 集中豪雨 | 内水 | | 64 | | 63 | よ用賀 | 4 | 14 | 床上 | | 10 | 1 | |
| H20.8.29 | ~ H20.8.31 | 集中豪雨 | 内水 | | 264 | 16 | 54 | よ用賀 | 4 | 16 | 床上 | 地下室 | - | 1 | |
| H1.8.10 | | 集中豪雨 | 内水 | | 58 | | 58 | よ用賀 | 4 | 17 | 床上 | | - | 1 | |
| H1.8.10 | | 集中豪雨 | 内水 | | 58 | | 58 | よ用賀 | 4 | 18 | 床上 | | - | 1 | |
| H20.8.29 | ~ H20.8.31 | 集中豪雨 | 内水 | | 264 | 16 | 54 | よ用賀 | 4 | 18 | 床上 | | - | 1 | |
| H20.8.29 | ~ H20.8.31 | 集中豪雨 | 内水 | | 264 | 16 | 54 | よ用賀 | 4 | 19 | 床下 | | - | 1 | |
| H20.8.29 | ~ H20.8.31 | 集中豪雨 | 内水 | | 264 | 16 | 54 | よ用賀 | 4 | 19 | 床上 | | 30 | 1 | |
| H5.8.26 | ~ H5.8.27 | 台風 | 内水 | | 266 | | 50 | よ用賀 | 4 | 23 | 床下 | | - | 2 | |
| H20.8.29 | ~ H20.8.31 | 集中豪雨 | 内水 | | 264 | 16 | 54 | よ用賀 | 4 | 23 | 床下 | | - | 1 | |
| H1.8.10 | | 集中豪雨 | 内水 | | 58 | | 58 | よ用賀 | 4 | 24 | 床下 | | - | ※ | 上用賀5-2と合計で6棟 |
| H2.8.8 | | 集中豪雨 | 内水 | | 66 | | 54 | よ用賀 | 4 | 24 | 床下 | | - | 1 | |

浸水確認箇所一覧(平成元年～令和3年)

| 発生期間 | | 区分 | 原因 | 河川名 | 総雨量 (mm) | 最大雨量 (mm) | | 被害住所 | 被害区分 | 建物構造 | 浸水 | | 備考 | | | | |
|-----------|-------|-----------|-------|-----|-------------|-----------|---------|------|------|------|----|----|------|------|------------|----|--------|
| 発生年月日 | 終息年月日 | | | | | 10分 間 | 1時 間 | | | | 町名 | 丁目 | | 番 | 深さ (cm) | 棟数 | |
| H3.7.5 | ～ | H3.7.6 | 集中豪雨 | 内水 | | 54 | 35 | よ | 用賀 | 4 | 24 | | 地下車庫 | - | 1 | | |
| H4.7.15 | ～ | H4.7.16 | 集中豪雨 | 内水 | | 37 | 32 | よ | 用賀 | 4 | 24 | | 床上 | - | 1 | | |
| H5.8.26 | ～ | H5.8.27 | 台風 | 内水 | | 266 | 50 | よ | 用賀 | 4 | 24 | | 床下 | - | 2 | | |
| H5.8.26 | ～ | H5.8.27 | 台風 | 内水 | | 266 | 50 | よ | 用賀 | 4 | 24 | | 床上 | 5 | 2 | | |
| H16.10.9 | | | 台風22号 | 内水 | | 278 | 13 | よ | 用賀 | 4 | 24 | | 床下 | 地下車庫 | - | 1 | |
| H16.10.9 | | | 台風22号 | 内水 | | 278 | 13 | よ | 用賀 | 4 | 24 | | 床下 | | - | 1 | |
| H20.8.29 | ～ | H20.8.31 | 集中豪雨 | 内水 | | 264 | 16 | よ | 用賀 | 4 | 24 | | 床下 | | - | 6 | |
| H20.8.29 | ～ | H20.8.31 | 集中豪雨 | 内水 | | 264 | 16 | よ | 用賀 | 4 | 24 | | 床上 | 地下室 | - | 2 | |
| H2.8.8 | | | 集中豪雨 | 内水 | | 66 | 54 | よ | 用賀 | 4 | 25 | | 地下車庫 | | - | 1 | |
| H4.7.15 | ～ | H4.7.16 | 集中豪雨 | 内水 | | 37 | 32 | よ | 用賀 | 4 | 25 | | 地下車庫 | | - | 1 | |
| H16.10.9 | | | 台風22号 | 内水 | | 278 | 13 | よ | 用賀 | 4 | 25 | | 床下 | | - | 1 | |
| H16.10.9 | | | 台風22号 | 内水 | | 278 | 13 | よ | 用賀 | 4 | 25 | | 床下 | 地下室 | - | 1 | |
| H20.8.29 | ～ | H20.8.31 | 集中豪雨 | 内水 | | 264 | 16 | よ | 用賀 | 4 | 25 | | 地下車庫 | | - | 3 | |
| H1.8.10 | | | 集中豪雨 | 内水 | | 58 | 58 | よ | 用賀 | 4 | 28 | | 床上 | | - | 5 | |
| H2.8.8 | | | 集中豪雨 | 内水 | | 66 | 54 | よ | 用賀 | 4 | 28 | | 床上 | | - | 2 | |
| H11.8.29 | | | 集中豪雨 | 内水 | | 64 | 63 | よ | 用賀 | 4 | 28 | | 床上 | | 10 | 1 | |
| H20.8.29 | ～ | H20.8.31 | 集中豪雨 | 内水 | | 264 | 16 | よ | 用賀 | 4 | 29 | | 床上 | | - | 1 | |
| H25.7.23 | | | 集中豪雨 | 内水 | | 70 | 20 | よ | 用賀 | 4 | 30 | | 床上 | | - | 1 | |
| H29.10.22 | ～ | H29.10.23 | 台風21号 | 内水 | | 183 | 13 | よ | 用賀 | 4 | 30 | | 床上 | 地下室 | - | 1 | 地下室、浴室 |
| H30.8.27 | | | 集中豪雨 | 内水 | | 114 | 39 | よ | 用賀 | 4 | 30 | | 床上 | 半地下 | 3 | 1 | |
| H1.8.10 | | | 集中豪雨 | 内水 | | 58 | 58 | よ | 用賀 | 4 | 31 | | 床上 | | - | 3 | |
| H6.8.20 | ～ | H6.8.21 | 集中豪雨 | 内水 | | 153 | 47 | よ | 用賀 | 4 | 31 | | 床上 | | 10 | 1 | |
| H11.8.29 | | | 集中豪雨 | 内水 | | 64 | 63 | よ | 用賀 | 4 | 31 | | 床上 | | 5 | 5 | |
| H11.8.29 | | | 集中豪雨 | 内水 | | 64 | 63 | よ | 用賀 | 4 | 31 | | 床上 | | 10 | 2 | |
| H20.8.29 | ～ | H20.8.31 | 集中豪雨 | 内水 | | 264 | 16 | よ | 用賀 | 4 | 38 | | 床上 | | - | 1 | |
| H17.9.4 | | | 集中豪雨 | 内水 | | 80 | 22 | わ | 若林 | 5 | 8 | | 床上 | 地下車庫 | - | 2 | |
| H17.9.4 | | | 集中豪雨 | 内水 | | 80 | 22 | わ | 若林 | 5 | 8 | | 床上 | | - | 1 | |