※記載上の注意点については、区ホームページならびに本図右下の記述をご確認ください。

浸水確認箇所図

令和元年台風第１９号版



凡　例

○建物の被害　床上 •床下 •地下車庫）
※世田谷区の地域をあらかじめ 1辺 25mのメッシュで区分けし、被害が生じた建物の敷地を含むメッシュを全て色塗りしている。

浸水区域	水害発生日	件名	総雨量 (mm)	時間最大雨量 (mm/H)	浸水被害建物棟数		
					床下	床上	地下車庫
	令和元年 10月12日～13日	台風 第19号	292	36	18	31	5

浸水区域	水害発生日	件名	総雨量 (mm)	時間最大雨量 (mm/H)	浸水被害建物棟数		
					床下	床上	地下車庫

※この図は、台風第１９号により生じた区内の浸水被害（床上・床下、および車庫の被害を含む）のうち、当区土木部に通報があった浸水確認箇所を示したものです。

※区内で発生した全ての被害を示すものではございませんので、ご了承ください。

※また、個々の記録の詳細についてのお問い合わせにはお答えしかねます。