

令和3年3月2日  
道路・交通計画部道路管理課

### 門扉損傷事故の発生について

#### 1 事故の概要

(1) 発生日時 令和3年2月19日10時50分頃  
(天気：晴れ)

(2) 発生場所 [REDACTED] (裏面参照)

(3) 相手方 乙 ([REDACTED])

(4) 事故内容 現地調査のため、行止りの世田谷区道に世田谷区(以下「甲」という。)道路管理課職員運転の車両が前面から進入し、現地調査後に、帰庁するため、バックでUターンを行う際に、車両後部右側と門扉が接触した。

(5) 損傷の程度 甲 人身：なし  
物損：なし  
乙 人身：なし  
物損：門扉

#### 2 事後の対応

(1) 現場において、甲乙及び警察官の立会いのもとで、事故の内容や損傷の程度について確認を行った。相手方とは誠意を持って示談交渉を進めていく。

(2) 事故後、自動車を運転する際には、周囲の安全確認や、特にバックする際は、他の職員が誘導を行うよう改めて職員に対し指導を行った。

今後も事故再発防止に向け、ミーティングにおいて、継続的に安全運転の啓発を行っていく。