図６－１　橋梁位置図（４／５）


蛇
崩
川
上用賀二丁目
弦巻五丁目
弦巻三丁目
弦巻一丁目
上馬二丁目
上馬一丁目
上馬四丁目
野沢一丁目
弦巻四丁目
弦巻二丁目
駒沢二丁目
野沢二丁目
上用賀一丁目
新町三丁目
上馬三丁目
桜新町二丁目
駒沢三丁目
野沢四丁目
用賀三丁目
駒沢一丁目
新町二丁目
桜新町一丁目
駒沢四丁目
用賀四丁目
用賀二丁目
新町一丁目
深沢八丁目
駒沢公園
呑
川
駒沢五丁目
玉川台一丁目
用賀一丁目
深沢六丁目
深沢七丁目
中町五丁目
瀬田三丁目
深沢二丁目
深沢四丁目
谷
深沢五丁目
瀬田二丁目
上野毛四丁目
中町四丁目
沢
深沢三丁目
深沢一丁目
10-19
10-18
10-17
10-16
10-15
12-2
2-25
2-24
2-26
2-21
2-20
2-19
2-18
2-17
2-15
2-14
2-13
健全性の判定区分
：Ⅰ
：Ⅱ
：Ⅲ
：５年以内に補修を予定している橋梁
表６－１に写真添付
：道路法に基づく定期点検の一巡目が完了した後に補修を実施した橋梁
1／5
2／5
3／5
4／5
5／5