



別紙

図1 事故発生箇所図  
(住居表示：松原二丁目22番18号先)





図2 現場状況図



相手方が区管理道路を歩行していた際、道路代替地の境界杭につまずき転倒した。