

令和5年2月27日  
土木部工事第二課

## 自転車等損傷事故の発生について

### 1 事故の概要


- (1) 発生日時 令和5年1月17日(火)午後6時25分頃(天気:小雨)
- (2) 発生場所 世田谷区上野毛二丁目25番13号先(2ページ参照)
- (3) 相手方 乙( )
- (4) 事故内容 上野毛二丁目25番13号先の世田谷区(以下「甲」という。)が管理する区道において、乙が自転車で走行中に道路上の穴(長さ約50cm、幅約30cm、深さ約5cm)に落輪し転倒した。
- (5) 負傷の程度 自転車及びヘルメット等の破損

### 2 事後の対応

- (1) 甲乙の立会いのもとで、事故の内容や破損の程度について確認を行った。相手方とは誠意を持って示談交渉を進めていく。
- (2) 道路パトロール等を更に強化し、不具合箇所の早期発見に努めている。

## 案内図

上野毛二丁目25番先



## 事故発生現場詳細図

