

橋梁補修事例 上野田橋

橋梁名 : 上野田橋 (かみのだはし)
所在地 : 成城三丁目26番から喜多見八丁目23番先
補修年 : 令和元年(2019年)

【全景写真】



【補修状況】



塗装の塗替え



支承補修