

# 橋梁補修事例 内田橋

橋梁名 : 内田橋 (うちだばし)  
所在地 : 喜多見五丁目10番から喜多見五丁目26番先  
補修年 : 令和元年 (2019年)

## 【全景写真】



## 【補修状況】



鋼桁塗替え



断面修復  
(鉄筋が露出した箇所を補修)